Auftr.-Nr	Arbeitsbeschreibung		Anzahl	Preis (CHF)	Total (CHF)	Rabatt (CHF)	MwSt. (%)	Zwischens
1	**Arbeitsauftrag:**	PDN: Zgłoszenie klienta: Alerty - Układ wysokiego napięcia - Nie można uruchomić pojazdu/Potrzebny serwis Wykryto: 3 sierpnia 2026 // Kundenmeldung: Warnungen – Hochvolt-System – Fahrzeug kann nicht gestartet werden / Service erforderlich Erkannt am: 3. August 2026						
	Die Hochvoltbatterie wurde aufgrund eines internen Fehlers demontiert und ersetzt. Die 12V Batterie wurde aufgrund Tiefenentladung ebenfalls ersetzt.							
	Arbeitsbeschreibung:	HV Battery Vitals Inspection	0.05	210.00				
	Arbeitsbeschreibung:	HV Battery (AWD) - Remove and Replace	2.40	210.00				
	Teile ersetzt oder hinzugefügt							
	ASSEMBLY,HV BATT,100KWH,SX,REMANUFACTURED,RAVEN (1107679-02-E)		1.00	24,384.83				
	Arbeitsbeschreibung:	Perform Post-Repair Validation Test Drive	0.30	210.00				
	Arbeitsbeschreibung:	Discharge HV Battery (Through Touchscreen Service Mode)	0.00	210.00				
	Bezahlungsart:	HV Battery Limited Warranty						
							Teile gesamt	
							Lohn gesamt	
2	**Arbeitsauftrag:**	PDN: Zgłoszenie klienta: Alerty - Układ wysokiego napięcia - Nie można uruchomić pojazdu/Potrzebny serwis Wykryto: 3 sierpnia 2026 // Kundenmeldung: Warnungen – Hochvolt-System – Fahrzeug kann nicht gestartet werden / Service erforderlich Erkannt am: 3. August 2026						
	Die Hochvoltbatterie wurde aufgrund eines internen Fehlers demontiert und ersetzt. Die 12V Batterie wurde aufgrund Tiefenentladung ebenfalls ersetzt.							
	Arbeitsbeschreibung:	Battery - 12V (Remove & Replace) - Remove and Replace	0.42	210.00				
	Teile ersetzt oder hinzugefügt							
	BATTERY, 12V,ATLASBX B19, FLOODED (1046200-10-C)		1.00	152.64				
	Bezahlungsart:	Goodwill - Service						
							Teile gesamt	
							Lohn gesamt	
3	**Arbeitsauftrag:**	PDN: Zgłoszenie klienta: Alerty - Kierowanie i hamowanie - Zawieszenie adaptacyjne niedostępne/Prędkość ograniczona — zachowaj						