

V O L V O

# ZERTIFIKAT

## Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie

Datum: 08.04.2025

Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN): **YV1LFH7V0S1304366**

Modell: **XC90 II 2025**

Kilometerstand: **9.232 km**

Name des Händlerbetriebs: **Baldegger AG Automobile AG Wil**

Batteriezustand: 100 %\*

### Definition des Gesundheitszustands

Als Batteriezustand wird die verfügbare zyklische Kapazität bei 25 °C im Vergleich zur Nennkapazität zu Beginn der Batterielebensdauer bezeichnet. Der berechnete Batteriezustand basiert auf dem gemessenen Wert der zyklischen Batteriekapazität und dem erwarteten Alterungstrend. Das Nutzungsmuster der Batterie beeinflusst die zyklische Kapazität.

### \* Befreiung

Die Genauigkeit des berechneten Batteriezustands liegt innerhalb einer Toleranz von +/- 3 %.

