

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WAUZZZGE1KB005604,
erstellt am 11.6.2026, 11:22, angefordert durch: **WMS.CH.0508852000 -**
KOOP CH MWS AG

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
WMS Services GmbH

FIN:	WAUZZZGE1KB005604
Kilometerstand:	80'212 km
Datum:	11.6.2026, 11:22
Hersteller:	Audi
Fahrzeugserie:	etron
Fahrzeugmodell:	etron (GE)
Baujahr:	2019
Kraftstoffart:	Electric
Report ID:	6a2a7e50ccfb6ef24ca08a48
Adapter ID:	RED--4C1070

Batteriekapazität (SoH)

90.62 %

Digital



Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co KG und TÜV NORD Mobilität GmbH übernehmen keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.



Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI- Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren



90.62 %

Zustand der Gesundheit

70.50 %

Zustand der Ladung

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WAUZZZGE1KB005604,
erstellt am 11.6.2026, 11:22, angefordert durch: **WMS.CH.0508852000 -**
KOOP CH MWS AG

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
WMS Services GmbH

Messungen Hochspannungssystem

Zustand der Gesundheit	90.62 %
Zustand der Ladung	70.50 %
Batteriekapazität im Neuzustand (brutto)	95 kWh
Temperatur der Batterie	12.87 °C
Maximale Abweichung der Zelltemperatur	1 °C
Maximale Zelltemperatur	13 °C
Batterie-Spannung	418.47 V
Maximale Abweichung der Zellspannung	9 mV

Fahrzeugfotos

Total: 1



Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WAUZZZGE1KB005604,
erstellt am 11.6.2026, 11:22, angefordert durch: **WMS.CH.0508852000 -**
KOOP CH MWS AG

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
WMS Services GmbH

Diagnose des Hochvoltsystems

HV-Batterieladegerät

U112100 Datenbus fehlende Botschaft

P33E000 Abweichung Soll- / Ist-Strom. zu groß

P33E000 Abweichung Soll- / Ist-Strom. zu groß

P33E900 Ladedose B, Ladesteckerverriegelung. mechanischer Fehler

Batterie-Management-System

Keine Fehler