CARVERTICAL

Citroën C3

VR7CCHPV3ST052645

2025 | Benzin | Schaltgetriebe | SUV | Blau

Generiert am 11/02/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Rückrufe

Achtung

Für dieses Fahrzeug wurden 3 laufende oder abgeschlossene Sicherheitsrückrufe gefunden.

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 12’208 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Slowenien | Slowakei | Rumänien | Ungarn | Italien | Tschechien | Kanada | Schweden


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 12’208 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 22’576 km
- 4 Kilometerstände gefunden



Einträge zum Kilometerstand	
05.2025	**17 km**
09.2025	**4’153 km**
01.2026	**8’867 km**
04.2026	**12’208 km**

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.
Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.


Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.

Höchster Preis	**EUR 26’739**
Durchschnittlicher Preis	**EUR 21’293**
Niedrigster Preis	**EUR 16’185**

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: **Citroën** | Modell: **C3** | Jahr: **2025** | Markt: **Schweiz**

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2025	**EUR 23’354**	EUR 16’937	EUR 33’316
2026	**EUR 21’293**	EUR 16’185	EUR 26’739
2027	**EUR 17’022**	EUR 12’939	EUR 21’376
2028	**EUR 14’878**	EUR 11’309	EUR 18’683
2029	**EUR 12’734**	EUR 9’679	EUR 15’991
2030	**EUR 11’015**	EUR 8’373	EUR 13’832
2031	**EUR 9’527**	EUR 7’242	EUR 11’964
2032	**EUR 8’241**	EUR 6’264	EUR 10’349
2033	**EUR 7’128**	EUR 5’418	EUR 8’951

Insights zum Marktpreis

Prognose der Preisentwicklung
Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -67 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Verkaufszeitraum
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 52 Tagen verkauft.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Übersicht

Marke **Citroën**	Modell **C3**	Treibstoffart **Benzin**
Baureihe **4.Generation**	Jahr des Modells **2025**	Herstellungsjahr **2025**
Herstellerbezeichnung **C3**	Typenzulassung **e2*2018/858*00035*08**	

Leistung & Effizienz

Getriebeart **Schaltgetriebe**	Antriebstyp **Vorderradantrieb**	Hubraum **1.2 l**
Leistung **74 kW (99 hp / 101 PS)**	Anzahl Zylinder **3**	Anzahl Getriebe **6**
Drehmoment **205 Nm**	Abgasnorm **Euro 6e (WLTP) 36EA**	Getriebename **MB6DW**
Antriebsart **Verbrennungsmotor**		

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp **SUV**	Lenkradplatzierung **LHD**	Farbe **Blau**
Anzahl Sitze **5**	Anzahl Türen **5**	Länge **4'015 mm**
Breite **1'755 mm**	Höhe **1'567 mm**	Radstand **2'540 mm**

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

5210 09/05/2025
Ablaufdatum der Garantie: 05.09.2025

7615 17675 76 1 0124

994 00Z9
Das Navigationssystem

ACACD25 AIR CONDITIONING - AIRCON
Klimatisierung

ACUEA24 ALTERNATOR CLASS 12 UHEA
Generator der Klasse 12 UHEA

AESML24 80 AMP ELECTRIC STEERING
80-Ampere-Elektrische Lenkung

AFPSCRSBUM59 ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK
Verstellbares Sitzkissen und neigbare Rückenlehne des Beifahrersitzes

AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF
Kältemittel 1234 YF

ARXET18 AXLE RATIO 19 X 75
Achsübersetzung von 19 × 75

ASNV130 1E 2VTS 140W AERO SHORT NOZZLE
Aero-Kurzstutzen-Generator, Typ 140 W

ASOOLOT32 AUTOMATIC SWITCHING ON OF LIGHTS
Automatisches Einschalten der Beleuchtung

AUMADIE45 ANTI-THEFT USING MECHANICAL ANTI-THEFT DEVICE
Mechanische Diebstahlsicherung installiert

AWFEREL33 ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
Die vordere Armlehnenbaugruppe ist nicht im Lieferumfang enthalten

AWRSEL26 ASSEMBLY WITH REAR SPOILER
Das Fahrzeug wird mit einem bereits montierten Heckspoiler geliefert

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

BCMSCM22 BSI + COM + MONO SOUND

Beinhaltet ein System zur Überwachung des toten Winkels, ein Kommunikationssystem und eine Mono-Audioanlage

BCMTR15 BOOT CARPET MAT

Kofferraummatte

BCRYL16 BODY COLOUR ROOF

Dach in Wagenfarbe

BFYT13 Body fittings

Beschreibung der Karosserieausstattungen und äußeren Merkmale des Fahrzeugs

BGBTCR23 BLACK GRAIN BUMPER TRIM

Stoßfängerverkleidung in Schwarz mit Holzmaserung für einen eleganten Look

BSKA22 BULKHEAD SOUNDPROOFING

Schalldämmelement für Trennwände

C038 1200 CM3

Hubraum von 1200 cm³

CC19 C3 (CC21)

Kompaktlimousine C3 mit CC21-Paket

CCWCAT37 CATALYTIC CONVERTER WITHOUT COMPOSITE

Katalysator zur Abgasreinigung

CEMGVE28 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

Gewölbtes Außenspiegelglas

CFPSCSF38 CLOSED FRONT PANEL STORAGE COMPARTMENT

Staufach mit geschlossener Frontblende

CMPE23 Component manufacturers

Informationen zu den Herstellern verschiedener Fahrzeugkomponenten

CPE8 COMPUTER

Computersystem installiert

CRN7 CITROEN

Automarke: Citroën

CSG13 PASSENGER CAR

Pkw

CTCDS38 CONDENSER 20DM2 - THICKNESS 12 CLASS 2

20 dm² Kondensator – 12 Lagen, Stärke 2

CTN12 CLOTH 1 "NA"

Die Sitze im Innenraum sind mit Stoff bezogen

DABVS15 DRIVERS AIR BAG

Fahrerairbag für mehr Sicherheit

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

Turbo-Einspritzsystem mit Direktaustauscher

DFEWVP38 DRIVER+PASSENGER FRONT ELECTRIC WINDOW

Elektrische Fensterheber vorne für Fahrer und Beifahrer

DFSCAABVS57 DRIVER'S FR SEAT CUSHION ADJUSTMENT ADJUSTABLE BACKREST

Verstellung des Fahrersitzkissens mit verstellbarer Rückenlehne

DHOA16 5 DOOR HATCHBACK

5-türige Fließheck-Ausführung

DIMNH25 DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR

Tag-Nacht-Innenspiegel

DWIN15 2 DRIVEN WHEELS

2 Antriebsräder

E0820 e2*2018/858*00035*08

Modelljahr 2018, Fahrzeug-ID 858, Version 00035, Konfiguration 08

EASCI32 ELECTRICAL ARCHITECTURE SEAR 2.0

Elektrische Architektur für das Sitzsystem 2.0

EBHBC17 ESP BOSCH 9.3 HSM

ESP-System von Bosch, Version 9.3, mit HSM-Technologie

ECI10 ELECTRICAL

Elektrisch

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

EDEMCI35 ELECTRIC DRIVER'S EXTERIOR MIRROR

Elektrischer Fahrerseitenspiegel

EDMSG30 PASSENGER ELECTRIC DOOR MIRROR

Elektrisch verstellbarer Außenspiegel auf der Beifahrerseite

EEECOE32 EURO 6.4 ENGINE EMISSION CONTROL

Abgasreinigung gemäß den Euro-6.4-Normen

EHNEO23 EXTERIOR HANDLE NEUTRAL

Außengriff in neutraler Farbe

ELLD7 ECO LED

Energieeffiziente LED-Beleuchtung

EPKNIP25 ENGINE POWER 74 KW 205 NM

Motorleistung: 74 Kilowatt, 205 Newtonmeter

EPSCI23 ELECTRIC POWER STEERING

Elektrische Servolenkung

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Elektronisches Stabilitätsprogramm

ETEYE14 EB TYPE ENGINE

Motor Typ EB

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Typenschild der Europäischen Union

EULPLD25 EB2LTED UE64 1.2 L PETROL

EB2LTED UE64 1,2-Liter-Benziner

EVTECOV43 EURO 6.4 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Fahrzeug mit einer Abgasnachbehandlung, die die Euro-6.4-Normen erfüllt

FABDNN27 FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 21

Vorderer Stabilisator mit einem Durchmesser von 21

FBIB12 FAMILY BADGE

Familienabzeichen

FCSACHT41 FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+FR/RR CURTAIN

Seitenairbags für Brustbereich und Becken sowie Kopfairbags vorne und hinten

FDSRDSOS27 FR DOOR SEAL + RR DOOR SEAL

Dichtungen für die vorderen und hinteren Türen im Lieferumfang enthalten

FGCOE18 FLOOR GEAR CONTROL

Bodengetriebesteuerung

FILNN19 FRONT INTERIOR LAMP

Damit ist die Innenbeleuchtung im vorderen Bereich des Fahrzeugs gemeint.

FRAFLULDPNI64 FRONT RIGHT AND FRONT LEFT UNDER-FLOOR LONG DEFLECTOR PROTECTION

Unterbodenschutz für vorne rechts und vorne links

FSLP18 Fuel supply-Engine

Angaben zur Kraftstoffversorgung und zum Motor des Fahrzeugs

FSOS16 2 FRONT SPEAKERS

Im Lieferumfang sind 2 Frontlautsprecher enthalten

FTITLI27 FULL TAILGATE INTERIOR TRIM

Komplette Innenverkleidung für die Heckklappe

FTMBSRI30 FR+RR TRIM MATT BLACK SURROUND

Front- und Heckverkleidung mit mattschwarzem Rahmen

FTWEA21 FIXED TAILGATE WINDOW

Feststehendes Heckfenster

FTWLTLN30 FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB

Kraftstofftank ohne Fixierlasche

FWSWSLL29 FULL WELL SPARE WHEEL SUPPORT

Halterung für ein vollwertiges Reserverad

GIEL19 General information

Übersicht und allgemeine Informationen zum Fahrzeug

GLKPBIRV36 GEAR LEVER KNOB PAINTED BLACK INSERT

Schwarzer Schaltknauf mit lackiertem Einsatz

GTDR12 GOOD TERRAIN

Gute Geländegängigkeit

GTRX20 Gearbox Transmission

Einzelheiten zum Getriebe und zum Antriebsstrang des Fahrzeugs

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

H0110 HOM-001101

Hausaufgabe 001101

HCRL16 HYDRAULIC CLUTCH

Hydraulischer Kupplungsmechanismus

HFRCKMKOGR51 1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY

Enthält 1 Hochfrequenz-Fernbedienungsschlüssel und 1 Hauptschlüssel

HSNA13 HORN STANDARD

Standard-Horn

ICDTEA31 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

Antriebsstrang eines Verbrennungsmotors

IFBBSEA29 INTEGRAL FOLD BACK BENCH SEAT

In das Fahrzeug integrierte umklappbare Sitzbank

IFEO17 Interior fittings

Details zur Innenausstattung und zu den Ausstattungsmerkmalen des Fahrzeugs

IFHREA29 INTEGRAL FRONT HEAD RESTRAINT

Integrierte Kopfstützen vorne für mehr Komfort

IFRSAEE32 INJECTED FRONT REAR SIDE ARMREST

Armlehnen für die Vorder- und Rücksitze erhältlich

IRSWEI30 INTERMITTENT REAR SCREEN WIPER

Intervall-Heckscheibenwischer

IRTL14 INITIALE RANGE

Funktion „Initiale Range“

ITFNT20 16 INCH TYRE FITMENT

16-Zoll-Reifen

ITUDWLIC56 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION

System zur indirekten Erkennung von zu geringem Reifendruck

ITUEN26 INDEPENDENT TELEMATIC UNIT

Unabhängige Telematikeinheit

IWAEI39 2-SPEED INTERMITTENT WIPER + ADJUSTMENT

Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Intervallfunktion sowie Einstellmöglichkeit

LCGN12 LONG CONSOLE

Lange Mittelkonsole

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

Linkslenker

LEBBE6041 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

760 70-Ah-EFBC-Batterie

LHHH10 LOW / HIGH

Einstellbare niedrige und hohe Einstellungen

LIPSIT29 LCD INSTRUMENT PANEL + SYMBOL

Das Fahrzeug ist mit einem LCD-Armaturenbrett und Symbolen zur Anzeige von Informationen ausgestattet.

LRSGU26 LONGITUDINAL REAR SILENCER

Längs angeordneter Endschalldämpfer

LSAVEE29 LOWER SEAT ASSOCIATED VARIANT

Variante mit niedrigerem Sitz, die zur Hauptkonfiguration gehört

LSESU19 LKA STRUCTURAL EDGE

Spurhalteassistent mit Erkennung von Fahrbahnmarkierungen

LSIU18 LUMINOUS SIGNATURE

Leuchtende Signatur

LVBLACDL40 LOAD VOLUME + BOOT LIGHTING AUTO CONTROL

Ladevolumen mit automatischer Steuerung der Kofferraumbeleuchtung

LWIT20 LAMINATED WINDSCREEN

Windschutzscheibe aus Verbundglas für mehr Sicherheit

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

Funktion zur manuellen Deaktivierung des Airbags

MASCUL33 MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN

Manuell verstellbare Lenksäule

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

MCBPTA22 **MONTE CARLO BLUE PAINT**

Lackfarbe „Monte Carlo Blue“

MDSCUD30 **MANUAL DRIVER’S SEAT CONTROL**

Manuelle Einstellung des Fahrersitzes

MFEMUF30 **MANUAL FOLDING EXTERIOR MIRROR**

Außenspiegel mit manueller Einklappfunktion

MRCLUR22 **MANUAL REAR CHILD LOCK**

Manuelle Kindersicherung hinten

MRHNR22 **MOUNT 3 REAR HEAD-REST**

Halterung für 3 hintere Kopfstützen

MTGTE16 **MB6 TYPE GEARBOX**

Getriebe vom Typ MB6

NALMA26 **NORMAL + AUTOMATIC LOCKING**

Normales und automatisches Verriegelungssystem

NFIDHTL33 **NEUTRAL FINISH INSIDE DOOR HANDLE**

Türgriffe in neutraler Ausführung

NSMS17 **NORMAL SUSPENSION**

Normale Federung

RFIEO25 **RESERVOIR FILTER INTERIOR**

Innenraum des Vorratsbehälters

RHARA24 **REAR HEADREST ADJUSTABLE**

Verstellbare Kopfstützen hinten

RRODTRD41 **REAR RADAR OBSTACLE DETECTOR + TRAJECTORY**

Inklusive Heckradar-Hinderniswarner mit Fahrbahnvorhersage

RTIO27 **RADIATOR THICKNESS 18-21DM2**

Kühlerdicke 18–21 dm²

SAP12 **1 SMARTPHONE**

1 smartphone integration

SBWAOC32 **PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM**

Sicherheitsgurt mit einem durch Pyrotechnik ausgelösten Alarmsystem

MCL13 **Miscellaneous**

Sonstige Angaben und weitere Informationen zum Fahrzeug

MDW5 **MB6DW**

Automatisches Getriebe

MFPSCUF35 **MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL**

Manuelle Steuerung des Beifahrersitzes

MREWUR16 **MANUAL RR ELC WW**

Manuelles elektrisches Fensterheber hinten

MSH9H27 **433.92 MHZ SUPER HETERODYNE**

Signalfrequenz 433,92 MHz

NAAE12 **NOT AFFECTED**

Nicht von einer bestimmten Funktion betroffen

NAMA17 **NORMAL ATMOSPHERE**

Normale Klimatisierung

NHSHT15 **NON HEATED SEAT**

Sitze ohne Sitzheizung

PSAP22 **1 PLACE PASSENGER SEAT**

Einzelner Fahrersitz im Lieferumfang enthalten

RGHRA17 **REAR GLASS HEATED**

Beheizte Heckscheibe

RMHAOM33 **REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT**

Manuelle Einstellung der Scheinwerfer aus der Ferne

RRT5136 **205/55 R16 94V 3PMSF REINFORCED TYRE**

205/55 R16 94V 3PMSF verstärkte Reifen

SACPNR31 **STANDARD AIR CONDITIONING PIPES**

Standard-Klimaleitungen

SASGA23 **SINGLE ACCESSORY SOCKET**

Einzelne Zubehörbuchse

SCFBCO29 **STD COLOUR-CODED FR/RR BUMPER**

Serienmäßige, farblich abgestimmte Stoßfänger

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

SEOGE21 SINGLE EXHAUST OUTLET

Einzelauspuff

SET14 POWER STEERING

Servolenkung

SFETTNR27 STANDARD FLAT EXT TRIM TYPE

Standard-Außenverkleidung

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

Geschwindigkeitsskala in km/h

SIEDNR36 STANDARD INTERIOR EQUIPMENT DRESSING

Serienmäßige Innenausstattung

SLF5 SHELF

Regalsystem

SNR8 STANDARD

Serienausstattung

SPS26 Suspension-Steering-Brakes

Informationen zur Federung, Lenkung und zu den Bremsen des Fahrzeugs

SRPCUWSE49 PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING

Seitenairbags sowie 3-Punkt-Sicherheitsgurte und Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt

SSDA12 STTD STARTER

Standard-Starter

SSPBPS29 SIMPLE STANDARD PEDAL BRACKET

Standard-Pedalhalterung

STMGTE31 STT TYPE 6-SPEED MANUAL GEARBOX

6-Gang-Schaltgetriebe

SWASCEN35 STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL

Audiosteuerung am Lenkrad

SWEH12 STEEL WHEELS

Stahlfelgen im Lieferumfang enthalten

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

Standard-Windschutzscheibe

SWJCNS33 16-INCH STEEL WHEEL 7 J16 CH 5-50

16-Zoll-Stahlfelgen im 7-Speichen-Design, passend für Reifen der Größe 16-50

SWOP25 2-SPOKE PU STEERING WHEEL

Lenkrad mit zwei Speichen aus PU-Material

TNT12 16-INCH TRIM

Fahrzeug mit 16-Zoll-Ausstattung

UBDDRL26 ULTRA BLUE DASHBOARD DECOR

Armaturenbrett-Dekor in Ultra-Blau

UPQAEE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+

Bleifreies Benzin 95, Qualität A/B/E/E+

VCCYL19 VERY COLD COUNTRIES

Entwickelt für Länder mit sehr kalten Temperaturen

VCIE23 Vehicle characteristics

Angaben zu den Eigenschaften und technischen Daten des Fahrzeugs

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DRUMS

Belüftete Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten

WAACHT35 WITHOUT ADDITIONAL AIR CONDITIONING

Dieses Fahrzeug verfügt über keine zusätzliche Klimaanlage

WABHS15 WITH ABS BRAKES

Ausgestattet mit ABS-Bremsen

WAFLHT27 WITHOUT ALARM FORGET LIGHTS

Kein Alarm bei vergessenem Licht

WAHD27 WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS

Mit OBD-Selbstdiagnose

WAHT20 WITHOUT ANTISLIPPING

Das Fahrzeug verfügt nicht über eine Antischlupfregelung

WAOPSHR29 WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE

Airbag auf der Beifahrerseite

WAPASHT35 WITHOUT AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET

Keine AUX-Buchse im Audio-Paket

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

WAPHT24 **WITHOUT ADDITIONAL PULSE**

Ohne zusätzliche Impulsgeräte

WASHT23 **WITHOUT ADDITIONAL SEAT**

Keine zusätzlichen Sitzplätze

WBCMHT31 **WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT**

Mit Batterieladungsanzeige

WBPHT24 **WITHOUT BRAKE PROTECTION**

Kein Bremsschutz enthalten

WBSCHT27 **WITHOUT BATTERY SLOW CHARGE**

Im Lieferumfang des Fahrzeugs ist kein Langsamladegerät enthalten.

WBSMHT29 **WITHOUT BLIND SPOT MONITORING**

Ohne Totwinkel-Assistent

WBTOT13 **W/O BOOT TIDY**

Ohne Stauraum im Kofferraum

WCAE13 **W/O CARPETMAT**

Ohne Teppichfußmatten

WCDHT20 **WITHOUT COMPACT DISC**

Ohne CD-Player

WCPPHT28 **WITHOUT CAB PROTECTION PANEL**

Keine Schutzverkleidung für die Fahrerkabine im Lieferumfang enthalten

WCSMHI24 **WITH CHILD SEAT MOUNTING**

Mit Kindersitzbefestigung für zusätzliche Sicherheit

WDFWDHT36 **WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR**

Ohne Wassererkennungssystem für den Dieselfilter

WEOEXU30 **W/O EXHAUST OUTLET EMBELLISHER**

Ohne Auspuffblende

WEPQP18 **W/O EQUIPMENT PACK**

Ohne Ausrüstungspaket

WEUNN24 **W/O ENGINE UNDERSHELDING**

Ohne Motorunterbodenverkleidung

WFBHT20 **WITHOUT FULLER BADGE**

Kein Fuller-Abzeichen

WFBPHT25 **WITHOUT FRONT BUMPER PLUG**

Frontstoßstangen-Blende nicht im Lieferumfang enthalten

WFEF22 **WHEELS FITTED 7J16ET42**

16-Zoll-Räder mit einer Breite von 7J und einer Einpresstiefe von 42 mm

WFFHT21 **WITHOUT FRONT FOGLAMP**

Keine Nebelscheinwerfer enthalten

WFPSHAHT46 **WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**

Keine Höhenverstellung für den Beifahrersitz

WFTIHT28 **WITHOUT FUEL TANK INSULATION**

Ohne Isolierung des Kraftstofftanks

WGCHA16 **WITH GEAR CHANGE**

Fahrzeug mit Gangschaltfunktion

WHADSHT30 **WITHOUT HEIGHT ADJ DRIVER SIDE**

Keine Höhenverstellung für den Fahrersitz

WHCGCEE29 **W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT**

Kein Gasanschluss am Heizungsgehäuse

WHEEE18 **W/O HELP EQUIPMENT**

Es wird keine Hilfsausrüstung zur Verfügung gestellt

WHHT15 **WITHOUT HANDLES**

Fahrzeug ohne Außentürgriffe

WHMHA18 **WITH HEATER MATRIX**

Mit Heizungsmatrix

WHPFHT26 **WITHOUT HEAT PUMP FUNCTION**

Keine Wärmepumpenfunktion

WHT7 **WITHOUT**

Keine

WLHT13 **WITHOUT LABEL**

Ohne Etikett

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

WLPHT21 WITHOUT LICENCE PLATE
Ohne Nummernschild

WLPHT26 WITHOUT LATERAL PROTECTORS
Das Fahrzeug verfügt nicht über Seitenaufprallschutz

WLPWEET43 WIDE LAT PROTECTIONS + WING+SILL EXTENSIONS
Breite Seitenschutzvorrichtungen mit Flügel- und Schwellerverbreiterungen

WMLHT19 WITHOUT MIRROR LINK
Keine Spiegel-Link-Funktion

WMMHT27 WITHOUT MINOR MODIFICATIONS
Keine geringfügigen Änderungen

WNSHT25 WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
Kein Navigationssystem enthalten

WOLIIE23 W/O OIL LEVEL INDICATOR
Keine Ölstandsanzeige

WOSBTR23 W/O OTHER SETTING BOXES
Keine weiteren Einstellungsfelder

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER
Mit Partikelfilter

WPFHL18 WITH POLLEN FILTER
Ausgestattet mit einem Pollenfilter

WPNMHR33 WITH PORTABLE NAVIGATION MOUNTING
Mit Halterung für tragbare Navigationsgeräte

WPTAHT29 WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS
Ohne Antriebsgeräusche

WPVAHT28 WITHOUT PANORAMIC VISUAL AID
Keine Panorama-Visualisierung

WRABHT26 WITHOUT REAR ANTI-ROLL BAR
Kein hinterer Stabilisator

WRBHT17 WITHOUT ROOF BARS
Keine Dachträger

WRDHT21 WITHOUT RADIO DISPLAY
Keine Radioanzeige

WRFHT23 WITHOUT RADIO FREQUENCY
Die Funkfunktion ist in dieser Konfiguration nicht enthalten.

WRGBAHT39 WITHOUT REVERSE GEAR BRAKING ASSISTANCE
Keine Bremsunterstützung im Rückwärtsgang

WRLFHT23 WITHOUT REAR LOAD FLOOR
Ohne Ladeboden im Heck

WRRHT22 WITHOUT RADIO RECEIVER
Es ist kein Radioempfänger installiert

WRTHT19 WITHOUT RADIO TUNER
Ohne Radioempfänger

WRWHA15 WITH REAR WIPER
Hinter Scheibenwischer im Lieferumfang enthalten

WSASSHO27 WITH STOP AND START STARTER
Start-Stopp-System

WSCHT19 WITHOUT SPEED CHECK
Ohne Geschwindigkeitskontrolle

WSRHT16 WITHOUT SUN ROOF
Kein Schiebedach

WSWHT19 WITHOUT SPARE WHEEL
Ohne Reserverad

WSZACCHN37 WITH SINGLE ZONE AIR CON/TEMP CONTROL
Einzonen-Klimaanlage mit Temperaturregelung

WTBHT24 WITHOUT TRACTION BATTERY
Ohne Antriebsbatterie

WTCAHT37 WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE
ohne Unterstützung bei der Flugbahnsteuerung

WTDT13 WINDOW TINTED
Getönte Scheiben

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

WTHT14 **WITHOUT TOWBAR**
Ohne Anhängerkupplung

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**
Ohne Diebstahlwarnanlage

WTRLHO25 **WITH TWO REVERSING LIGHTS**
Mit zwei Rückfahrscheinwerfern

WVLRHT32 **WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION**
Kein System zur Erkennung der Fahrzeugbeladung

WVMHT21 **WITHOUT VANITY MIRROR**
Es ist kein Kosmetikspiegel vorhanden

WWHT12 **WITHOUT WIFI**
Keine WLAN-Funktion

XX4 **"FX"**
Modell: FX

Z1015 **10 Z1AH 0024302**

Rückrufe

Wir haben überprüft, ob der Hersteller Sicherheitsrückrufe für dieses Fahrzeug ausgesprochen hat.

Achtung
3 Rückrufe gefunden

carVertical-Anmerkung
Für dieses Fahrzeug lagen mehrere Rückrufaktionen vor, aber es ist unklar, ob die Probleme behoben wurden. Am besten wendest du dich an den Hersteller.

Rückrufstatus: **Unbekannt** Veröffentlicht 18.03.2026

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückrufnummer GW9

Beschreibung C3(CC21), C3 Aircross(CC24): Faisceau DAE

Rückrufstatus: **Unbekannt** Veröffentlicht 12.08.2025

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückrufnummer GQ7

Beschreibung C3(CC21): Logiciels configuration 17.9 + fichier .exe

Rückrufstatus: **Unbekannt** Veröffentlicht 21.07.2025

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe Hoch

Rückrufnummer GJ6

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Beschreibung Tuyau carburant

Wenn ein Fahrzeug zurückgerufen wird, sind das Fahrzeug oder seine Komponenten mangelhaft. Sie müssen (1) repariert, (2) ausgetauscht oder der Kaufpreis muss (3) vom Hersteller erstattet werden. Sicherheitsrückrufe sind die häufigste Art von Rückrufaktionen – sie werden durchgeführt, wenn das Fahrzeug oder seine Ausstattung ein Sicherheitsrisiko darstellt oder nicht den Sicherheitsstandards für Kraftfahrzeuge entspricht. Hersteller können auch Rückrufe aus anderen Gründen durchführen, z. B. wegen Emissions- oder Konformitätsproblemen, Leistungsproblemen oder Problemen mit Fahrzeugkomponenten oder -software, die nicht unmittelbar ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

05.2025 **Herkunftsland unbekannt**

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Auf Grundlage dieses Berichts:

- [ ] **Verify recall status**

  An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

  - [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
  - [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 76425c78-a486-4065-8e54-118504cc9e2d