

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 6DEDA904-EC8D-4FAF-8469-807406C1AFCA

FAHRZEUG

MARKE: Mercedes-Benz  
MODELL: EQB - 66,5kWh

KILOMETERSTAND: 60.033 km  
FIN: W1N2436121N004472  
DATUM UND UHRZEIT:  
30.04.26, 17:53

DURCHGEFÜHRT VON: AC Luzern GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig  
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

# 96,5 %

ENERGIE 64kWh | 67kWh




WLTP-REICHWEITE 460km | 477km

BEWERTUNG

### BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

### AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	66,4kWh	64,2kWh	62,8kWh
Neu:	68,8kWh	66,5kWh	65,0kWh

## REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	381-460km	309km
Neu:	395-477km	320km

## AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

**AVILOO-Box angeschlossen. 17:53:34**

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

## SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

## BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	85%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	97%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

## MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	23,0°C	24,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	4,008V	4,035V	27mV	✓
Batteriespannung	403,2V			
Durchschn. Stromstärke	-2,0A			

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.033	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.034	4.032	4.033	4.034
21 - 40	4.033	4.033	4.033	4.034	4.035	4.034	4.034	4.033	4.034	4.034	4.008	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033
41 - 60	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.032	4.032	4.033	4.032	4.033	4.033	4.033	4.032	4.033	4.032	4.032	4.033	4.033
61 - 80	4.035	4.034	4.034	4.033	4.034	4.035	4.035	4.033	4.035	4.034	4.035	4.033	4.034	4.034	4.032	4.031	4.032	4.032	4.031	4.032
81 - 100	4.032	4.031	4.032	4.031	4.032	4.031	4.031	4.032	4.032	4.031	4.032	4.032	4.032	4.032	4.031	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032



\*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.