

Documents du véhicule



Version française

Fahrzeugdokumente



Deutsche Version – siehe unten

ÉQUIPEMENTS IMPORTANTS

Moteur, boîte et transmission

Code	Désignation
M7F	Moteur essence V6 2.8 litres, 30 soupapes, 142 kW / 193 ch, catalysé
T7F	Famille mécanique du moteur V6 2.8 litres, type 078.2
ACK	Code moteur
G0F	Commande Tiptronic
1X0	Traction avant
1WD	Arbres de transmission avant à joints tripodes
1E1	Système de récupération des vapeurs d'essence par filtre à charbon actif
2G1	Goulotte adaptée à l'essence sans plomb
0M5	Réservoir de carburant correspondant à cette configuration

Sellerie et intérieur

Code	Désignation
N3Q	Sellerie en cuir Nappa fin
5MG	Inserts décoratifs en ronce de noyer
1MR	Volant gainé de cuir
Q1A	Sièges avant de forme standard
3L3	Réglage manuel en hauteur des sièges avant
4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément
6E3	Accoudoir central avant
6D2	Accoudoir central arrière avec compartiment de rangement
4M2	Porte-gobelets dans la console centrale avant et dans le rangement arrière
3Q1	Appuie-tête arrière
3X1	Trappe à skis avec sac à skis
3N1	Rangements dans le coffre

Climatisation et confort

Code	Désignation
9AK	Climatisation automatique Climatronic, sans CFC, avec régulation selon les conditions extérieures et l'ensoleillement
8T1	Régulateur de vitesse
1N1	Direction assistée
2C5	Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
4E2	Ouverture électrique du coffre depuis l'habitacle
4L2	Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel à sécurité détachable
6XE	Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
5RQ	Rétroviseur extérieur droit convexe
5SL	Rétroviseur extérieur gauche asphérique
4K4	Verrouillage centralisé avec télécommande

Vitrage et carrosserie

Code	Désignation
LY1T	Peinture Melange Metallic
4GH	Pare-brise athermique avec bande pare-soleil
4KC	Vitres latérales et lunette arrière en verre athermique
6FB	Coques de rétroviseurs peintes dans la couleur de la carrosserie
K8B	Carrosserie berline trois volumes

Éclairage

Code	Désignation
8BB	Phares halogènes pour circulation à droite

Code	Désignation
8Q1	Réglage de la hauteur des phares
8X1	Lave-phares
8R1	Troisième feu stop central
8TC	Feu antibrouillard arrière pour circulation à droite

Audio et instrumentation

Code	Désignation
8AV	Autoradio Audi d'origine
8RL	Installation audio à 6 haut-parleurs
U0C	Combiné d'instruments avec compte-tours, montre et compteur en km/h
8CC	Capteur électronique de vitesse
8GL	Alternateur 120 A
J0W	Batterie 100 Ah sans entretien

Sécurité

Code	Désignation
1AJ	ABS, antipatinage ASR et blocage électronique de différentiel EDS
4UE	Airbags conducteur et passager avant
4X2	Airbags latéraux avant et arrière
9V7	Antidémarrage électronique, alarme antivol et surveillance volumétrique de l'habitacle
4QE	Ceintures avant à trois points réglables manuellement en hauteur
1T2	Triangle de signalisation
1S7	Trousse à outils et cric en aluminium

Freins, suspension et roues

Code	Désignation
1BA	Suspension standard orientée confort
1LC	Freins à disque avant
1KE	Freins à disque arrière
C5Z	Jantes alliage coulé 7J x 16 pouces
H0R	Pneus d'origine 205/55 R16 91H à faible résistance au roulement
1G3	Roue de secours en alliage avec pneu de dimension normale

Codes de marché et d'homologation suisse

Code	Désignation
0LF	Plaques et certificats de sécurité spécifiques à la Suisse
B13	Homologation nationale suisse
X4B	Ensemble d'équipements spécifique au marché suisse

WICHTIGE AUSSTATTUNG

Motor, Getriebe und Antrieb

Code	Bezeichnung
M7F	2,8-Liter-V6-Ottomotor, 30 Ventile, 142 kW / 193 PS, mit Katalysator
T7F	Motorenbaureihe 2,8-Liter-V6, Typ 078.2
ACK	Motorkennbuchstabe
G0F	Tiptronic-Automatikgetriebe
1X0	Frontantrieb
1WD	Vordere Antriebswellen mit Tripodengelenken
1E1	Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem mit Aktivkohlefilter
2G1	Einfüllstutzen für bleifreies Benzin
0M5	Kraftstoffbehälter entsprechend dieser Fahrzeugkonfiguration

Polsterung und Innenraum

Code	Bezeichnung
N3Q	Feinnappa-Lederausstattung
5MG	Dekoreinlagen in Wurzelholz
1MR	Lederlenkrad
Q1A	Vordersitze in Standardausführung
3L3	Manuelle Höheneinstellung der Vordersitze
4A3	Vordersitzheizung, für Fahrer- und Beifahrersitz getrennt regelbar
6E3	Mittelarmlehne vorn
6D2	Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
4M2	Getränkehalter in der vorderen Mittelkonsole und im hinteren Ablagebereich
3Q1	Kopfstützen hinten
3X1	Durchladeeinrichtung mit Skisack
3N1	Ablagefächer im Gepäckraum

Klimatisierung und Komfort

Code	Bezeichnung
9AK	Climatronic-Klimaautomatik, FCKW-frei, mit Regelung nach Außentemperatur und Sonneneinstrahlung
8T1	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
1N1	Servolenkung
2C5	Lenksäule höhen- und längsverstellbar
4E2	Elektrische Gepäckraumtrennung vom Innenraum aus
4L2	Manuell abblendbarer Innenspiegel mit Sicherheitsabreißbefestigung
6XE	Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar
5RQ	Rechter Außenspiegel, konvex
5SL	Linker Außenspiegel, asphärisch
4K4	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Verglasung und Karosserie

Code	Bezeichnung
LY1T	Lackierung Melange Metallic
4GH	Wärmeschutz-Frontscheibe mit Sonnenblindstreifen
4KC	Seitenscheiben und Heckscheibe aus Wärmeschutzglas
6FB	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
K8B	Stufenhecklimousine

Beleuchtung

Code	Bezeichnung
8BB	Halogen-Hauptscheinwerfer für Rechtsverkehr

Code	Bezeichnung
8Q1	Leuchtweitenregulierung
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
8R1	Dritte Bremsleuchte, mittig angeordnet
8TC	Nebelschlussleuchte für Rechtsverkehr

Audio und Instrumentierung

Code	Bezeichnung
8AV	Original Audi-Radio
8RL	Soundsystem mit 6 Lautsprechern
U0C	Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Uhr und Tachometer in km/h
8CC	Elektronischer Geschwindigkeitssensor
8GL	120-A-Lichtmaschine
J0W	Wartungsfreie 100-Ah-Batterie

Sicherheit

Code	Bezeichnung
1AJ	ABS, Antriebsschlupfregelung ASR und elektronische Differenzialsperre EDS
4UE	Airbags für Fahrer und Beifahrer
4X2	Seitenairbags vorn und hinten
9V7	Elektronische Wegfahrsperre, Diebstahlwarnanlage und Innenraumüberwachung
4QE	Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn, manuell höhenverstellbar
1T2	Warndreieck
1S7	Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber

Bremsen, Fahrwerk und Räder

Code	Bezeichnung
1BA	Komfortorientiertes Standardfahrwerk
1LC	Scheibenbremsen vorn
1KE	Scheibenbremsen hinten
C5Z	Leichtmetallgussräder 7J x 16 Zoll
H0R	Originalbereifung 205/55 R16 91H mit geringem Rollwiderstand
1G3	Vollwertiges Leichtmetall-Reserverad

Schweizer Markt- und Typgenehmigungscodes

Code	Bezeichnung
0LF	Für die Schweiz spezifische Sicherheitsaufkleber und Bescheinigungen
B13	Schweizer nationale Typgenehmigung
X4B	Ausstattungspaket speziell für den Schweizer Markt

Lieu du contrôle	Date	Heure	Inspecteur	Type Exp.	Émolument	Émolument	Émolument	Émolument
Malvilliers	16.06.2026	14:10 14:30	GLI	Volontaire				
Annotation/s :								

Plaque/s : Valeur Co2 : (I) NDEC 285
Type boîte AutomatiqueA5
Source valeur Co2 : SIAC C. émission : B02
Usage spécial : ---
Genre de véhicule : Voiture de tourisme
Marque & type : AUDI A8
N° de châssis : WA UZZ Z4D ZWN 015 383
Carrosserie : Limousine
Place : total / av. : 5 / 2 Couleur : brun métallisé
Matricule : 133.308.830 Réception type : 1AB729
Cylindrée en cm³ : 2771 Puissance kW : 142.00 KW / kg : *****
Poids à vide (kg) : **1685 Charge utile : ***475 Poids total : **2160
Pd ensemble (kg) : ***** Chg remorqu. : ***** Charge toit : 100

RAPPORT D'EXPERTISE

Contrôle tech. Précédent : 03.08.2023 / NE

1^{ère} mise circ. : 01.08.1998 No client : 240388
Rdv précédent/s : *** Nb renvoi/s : ***

ASSISTANCE AUTO FIORUCCI SÀRL
Rue de la Musinière 19
2072 St-Blaise

Freinage

		1. G / D	2. G / D	3. G / D	
1 Frein de service (vhc. vide / chargé)	AV				
	AR				
2 Frein auxiliaire / de stationnement					

Dispositif de frein

3 Efficacité / desserrage / course à vide / ovalisation	
4 Disques / attestation / régulateur / flexibles / ABS	
Plaquette de frein	

Dispositif d'éclairage / Installation électrique

5 Croisement / route / position / brouillard / route compl. / diurne	
6 Réglage / projection /	
7 Feu arrière / stop / recul / éclairage plaque / gabarit	
8 Clignoteurs / catadioptr/s / lampe témoin / lave-phares	
9 Ampoule / verre / décoloré(e)	
10 Batterie / klaxon / Prise de remorque	

Comportement des émissions

11 Gaz : CO-CO2-HC / Fumée / Particules fines	
27-05-26	

12 Service / fiche d'entretien / antipollution / OBD	
--	--

Identification

13 N° châssis / plaque constructeur / plaques de contrôle	
---	--

Direction

14 Rotule / cache-poussière / manchette de protection / étanchéité	
--	--

15 Ripomètre : mm/m	
--------------------------	--

Moteur / Boîte à vitesse / Pont / Transmission

16 Moteur / embrayage / étanchéité / manchette de protection	
17 Échappement / catalyseur / attestation	

Conditions de visibilité

18 Pare-brise / vitre / essuie-glace / lave-glace / rétroviseur	
Dégivreur	

Km au compteur : 185'465

0-50 50-100 100-200 200-300 >300
○ ○ ○ ○ ○

Remarque/s :

Annexes/s :

Essieux, roues, pneus et suspension

19 Pneus : État / compatibilité / garantie / dimensions / TPMS :	
225/60 R16 102H 2K M+S	

20 Jantes / entretoises / attestation / dimensions AC / AL	
AL	

		1. G / D	2. G / D	3. G / D	
21 Suspension	AV efficacité				
	amplitude				
	AR efficacité				
	amplitude				

22 Amortisseur / ressort / axe de ressort / stabilisateur / attestation	
23 Trapèze / bras de susp. / silentbloc / rotule / cache-poussière	
24 Butée / roulement de roue	

Châssis / Carrosserie / Superstructure

Corrosion :	
Longeron	Plancher
Bas de caisse	Berceau
Passage de roue	Aile
Attache suspension	Porte

26 Accessoires aérodynamiques / attestation	
---	--

27 Marquage grande visibilité / parties dangereuses	
---	--

28 Dispositif d'attelage / béquille /	
---------------------------------------	--

Autres équipements

29 Vitesse : V compteur : V-effective :	
---	--

30 Ceinture de sécurité / airbag / extincteur / équipement ADR	
--	--

31 Certificat / tachygraphe / limiteur de vitesse / App. de saisie RPLP	
---	--

32 Cale / antivol / disque V _{max} / plaque d'identification AR	
--	--

33 Sécurité porte / antidérapant sur pédale	
---	--

34 Essai sur route	
--------------------	--

35 Véhicule à revoir complètement / impropre à la circulation	
---	--

Signature du client/mandataire attestant la remise en état du/des point/s contesté/s dans un délai de 1 mois.

Le véhicule est reconnu conforme aux exigences

Date et signature de l'expert

Timbre GLI

209

16 JUIN 2026

Véhicule non conforme informations verso !

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tél : 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 TVA

Concerne : Batterie Varta

Facture N° 46206 / 4652

Saint-Blaise, le 16 mai 2024

Date de prestation 14.02.2024

Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	%	Total	TVA
Batterie Varta 95Ah 24 mois de garantie	pce	1	338.00	50.00	169.00	8.1

Total HT	169.00	TVA 8.1% (sur 169.00)	13.70	Total facturé CHF	182.70
		TVA totale	13.70	Encaissements	-182.70
				Acquittée le 29.08.2024	

Avec nos remerciements.

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tel. : 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 MWST

Betreff: Batterie Varta

Rechnung Nr. 46206 / 4652

Saint-Blaise, 16. Mai 2024

Leistungsdatum 14.02.2024

Bezeichnung	Einheit	Anzahl	Nettopreis	%	Total	MWST
Batterie Varta 95Ah 24 Monate Garantie	Stk.	1	338.00	50.00	169.00	8.1

Total netto 169.00

MWST 8.1% (auf 169.00) 13.70

MWST total 13.70

Rechnungstotal CHF 182.70

Zahlungseingänge -182.70
Bezahlt am 29.08.2024

Besten Dank.

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tél : 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 TVA

Concerne : Divers fournisseurs

Facture N° 32173 / 4652

Saint-Blaise, le 24 mai 2022

Date de prestation 30.05.2022

Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	Total	TVA
~~Essuie glace AR (Honda Jazz)~~	pce	1	8.04	8.05	7.7
~~Essuie glace AV (Honda Jazz)~~	pce	1	33.06	33.05	7.7
Bougie (Audi A8)	pce	6	14.16	84.95	7.7
Joint de cache-soupape (Audi A8)	pce	2	50.12	100.25	7.7
Pneu été 235/40ZR19	pce	4	90.05	360.20	7.7
~~Bougie~~	pce	1	15.80	15.80	7.7

A reporter 602.30

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tel. 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 MWST

Betreff: Verschiedene Lieferanten

Rechnung Nr. 32173 / 4652

Saint-Blaise, 24. Mai 2022

Leistungsdatum 30.05.2022

Bezeichnung	Einheit	Anzahl	Nettopreis	Total	MWST
Heckwischer (Honda Jazz)	Stk.	1	8.04	8.05	7.7
Frontwischer (Honda Jazz)	Stk.	1	33.06	33.05	7.7
Zündkerze (Audi A8)	Stk.	6	14.16	84.95	7.7
Ventildeckeldichtung (Audi A8)	Stk.	2	50.12	100.25	7.7
Sommerreifen 235/40ZR19	Stk.	4	90.05	360.20	7.7
Zündkerze	Stk.	1	15.80	15.80	7.7

Übertrag

602.30

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tél : 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 TVA

Concerne : Divers

Facture N° 53803 / 4652

Saint-Blaise, le 3 avril 2025

Date de prestation 21.03.2025

Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	%	Total	TVA
Pompe à eau	pce	1	711.32	22.00	554.85	8.1
Huile ATF	litre	2	47.90	65.00	33.55	8.1
Tuyau, ventilation du carter	pce	1	66.47	29.00	47.20	8.1
Tuyau d'huile	pce	1	16.16	6.00	15.20	8.1

Total HT	650.80	TVA 8.1% (sur 650.80)	52.70	Total facturé CHF	703.50
		TVA totale	52.70	Encaissements	-703.50
				Acquittée le 04.04.2025	

Avec nos remerciements.

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

Rue de la Musinière 19
2072 Saint-Blaise
Tel. : 032 / 731 03 70
Email : info@aafiorucci.ch
IBAN CH39 0076 6000 1027 6612 6
SWIFT BCNNCH22
CHE-210.117.308 MWST

Betreff: Verschiedenes

Rechnung Nr. 53803 / 4652

Saint-Blaise, 3. April 2025

Leistungsdatum 21.03.2025

Bezeichnung	Einheit	Anzahl	Nettopreis	%	Total	MWST
~~Wasserpumpe~~	Stk.	1	711.32	22.00	554.85	8.1
~~ATE Öl~~	Liter	2	47.90	65.00	33.55	8.1
Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch	Stk.	1	66.47	29.00	47.20	8.1
Ölschlauch	Stk.	1	16.16	6.00	15.20	8.1

Total netto 650.80

MWST 8.1% (auf 650.80) 52.70

Rechnungstotal CHF 703.50

MWST total 52.70

Zahlungseingänge -703.50
Bezahlt am 04.04.2025

Besten Dank.

Assistance Auto Fiorucci Sàrl

SERVICE-NACHWEIS

Auf den folgenden Nachweistafeln bestätigen Ihnen der Audi-Betrieb, durch Anlesen der entsprechenden Kästchen, welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde. Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse. Die Zusatzarbeiten zum Inspektions-Service und der Bremsflüssigkeitswechsel werden auf den Seiten 20 - 23 gesondert bestätigt.

Übergabe-Inspektion

Bevor wir Ihr Fahrzeug an Sie ausliefern, haben wir es nach den Richtlinien des Werkes durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Auto haben.

Die Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am

18.08



Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 7.99

km-Stand: 15.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 4.11.99

km-Stand: 12.834

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐ ☒

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Daniel Hug

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 11.00

km-Stand: 30.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 20.12.00

km-Stand: 24.079

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Daniel Hug

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 12.01

km-Stand: 25.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 8.1.02

km-Stand: 33.031

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Daniel Hug

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 1.02

km-Stand: 45.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 22.5.03

km-Stand: 42.981

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Daniel Hug

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 5.08

km-Stand: 60.000

je nachdem, was zuerst eintritt

beachten - siehe Seite 5

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 15.02.05

km-Stand: 60.032

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Daniel Hug

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 5.2006

km-Stand: 75.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 25.09.07

km-Stand: 79.461

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐ ☒

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



M. Schneider

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: Juni 2008

km-Stand: 95.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 12.06.09

km-Stand: 98.388

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Pneu Shop Bai GmbH
Hegnaustrasse 2
CH-8604 Volketswil
Tel. 044 997 22 45 Fax 044 997 22 46
www.pneushopbai.ch

Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum: 6.10

km-Stand: 110.000

je nachdem, was zuerst eintritt

Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 27.05.2010

km-Stand: 109.000

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum:

km-Stand:

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 21.09.2012

km-Stand: 122.500

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum:

km-Stand:

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 30.06.2014

km-Stand: 138.000

Durchgeführt wurde ja nein

Inspektion alle 12 Monate ☒ ☐

Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☒ ☐

Nachweise für Zusatzarbeiten - siehe Seiten 20 - 23

Ölwechsel-Service ☒ ☐



Stempel des Audi-Betriebes

Nächster Service:

Datum:

km-Stand:

je nachdem, was zuerst eintritt

beachten - siehe Seite 5

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 30.05.2018 km-Stand: 149.600	Datum: 16.05.2018 km-Stand: 157.000	Datum: 19.07.2019 km-Stand: 166.000
Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein
Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐
Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.
Ölwechsel-Service ☒	Ölwechsel-Service ☒	Ölwechsel-Service ☒
Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes
Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt

Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 28.05.2021 km-Stand: 175.874	Datum: 28.3.2022 km-Stand: 172.314	Datum: 22.04.2022 km-Stand: 178.602
Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein
Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐
Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.
Ölwechsel-Service ☒	Ölwechsel-Service ☐	Ölwechsel-Service ☐
Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes
Nächster Service: Datum: 09.2022 km-Stand: 190.000 je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt

beachten – siehe Seite 5

SERVICE-NACHWEIS

Datum: 16.05.2026 km-Stand: 189.405 km	Datum: km-Stand:	Datum: km-Stand:
Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein	Durchgeführt wurde ☐ ja ☒ nein
Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐	Inspektion alle 12 Monate ☐
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000 / 60.000 / 120.000 km ☐
Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.	Nachweise für Zusatzarbeiten – siehe Seiten 20 – 23.
Ölwechsel-Service ☐	Ölwechsel-Service ☐	Ölwechsel-Service ☐
Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes	Stempel des Audi-Betriebes
Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt	Nächster Service: Datum: km-Stand: je nachdem, was zuerst eintritt

Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine

beachten –