

# BATTERIEZERTIFIKAT VORSCHAU

ZERTIFIKATNUMMER: D06219B9-3696-4D08-\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*



FAHRZEUG

**MARKE:** BMW  
**MODELL:** X1 xDrive 25e - 10 kWh

**KILOMETERSTAND:** 16.065 km  
**DATUM UND UHRZEIT:**  
17.2.2026, 16:49:37

**DURCHGEFÜHRT VON:** Hirsch  
Automobile AG



ERGEBNISSE

## GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

# 89,8 %

ENERGIE

8kWh | 9kWh



WLTP-REICHWEITE

51km | 57km

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

BEWERTUNG

## MÄSSIGER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem mäßigen Zustand befindet. Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO



Weitere Informationen zu diesem Test finden Sie unter [aviloo.com/ft-preview](https://aviloo.com/ft-preview)  
Scannen Sie den **-QR-Code**, um den Originalbericht zu erhalten