

Confirmation d'entretien

Les travaux d'entretien effectués sont indiqués dans les pages suivantes.

Un travail d'entretien doit être effectué dès que l'affichage de service l'indique ou, du moins, selon les périodicités d'entretien mentionnées dans le manuel d'utilisation.

Pour connaître les qualités et viscosités d'huile moteur autorisées, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule.

Chaque opération, est identifiée par : Oui ou Non

Oui = a été changé ou remplacé

Non = aucun changement nécessaire

Remarque

Les données suivantes ne peuvent pas être modifiées.

Entretien : ☒ Intermédiaire
☐ Principal

Date 5/11/18 km 15463

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : Dexos 2 W- 10W30

Protection antigel, liquide de refroidissement -40 °C

Oui Non

- ☐ ☒ Pile (télécommande radio)
- ☐ ☒ Filtre à pollen
- ☐ ☒ Cartouche de filtre à air
- ☐ ☒ Courroie trapézoïdale nervurée
- ☐ ☒ Courroie crantée
- ☐ ☒ Filtre à carburant
- ☐ ☒ Filtre à essence
- ☐ ☒ Filtre à gaz
- ☐ ☒ Huile de boîte de vitesses
- ☐ ☒ Liquide de freins
- ☐ ☒ Kit de réparation de pneu
- ☐ ☒ Garnitures de frein avant/arrière
- ☐ ☒ Bougies
- ☐ ☒ Liquide de refroidissement

Opel C
Garage M.

Espace
Cachet et signature
du réparateur agréé

Hept...

6

Confirmation d'entretien

ordre 77938

ordre 88086

Entretien : ☐ Intermédiaire
☒ Principal

Date 12/11/19 km 33803

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒dexos1 Gen2 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de
refroidissement -40 °C

Oui Non

☒ ☐ Pile (télécommande radio)☒ ☐ Filtre à pollen☐ ☒ Cartouche de filtre à air☐ ☒ Courroie trapézoïdale ner-
vurée☐ ☒ Courroie crantée☒ ☐ Filtre à carburant☐ ☒ Filtre à essence☐ ☒ Filtre à gaz☐ ☒ Huile de boîte de vitesses☒ ☐ Liquide de freins☐ ☒ Kit de réparation de pneu☒ ☐ Garnitures de frein avant/arrière☐ ☒ Bougies

Garage Milliet SA

Espace 6/ CP 63

1023 Crissier

Entretien : ☒ Intermédiaire
☐ Principal

Date 14/12/20 km 54259

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒dexos1 Gen2 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de
refroidissement -30 °C

Oui Non

☐ ☒ Pile (télécommande radio)☐ ☒ Filtre à pollen☐ ☒ Cartouche de filtre à air☐ ☒ Courroie trapézoïdale ner-
vurée☐ ☒ Courroie crantée☐ ☒ Filtre à carburant☐ ☒ Filtre à essence☐ ☒ Filtre à gaz☐ ☒ Huile de boîte de vitesses☐ ☒ Liquide de freins☐ ☒ Kit de réparation de pneu☐ ☒ Garnitures de frein avant/arrière☐ ☒ Bougies

Opel Crissier

Garage Milliet SA

Espace 6/ CP 63

1023 Crissier

Entretien : ☐ Intermédiaire
☒ Principal

Date 28.03.22 km 78491

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒dexos1 Gen2 ☐ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de
refroidissement -30 °C

Oui Non

☒ ☐ Pile (télécommande radio)☒ ☐ Filtre à pollen☒ ☐ Cartouche de filtre à air☐ ☒ Courroie trapézoïdale ner-
vurée☐ ☒ Courroie crantée☒ ☐ Filtre à carburant☐ ☒ Filtre à essence☐ ☒ Filtre à gaz☐ ☒ Huile de boîte de vitesses☒ ☐ Liquide de freins☐ ☒ Kit de réparation de pneu☒ ☐ Garnitures de frein avant/arrière☐ ☒ Bougies

Opel Crissier

Cachet et signature

du réparateur agréé

Espace 6/ CP 63

1023 Crissier

M.D

Entretien : ☒ Intermédiaire
☐ Principal

Date 12/05/2008 km 97122

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de refroidissement -30 °C

Oui Non

- ☐ ☒ Pile (télécommande radio)
- ☐ ☒ Filtre à pollen
- ☐ ☒ Cartouche de filtre à air
- ☐ ☒ Courroie trapézoïdale nervurée
- ☐ ☒ Courroie crantée
- ☐ ☒ Filtre à carburant
- ☐ ☒ Filtre à essence
- ☐ ☒ Filtre à gaz
- ☐ ☒ Huile de boîte de vitesses
- ☐ ☒ Liquide de freins
- ☐ ☒ Kit de réparation de pneu
- ☐ ☒ Garnitures de frein avant/arrière
- ☐ ☒ Bougies

Arenaz Automobiles Crissier SA
 Ch. de l'Esparcette 6
 1023 Crissier
 021.637.60.00

Entretien : ☐ Intermédiaire
☐ Principal

Date 16.5.24 km 112729

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de refroidissement _____ °C

Oui Non

- ☐ ☒ Pile (télécommande radio)
- ☐ ☒ Filtre à pollen
- ☐ ☒ Cartouche de filtre à air
- ☒ ☐ Courroie trapézoïdale nervurée
- ☐ ☒ Courroie crantée
- ☐ ☒ Filtre à carburant
- ☐ ☒ Filtre à essence
- ☐ ☒ Filtre à gaz
- ☐ ☒ Huile de boîte de vitesses
- ☒ ☐ Liquide de freins
- ☐ ☒ Kit de réparation de pneu
- ☐ ☒ Garnitures de frein avant/arrière
- ☐ ☒ Bougies

Arenaz Automobiles Crissier SA
 Ch. de l'Esparcette 6
 1023 Crissier
 021.637.60.00

Entretien : ☐ Intermédiaire
☐ Principal

Date 19/5/25 km 121634

Huile moteur

Qualité : dexos1 ☐ dexos2 ☒
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viscosité : 5 W- 30

Protection antigel, liquide de refroidissement -30 °C

Oui Non

- ☒ ☐ Pile (télécommande radio)
- ☒ ☐ Filtre à pollen
- ☒ ☐ Cartouche de filtre à air
- ☐ ☒ Courroie trapézoïdale nervurée
- ☐ ☒ Courroie crantée
- ☒ ☐ Filtre à carburant
- ☐ ☒ Filtre à essence
- ☐ ☒ Filtre à gaz
- ☐ ☒ Huile de boîte de vitesses
- ☐ ☒ Liquide de freins
- ☐ ☒ Kit de réparation de pneu
- ☐ ☒ Garnitures de frein avant/arrière
- ☐ ☒ Bougies

Arenaz Automobiles Crissier SA
 Ch. de l'Esparcette 6
 1023 Crissier
 021.637.60.00