

Documents du véhicule

 Version française

Fahrzeugdokumente

 Deutsche Version – siehe unten

Mercedes-Benz G 300

WDB4633301X119496

2000 Diesel Automatique SUV

Généré le 10/08/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet



Domage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule.

K ilométrage

✅ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 248 403 km.

Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.



A-t-il été volé par le passé ?

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays :

Slovénie Roumanie Slovaquie Hongrie Italie Tchéquie Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 248 403 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



Habitudes de conduite

Découvrez à quel point cette voiture a été sollicitée au fil du temps. Une utilisation légère entraîne souvent moins d'usure, tandis qu'une conduite intense peut user plus vite certaines pièces clés.

 **Utilisation limitée** < 600 km/mois 86% de la période analysée

Moins conduite que la moyenne. Une utilisation limitée peut parfois provoquer le vieillissement de pièces restées inutilisées.

 **Utilisation normale** 600 - 3 000 km/mois 0% de la période analysée

Un usage classique. Cela traduit souvent une utilisation régulière et une usure équilibrée des pièces.

 **Utilisation intense** > 3 000 km/mois 14% de la période analysée

Bien plus conduite que la moyenne. Les pièces sont davantage sollicitées et peuvent nécessiter un remplacement plus rapide.

 **N'a pas roulé** 0% de la période analysée

Une période d'inutilisation prolongée. Les voitures restées longtemps sans rouler peuvent nécessiter des vérifications supplémentaires (batterie, freins, pneus).

Relevés du compteur kilométrique

01.2000	14 km
08.2002	99 000 km
06.2003	138 500 km
12.2024	248 403 km

Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être d'environ 269 120 km. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

01.2000 - 06.2003	 Utilisation intense	3 356 km/mois
06.2003 - 12.2024	 Utilisation limitée	420 km/mois

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.
Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.



Planning d'entretien recommandé

Nous avons vérifié les intervalles d'entretien recommandés pour ce véhicule selon les enregistrements disponibles.



Résumé

- La dernière révision était prévue il y a 8 403 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 1 597 km

Prochain entretien recommandé à 250 000 km

Ce qui devra être entretenu :



Durée de la révision 12 min

Filtre à air (Remplacer)



Durée de la révision 42 min

Liquide de refroidissement moteur (Remplacer)

Entretien précédent recommandé à 240 000 km

Ce qui aurait dû être entretenu :

⌚ Durée de la révision 78 min

Liquide de transmission automatique (Vidanger/remplir)

Filtre liquide de transmission automatique (Remplacer)

⌚ Durée de la révision 66 min

Huile de différentiel avant (Vidanger/remplir)

Huile de différentiel arrière (Vidanger/remplir)

Filtre à carburant (Remplacer)

⌚ Durée de la révision 6 min

Huile de boîte de transfert (Vidanger/remplir)

Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?




Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule

Registre des dommages

08.2002

Belgique



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été inspecté ou entretenu par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Avant droit / Pare-chocs

Estimation du coût des réparations passées

101 € – 250 €

Cause possible

Vol

Description

Valeur des biens ou des véhicules volés, telle qu'évaluée par l'assureur.



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été inspecté ou entretenu par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Droite / Porte avant

Estimation du coût des réparations passées


501 € – 750 €

Cause possible

Accord sur l'expertise

Description

Valeur des dommages évaluée par toutes les parties.



Extérieur affecté

Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été inspecté ou entretenu par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Toit / Structure

Pièces de carrosserie extérieures

Estimation du coût des réparations passées

2 501 € – 3 000 €

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées

suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Estimation du coût des réparations passées

Si des dommages ont été signalés pour le véhicule, cette estimation est basée sur les prix des réparations dans le pays où les dommages ont été constatés, convertis dans ta devise locale.

Pourquoi cette estimation peut-elle différer des prix des réparations dans ton pays :

Les taux horaires et le prix des pièces varient selon les pays.

L'estimation est basée sur les tarifs officiels des centres de service. Ceux-ci sont généralement plus élevés que les tarifs des garages indépendants.

Spécifications

Les principales spécifications techniques et mécaniques du véhicule.

Résumé

Vérifie que les spécifications du véhicule correspondent à ce que t'a indiqué le vendeur.

Caractéristiques du véhicule



Aperçu

Marque	Modèle	Type de carburant
Mercedes-Benz	G 300	Diesel
Génération du modèle	Année de fabrication	Désignation constructeur
463	2000	G 300
Gamme d'années du modèle		
1996–2000		

suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Estimation du coût des réparations passées
Si des dommages ont été signalés pour le véhicule, cette estimation est basée sur les prix des réparations dans le pays où les dommages ont été constatés, convertis dans ta devise locale.
Pourquoi cette estimation peut-elle différer des prix des réparations dans ton pays :
Les taux horaires et le prix des pièces varient selon les pays.
L'estimation est basée sur les tarifs officiels des centres de service. Ceux-ci sont généralement plus élevés que les tarifs des garages indépendants.

Spécifications

Les principales spécifications techniques et mécaniques du véhicule.

Résumé

Vérifie que les spécifications du véhicule correspondent à ce que t'a indiqué le vendeur.

Caractéristiques du véhicule



Aperçu

Marque	Modèle	Type de carburant
Mercedes-Benz	G 300	Diesel
Génération du modèle	Année de fabrication	Désignation constructeur
463	2000	G 300
Gamme d'années du modèle		
1996–2000		



Performance et efficacité

Type de transmission	Type de conduite	Cylindrée
Automatique	AWD	3 l
Puissance	Nombre de cylindres	Nombre de vitesses
130 kW (174 ch / 177 PS)	6	5
Couple	Norme d'émissions	Code du moteur
330 Nm	Euro 2	M606
Description du moteur	Type motopropulseur	
TD	Combustion interne	



Carrosserie et dimensions

Type de carrosserie	Largeur	Taille des roues
SUV	1 760 mm	18 po

Équipement

Les équipements, options et technologies installés
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

- i

Résumé

Vérifie que les équipements du véhicule correspondent à ce que te dit le vendeur.

Liste des équipements

D'origine, sortie d'usine

423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION ⚡ Transmission automatique à 5 vitesses	M606 R6-DIESEL ENGINE OM606 ⚡ Ce véhicule est équipé d'un puissant moteur diesel R6, connu sous le nom d'OM606.
580 SLOVAKIAN REPUBLIC ⚡ Pays d'origine : République slovaque	E43 24-VOLT, 13-PIN SOCKET, IN OUTER REAR AREA ⚡ Prise de 24 volts située dans la zone extérieure arrière du véhicule
EP5 CD CHANGER ⚡ Changeur CD	ET6 AUTO-PILOT-SYSTEM (APS) ⚡ Ce véhicule est équipé d'un système de pilotage automatique (APS) pour l'assistance à la conduite automatisée.

ET7 NOKIA GSM PORTABLE CTEL W/ HANDS-FREE

SYS.+HOLDER

✦ Téléphone cellulaire portable Nokia GSM avec système mains libres et support

F49 WINDSHIELD HEATED

✦ Pare-brise chauffant

GE9 AUTOMATIC TRANSMISSION WITH TOUCH SHIFT, 5-SPEED

✦ Boîte de vitesses automatique à 5 rapports avec Touch Shift

H10 SEAT HEATER FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

IZ5 ETG-E1*96/79*0064*07 MODEL 463

✦ Le véhicule répond aux spécifications du modèle 463 ETG-E1*96/79*0064*07.

P48 REAR MUD FLAPS

✦ Bavettes arrière pour la protection

RB7 STAINLESS STEEL SPARE WHEEL COVER F. TIRE SIZE 255

✦ Enveloppe de roue de secours en acier inoxydable conçue pour les pneus de taille 255

T84 SIDE STEP

✦ Marches latérales

V18 INTERIOR TRIM IN BLACK

✦ La couleur des garnitures intérieures est noire.

V53 INV* STOWAGE BOX AND LUGGAGE COMPARTMENT COVER

✦ Boîte de rangement et cache-bagages inclus

X02 EU MODEL PLATE *INV*

✦ Plaques d'immatriculation de l'UE

F463 SERIES PRODUCTION 463 - CROSS-COUNTRY VEHICLE

✦ Série 463 - Véhicule tout-terrain

GE7 AUTOMATIC TRANSMISSION W5 A 330

✦ Le véhicule est équipé d'une transmission automatique avec le modèle W5 A 330.

H02 AIR CONDITIONING, MANUAL

✦ Système de climatisation manuel

I80 TIRES H65-H76/50, 255/55 R18

✦ Le véhicule est équipé de pneus haute performance de dimension 255/55 R18.

LB4 TURN SIGNAL LENSES, FRONT WHITE, REAR

BICHROMATIC

✦ Clignotants avant en blanc et clignotants arrière en couleur bichromatique

Q55 TRAILER HITCH, BALL HEAD

✦ Attelage de remorque avec tête sphérique

RL8 5.7 CM (18") LA WHEELS *INV*

✦ Jantes LA de 18 pouces

U46 LEATHER EQUIPMENT

✦ Intérieur en cuir

V46 FLOOR MATS FOR PASSENGER COMPARTMENT

✦ Comprend des tapis de sol pour l'habitacle afin de protéger l'intérieur du véhicule

V56 BURR WALNUT TRIM ELEMENTS *INV*

✦ Éléments décoratifs en ronce de noyer inclus

X43 FRENCH LABELS / PRINTED MATERIAL

✦ Étiquettes et matériel imprimé en français

Chronologie

CAR/VERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consultez toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.

Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 658dacfe-4328-4702-86b4-38498fdcf4d2

VIN:WDB4633301X119496

Généré le 08.10.2026

Expire le 07.11.2026

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 01.2000  Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 08.2002  BelgiqueExpertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

● 06.2003  BelgiqueExpertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

● 07.2024  SuisseExpertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays

Mercedes-Benz G 300

WDB4633301X119496

2000 Diesel Automatik SUV

Erstellt am 10.08.2026

Scannen, um den vollständigen Bericht aufzurufen



Schäden

Achtung

Wir haben 3 Einträge zu diesem Fahrzeug gefunden.

Kilometerstand

Keine Auffälligkeiten festgestellt

Letzter erfasster Kilometerstand: 248 403 km

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Auffälligkeiten festgestellt

Keine finanziellen oder rechtlichen Einträge registriert.

Diebstahl

Keine Auffälligkeiten festgestellt

Keine Hinweise auf Diebstahl gefunden.



Datenquellen: +44

Wir haben über 1'000 Datenquellen in 48 Ländern geprüft.

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug aktuell als gestohlen gemeldet ist, früher gestohlen wurde oder wieder aufgefunden wurde.



Keine Auffälligkeiten festgestellt

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:



Wird das Fahrzeug derzeit wegen Diebstahls gesucht?

Kein Eintrag weist darauf hin, dass das Fahrzeug aktuell als gestohlen gemeldet oder gesucht wird.



Wurde das Fahrzeug früher gestohlen?

Wir haben keine Diebstahlhistorie zu diesem Fahrzeug gefunden.

Polizeidatenbanken. Abgleich mit Diebstahlregistern in 7 Ländern:

Slowenien Rumänien Slowakei Ungarn Italien Tschechien Kanada




Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand plausibel erscheint oder manipuliert worden sein könnte.



Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand:
- 248 403 km
- 4 Kilometerstand-Einträge gefunden



Fahrverhalten

Hier erfährst du, wie stark dieses Fahrzeug im Laufe der Zeit genutzt wurde. Eine geringe Nutzung führt oft zu weniger Verschleiss; intensive Nutzung kann wichtige Teile schneller abnutzen.

☐ Geringe Nutzung < 600 km/Monat 86 % des untersuchten Zeitraums

Weniger gefahren als im Durchschnitt. Wenig genutzte Bauteile können auch durch Stillstand altern.

☐ Normale Nutzung 600–3000 km/Monat 0 % des untersuchten Zeitraums

Übliche Nutzung. Siedeutet oft auf regelmässigen Betrieb und gleichmässigen Verschleiss hin.

☐ Intensive Nutzung > 3 000 km/Monat 14 % des untersuchten Zeitraums

Deutlich stärker genutzt als im Durchschnitt. Bauteile werden stärker beansprucht und müssen möglicherweise früher ersetzt werden.

☐ Nicht gefahren 0 % des untersuchten Zeitraums

Längere Stillstandszeiten. Bei solchen Fahrzeugen sind weitere Kontrollen von Batterie, Bremsen und Reifen sinnvoll.

Kilometerstand-Einträge

01.2000	14 km
08.2002	99 000 km
06.2003	138 500 km
12.2024	248 403 km

 Erwarteter aktueller Kilometerstand

Auf Grundlage des jüngeren Fahrverhaltens könnte der aktuelle Kilometerstand bei rund 269 120 km liegen. Der tatsächliche Wert kann abweichen; bitte am Fahrzeug prüfen.

Fahrverhalten

01.2000–06.2003	Intensive Nutzung 3 356 km/Monat
06.2003–12.2024	Geringe Nutzung 420 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug technische Kontrollen bestanden hat und ob es als Totalschaden gemeldet wurde.



Keine Auffälligkeiten festgestellt

Es wurden keine Informationen zum rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden.

Rechtliches



Hat es die technische Prüfung bestanden?

Für dieses Fahrzeug ist keine technische Prüfung erfasst.



Altfahrzeug/
Totalschaden

Kein Eintrag deutet darauf hin, dass das Fahrzeug als nicht mehr verkehrstauglich erklärt wurde.

Empfohlener Wartungsplan

Wir haben die empfohlenen Wartungsintervalle anhand der verfügbaren Einträge geprüft.



Zusammenfassung

- Die letzte Wartung war vor 8 403 km vorgesehen: Prüfe, welche Arbeiten ausgeführt wurden.
- Nach dem erfassten Kilometerstand wird die nächste Wartung in 1 597 km empfohlen.

Nächste empfohlene Wartung bei 250 000 km

Vorgesehene Arbeiten:



Wartungsdauer 12 Min.

Luftfilter (ersetzen)



Wartungsdauer 42 Min.

Motorkühlmittel (ersetzen)

Vorherige empfohlene Wartung bei 240 000 km

Vorgesehene Arbeiten:

🕒 Wartungsdauer 78 Min.

Automatikgetriebeöl (ablassen/auffüllen) Automatikgetriebeölfilter (ersetzen)

🕒 Wartungsdauer 66 Min.

Vorderachs-Differenzialöl (wechseln) Hinterachs-Differenzialöl (wechseln) Kraftstofffilter (ersetzen)

🕒 Wartungsdauer 6 Min.

Verteilergetriebeöl (ablassen/auffüllen)

Schäden

Gab es früher Schäden am Fahrzeug? Wie hoch war der geschätzte Schaden?



Achtung

Wir haben 3 Einträge zu diesem Fahrzeug gefunden

Schadensregister

08.2002 Belgien



Begutachtung

Dieser Eintrag bedeutet, dass das Fahrzeug von Fachpersonal geprüft oder gewartet wurde, etwa im Rahmen von Reparaturen, Diagnosen oder Garantiearbeiten. Er bedeutet nicht zwingend, dass ein Unfall stattgefunden hat.

Betroffene Teile


Vornerechts / Stossfänger

Geschätzte frühere Reparaturkosten
101 € - 250 €

Mögliche
Ursache
Diebstahl

Beschreibung
Wert gestohlener Gegenstände oder Fahrzeuge,

wie vom Versicherer bewertet.



Begutachtung

Dieser Eintrag bedeutet, dass das Fahrzeug von Fachpersonal geprüft oder gewartet wurde, etwa wegen Reparaturen, Diagnosen oder Garantiarbeiten. Ein Unfall ist dadurch nicht zwingend belegt.

Betroffene Teile

Rechts / Vordertür

Geschätzte frühere Reparaturkosten
501 € - 750 €

Mögliche Ursache
Einigung über das Gutachten

Beschreibung
Von allen Beteiligten bewerteter Schaden.



Begutachtung

Dieser Eintrag bedeutet, dass das Fahrzeug von Fachpersonal geprüft oder gewartet wurde, etwa wegen Reparaturen, Diagnosen oder Garantiarbeiten. Ein Unfall ist dadurch nicht zwingend belegt.


Betroffene Teile

Dach / Struktur

Äussere Karosserieteile

Geschätzte frühere Reparaturkosten
2 501 € - 3 000 €

Aussenbereich betroffen



Hinweis: Die meisten Schäden stehen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, jedoch nicht ausschliesslich. Einträge können auch durch Schadengutachten, Auktionen, technische Kontrollen, Reparaturen oder ähnliche Ereignisse entstehen. Sie können beispielsweise eine Prüfung in einem anerkannten Zentrum, Reparaturen, Garantiarbeiten, Diagnosen oder Wartung dokumentieren. Solche Begutachtungen können

nach einem Unfall erfolgen, aber auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Herstellerdaten, Garantie- oder sonstiger Reparaturen, Nachbesserungen oder Schäden ohne Unfall (z. B. Diebstahl oder technischer Defekt). Solche Einträge beweisen daher keinen Unfall; sie können auch aus vorgeschriebenen Kontrollen oder Wartungsarbeiten stammen.

Glossar zu Schäden
Geschätzte frühere Reparaturkosten
Wenn Schäden gemeldet wurden, basiert die Schätzung auf Reparaturpreisen im jeweiligen Land, umgerechnet in die angezeigte Währung. Abweichungen können durch unterschiedliche Stundensätze und Teilepreise entstehen. Grundlage sind die offiziellen Werkstatttarife, die oft höher sind als bei freien Garagen.

Spezifikationen

Die wichtigsten technischen und mechanischen Fahrzeugdaten.

 **Zusammenfassung**
Prüfe, ob die Fahrzeugdaten mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugmerkmale

Übersicht


Marke	Modell	Kraftstoffart
Mercedes-Benz	G 300	Diesel
Modellgeneration	Baujahr	Herstellerbezeichnung
463	2000	G 300
Modelljahre		
1996–2000		



Leistung und Effizienz

Getriebeart	Antriebsart	Hubraum
Automatik	AWD	3 l
Leistung	Zylinderzahl	Gangzahl
130kW(174ch / 177 PS) Drehmoment	6	5
330 Nm	Abgasnorm	Motorkenncode
	Euro 2	M606
Motorbeschreibung	Antriebsart	
TD	Verbrennungsmotor	



Karosserie und Abmessungen

Karosserieart	Breite	Radgrösse
SUV	1 760 mm	18Zoll

Ausstattung

Installierte Ausstattungen, Optionen und Technologien. Die vereinfachten Beschreibungen in diesem Abschnitt wurden mithilfe von KI erstellt.

i Zusammenfassung
Prüfe, ob die Ausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsliste

Ab Werk

423	5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	M606	R6-DIESEL ENGINE OM606
❖	5-Gang-Automatikgetriebe	❖	Dieselfahrzeug mit OM606-Reihen-6-Zylinder.
580	SLOVAKIAN REPUBLIC	E43	24-VOLT, 13-PIN SOCKET, IN OUTER REAR AREA
❖	Herkunftsland: Slowakische Republik	❖	24-Volt-Steckdose mit 13 Polen im hinteren Aussenbereich.
EP5	CD CHANGER	ET6	AUTO-PILOT-SYSTEM (APS)
❖	CD-Wechsler	❖	Automatisches Pilotsystem (APS) zur Fahrunterstützung laut Bericht.

ET7 OKIA GSM PORTABLE CTEL W/ HANDS-FREE SYS.+HOLDER ✦ Mobiles Nokia-GSM-Telefon mit Freisprecheinrichtung und Halterung	F463 SERIES PRODUCTION 463 - CROSS-COUNTRY VEHICLE ✦ Baureihe 463 – Geländewagen
F49 WINDSHIELD HEATED ✦ Beheizbare Frontscheibe	GE7 AUTOMATIC TRANSMISSION W5 A 330 ✦ Automatikgetriebe vom Typ W5 A 330
GE9 AUTOMATIC TRANSMISSION WITH TOUCH SHIFT, 5-SPEED ✦ 5-Gang-Automatik mit Touch Shift	H02 AIR CONDITIONING, MANUAL ✦ Manuelle Klimaanlage
H10 SEAT HEATER FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER ✦ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	I80 TIRES H65-H76/50, 255/55 R18 ✦ Reifen der Grösse 255/55 R18
IZ5 ETG-E1*96/79*0064*07 MODEL 463 ✦ Entspricht der Modellzulassung 463 ETG-E1*96/79*0064*07.	LB4 TURN SIGNAL LENSES, FRONT WHITE, REAR ✦ Weisse vordere und zweifarbige hintere Blinker
P48 REAR MUD FLAPS ✦ Hintere Schmutzfänger	Q55 TRAILER HITCH, BALL HEAD ✦ Anhängerkupplung mit Kugelkopf
RB7 STAINLESS STEEL SPARE WHEEL COVER F. TIRE SIZE 255 ✦ Edelstahl-Reserveradabdeckung für Reifenbreite 255	RL8 15.7 CM (18") LA WHEELS *INV* ✦ 18-Zoll-Leichtmetallfelgen
T84 SIDE STEP ✦ Seitliche Trittbretter	U46 LEATHER EQUIPMENT ✦ Lederausstattung
V18 INTERIOR TRIM IN BLACK ✦ Innenausstattung in Schwarz	V46 FLOOR MATS FOR PASSENGER COMPARTMENT ✦ Fussmatten für den Fahrgastraum
V53 *INV* STOWAGE BOX AND LUGGAGE COMPARTMENT COVER ✦ Ablagebox und Laderaumabdeckung	V56 *INV* BURL WALNUT TRIM ELEMENTS *INV* ✦ Zierelemente aus Wurzelholz
X02 EU MODEL PLATE *INV* ✦ EU-Fahrzeugplakette	X43 FRENCH LABELS / PRINTED MATERIAL ✦ Beschriftungen und Druckmaterial auf Französisch

Chronologie

4 Einträge gefunden

Zeitlicher Verlauf der Einträge zu diesem Fahrzeug

01.2000  Land unbekannt

Herstellung

Das Herstellungsdatum des Fahrzeugs wurde erfasst. Das genannte Land kann das Produktions- oder Zulassungsland sein.

08.2002  Belgien

Begutachtung erfasst

Es wurde ein Eintrag  über eine Begutachtung des Fahrzeugzustands in diesem Land gefunden. Einzelheiten stehen im Abschnitt «Schäden».

06.2003  Belgien

Begutachtung erfasst

Es wurde ein Eintrag  über eine Begutachtung des Fahrzeugzustands in diesem Land gefunden. Einzelheiten stehen im Abschnitt «Schäden».

07.2024  Schweiz

Begutachtung erfasst

Es wurde ein Eintrag  über eine Begutachtung des Fahrzeugzustands in diesem Land gefunden. Einzelheiten stehen im Abschnitt «Schäden».



Datenquellen: +44

Wir haben über 1'000 Datenquellen in 48 Ländern geprüft.

Nützliche Tipps nach dem Lesen deines Berichts

Jede Überprüfung hilft, spätere unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Je mehr du kontrollierst, desto sicherer kaufst du ein Auto.

Prüfe vor dem Autokauf folgende Punkte:

☐

Lass das Auto fachmännisch prüfen

Eine erfahrene Fachperson erkennt möglicherweise Probleme, die dir entgehen. Gehe wie folgt vor:

☐

Vereinbare einen Termin in einer unabhängigen oder autorisierten Werkstatt.

☐

Lass Motor, Bremsen, Fahrwerk und Elektronik prüfen.

☐

Verlange eine schriftliche Rückmeldung oder einen Prüfbericht.

☐

Verlange die Wartungsunterlagen

Wartungshefte zeigen, wie das Auto unterhalten wurde. Darauf solltest du achten:

☐

Bitte den Verkäufer um Serviceheft und Wartungsrechnungen.

☐

Prüfe, ob Öl, Filter und Riemen regelmässig gewechselt wurden.

☐

Notiere fehlende oder überfällige Wartungsarbeiten.

☐

Überprüfe den Kilometerstand

Stelle sicher, dass der Tacho mit den Angaben im Bericht übereinstimmt. Gehe wie folgt vor:

☐

Vergleiche Tachoanzeige und Kilometerstand-Einträge.

☐

Achte auf Manipulationsspuren (Pedalabnutzung, auffällige Armaturenbrett-Reparaturen usw.).

☐

Fragenach, wenn die Werte nicht zusammenpassen.

☐

Mache eine gründliche Probefahrt

Bei einer ausgiebigen Probefahrt lassen sich Probleme bei Leistung, Fahrverhalten oder Komfort erkennen. Eine kurze Runde auf dem Parkplatz reicht nicht.

☐

Fahre auf Autobahn, in der Stadt und auf unebenen Strassen.

☐

Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

☐

Beurteile Fahrkomfort und Strassenlage.

☐

Vergleiche mit ähnlichen Fahrzeugen

Vergleiche andere Inserate, um den Preis einzuschätzen und mögliche Verhandlungen vorzubereiten.

☐

Suche ähnliche Angebote mit Marke, Modell, Jahr und Kilometerstand.

☐

Vergleiche die Angebotspreise.

☐

Beurteile Zustand und Ausstattung.

☐

Nutze die Ergebnisse für Preisverhandlungen.

Fiche signalétique WDB4633301X119496

Données du véhicule

FIN	WDB4633301X119496
VIN	-
Type de véhicule	G 300 D Turbo
Type de superstructure	3
Numéro d’ordre de réparation	6951300068
N° de production	6122111
Usine de production	P0610
Date d’expédition	10.01.00

Organes

Organe	N° organe	Version	Référence
Moteur	60696412054524		
Boîte de vitesses	72261101852937		
Boîte de transfert	7506530017577	C011503202	
Essieu avant 1	7303971R104070	C006015034	
Essieu arrière 1	7426081R103951	C004015044	
Superstructure			
Superstructure - original	46353710		
Direction	7655031099284		

Couleurs

Utilisation	Code	Information supplémentaire sur la peinture	Désignation
Peinture 1	7753		tektitgrau metallic

Pneu

Pneu 1	H65H76550
Pneu 3	H65H76550

Numéros SAA

Numéro	Groupe	Désignation	Nombre	Utilisation
02850530	40	SV ROUES A DISQUE - PNEUS 255/55 R 18	1	VEHICLE
02851004	31	SV DISPOS. ATTELAGE REMORQUE - MARQUE ORIS,TYPE D 96/4	1	VEHICLE

XENTRY Parts Information

Numéro	Groupe	Désignation	Nombre	Utilisation
02851006	31	SV DISPOS. ATTELAGE REMORQUE - MARQUE ORIS,TYPE D 96/4	1	VEHICLE
		SV REFROIDISSEMENT.,PIECES CHASSIS		
02851412	50	SV LEVIER DE COMANDE,VERSION EN CUIR - VOIR MICROFICHE	1	VEHICLE
02853403	26	STANDARD	1	VEHICLE
		SV MOTORENANBAUTEILE		
02855712	21,58,54,52,50		1	VEHICLE
02870007	31,54	SV PRISE DE COURANT DE REMORQUE - 13 POLES. CONNECTEUR DANS CAISSON DE BATTERIE	1	VEHICLE
02871304	54	SV CHAUFFAGE DE SIEGES - SIEGES GAUCHE ET DROIT,CALCULATEUR DANS COMP. ELECTR.	1	VEHICLE
02872905	54	SV EQUIPEMT.ELEC. POUR CLIMATISEUR ET B.V. AUTOMATIQUE - POUR MOTEUR OM 606 D30 LA,12V	1	VEHICLE
02875003	54	SV PARE-BRISE RECHAUFFABLE, EQUIPEMENT ELECTRIQUE - CALCULATEUR DANS BOITIER ELECTRONIQUE	1	VEHICLE
02875301	54	SV REGLAGE SIEGE,EQUIPEM. ELECTRIQUE - SIEGES A GAUCHE ET A DROITE	2	VEHICLE
05920105	74,75	SV RESERVERADTRAEGER - KEINE ERSATZTEILE	1	VEHICLE
05920605	67	SV VERRE ATHERMIQUE - PARE-BRISE CHAUFFANT	1	VEHICLE
05920801	82	SV CLIGNOTANTS - BLANC / BICHROMAGE	1	VEHICLE
05920906	88	SV PARE-BOUES - AR	1	VEHICLE
05921020	72,74	SV REVETEMENT DE PORTE - AVEC LEVE-VITRES ELECTRIQUES A L'AVANT CUIR	1	VEHICLE
05921201	68	SV MOQUETTE - TAPIS EN CAOTCHOU,C,A L'AVANT	1	VEHICLE
05921204	68	SV MOQUETTE - TAPIS EN CAOTCHOU,C,A L'ARRIERE	1	VEHICLE
05921206	68,69	SV MOQUETTE - TAPIS EN CAOTCHOU,C,COMPARTIMENT DE CHARGE-MENT	1	VEHICLE
05921862	69,82	SV MONTAGE RADIO ET HAUT-PARLEURS,SYSTEMES DE SONORISATION,LECTEUR CD,SYSTEMES DE NAVIGATION -	1	VEHICLE
05921864	82,88	LECTEUR DE CD DANS RANGEMENT, RACCORDEMENTAVEC REPERE LUMINEUX SERRE-CABLES	1	VEHICLE
05921867	82	SV MONTAGE RADIO ET HAUT-PARLEURS,SYSTEMES DE SONORISATION,LECTEUR CD,SYSTEMES DE NAVIGATION -	1	VEHICLE
05921903	82	SYSTEME DE NAVIGATION AUTOMATIQUE BECKER AUDIO 30 SV MONTAGE RADIO ET HAUT-PARLEURS,SYSTEMES DE	1	VEHICLE
05921905	82	SONORISATION,LECTEUR CD,SYSTEMES DE NAVIGATION -	1	VEHICLE
05922103	82	NOTICE D'UTILISATION 1 DIN NAVIGATION EN FRANCAIS SV RADIOTELEPHONE - TELEPHONE MAINS LIBRES AVEC	1	VEHICLE
05923502	83	FIXATION POUR TELEPHONE PORTATIF NOKIA 3110	1	VEHICLE
		SV RADIOTELEPHONE - TELEPHONE PRTATIF GSM NOKIA 3110 AVEC ACCESSOIRES		

XENTRY Parts Information

Numéro	Groupe	Désignation	Nombre	Utilisation
05924314	74,75	SV RECOUVRMT.ROUE DE SECOURS - ACIER RAFFINE, PNEUS: 255/55 R 18	1	VEHICLE
05927019	82,91	SV SIEGE DU CONDUCTEUR - A GAUCHE,A REGLAGE ELECTRIQUE, TISSU	1	VEHICLE
05927020	82,91	SV SIEGE DU CONDUCTEUR - A DROITE,A REGLAGE ELECTRIQUE, TISSU	1	VEHICLE
05927027	91	SV SIEGE DU CONDUCTEUR - A GAUCHE,A REGLAGE ELECTRIQUE, CUIR	1	VEHICLE
05927028	91	SV SIEGE DU CONDUCTEUR - A DROITE,A REGLAGE ELECTRIQUE, CUIR	1	VEHICLE
05927901	91	SV REVETEMENT ARMATURE SIEGE - SIEGE,ELECTRIQUE,A DROITE	1	VEHICLE
05927902	91	SV REVETEMENT ARMATURE SIEGE - SIEGE,ELECTRIQUE,A DROITE	1	VEHICLE
05936307	68,92	SV BANQUETTE AR - CUIR;DIVISE 50/50	1	VEHICLE
05936811	82,91	SV CHAUFFAGE DE SIEGES - CUIR;SIEGE A GAUCHE A REGLAGE ELECTRIQUE	1	VEHICLE
05936812	82,91	SV CHAUFFAGE DE SIEGES - CUIR;SIEGE A DROITE A REGLAGE ELECTRIQUE	1	VEHICLE
05936907	91	SV ACCOUDOIRS - CUIR, SIEGES AV GAUCHE ET DROIT	1	VEHICLE
05937927	68,73,72	SV HOLZBLENDEN UND HOLZABDECKUNGEN - WURZELNUSS, ERABLE ANTHRAZIT, ZEBRANO; BEISITZHEIZUNG	1	VEHICLE
05937930	68,73,72	SV HOLZBLENDEN UND HOLZABDECKUNGEN - WURZELNUSS, ERABLE ANTHRAZIT, ZEBRANO; BEI SCHEIBENHEIZUNG VORN	1	VEHICLE
05937941	68,72	SV CACHES ET RECOUVREMENTS EN BOIS - MOULURE EN RONCE DE NOYER DANS LE TABLEAU DE BORD ET DANS LA PORTE	1	VEHICLE
05937942	68	SV CACHES ET RECOUVREMENTS EN BOIS - LOUPE DE NOYER CACHE	1	VEHICLE
05937943	68	SV CACHES ET RECOUVREMENTS EN BOIS - RONCE DE NOYER;POUR BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE	1	VEHICLE
05939101	88	SV MARCHEPIED - AVEC ELARGISSEMENT DES AILES,ACIER RAFFINEPOLI	1	VEHICLE
05970001	69	SV CAISSE DE RANGEMENT - CACHE-BAGAGES	1	VEHICLE

Codes

Code	Désignation
E43	Prise 13 broches, 12 V dans partie arriere ext
EP5	Changeur CD *non valide*
ET6	Système de navigation automatique (APS)
ET7	Téléphone portable a. dispositif mains libres et support, Nokia, GSM, assistant de trajectoire - LDWS

XENTRY Parts Information

Code	Désignation
F463	Série 463 - véhicule tout-terrain
F49	Pare-Brise avec chauffage
GE7	Boîte automatique W5 A 330
GE9	Boite automatique a commande sequentielle, 5 rapp.
H02	Climatiseur, manuel
H10	Chauffage de siège pour conducteur et passager
I80	Pneu H65-H76/50, 255/55 R18
IZ5	ETG-E1*96/79*0064*07 type 463
LB4	Verres de clignotant avant blanc, arrière bichromatique
MR2	Motor OM 606 D30 LA 130 kW, 4400/min
P48	Bavettes AR
Q55	Attel. a boule renforce, bas
RB7	Cache de roue de secours en acier inoxydable pour dimensions de pneu 255
RL8	Jantes alliage 45,7 cm (18") *Non valide*
SB5	Siège avant gauche à réglage électrique
SB6	Siège avant droit à réglage électrique
T84	Marche pieds lateraux
U46	Équipement cuir *non valide*
V18	Équipement intérieur noir *non valide*
V46	Tapis de sol pour espace passagers
V53	Rangement et couvre-bagages
V56	Inserts décoratifs ronce de noyer *non valide*
X01	Typschild Länder
X02	Plaque signalétique CE *non valide*
X43	Plaquette/caractères d'imprimerie en français
753U	tektitgrau metallic

Fahrzeugdatenblatt WDB4633301X119496

Fahrzeugdaten

Merkmal	Angabe
FIN	WDB4633301X119496
VIN	-
Fahrzeugtyp	G 300 D Turbo
Aufbauart	3
Reparaturauftragsnummer	6951300068
Produktionsnummer	6122111
Produktionswerk	P0610
Auslieferungsdatum	10.01.00

Aggregate

Aggregat	Aggregatnummer	Version	Referenz
Motor	60696412054524		
Getriebe	72261101852937		
Verteilergetriebe	7506530017577	C011503202	
Vorderachse 1	7303971R104070	C006015034	
Hinterachse 1	7426081R103951	C004015044	
Aufbau			
Aufbau – Original	46353710		
Lenkung	7655031099284		

Farben

Verwendung	Code	Zusätzliche Farbangaben	Bezeichnung
Lackierung 1	7753		tektitgrau metallic

Reifen

Reifen	Angabe
Reifen 1	H65H76550
Reifen 3	H65H76550

SAA-Nummern

Nummer	Gruppe	Bezeichnung	Anzahl
02850530	40	SV Scheibenräder – Reifen 255/55 R 18	1
02851004	31	SV Anhängervorrichtung – Fabrikat ORIS, Typ D 96/4	1

Nummer	Gruppe	Bezeichnung	Anzahl
02851006	31	SV Anhängervorrichtung – Fabrikat ORIS, Typ D 96/4	1
02851412	50	SV Kühlung, Fahrgestellteile	1
02853403	26	SV Schalthebel, Lederausführung – siehe Standard-Mikrofiche	1
02855712	21,58,54,52,50	SV Motoranbauteile	1
02870007	31,54	SV Anhängersteckdose, 13-polig; Stecker im Batteriekasten	1
02871304	54	SV Sitzheizung – linker und rechter Sitz, Steuergerät im Elektrikfach	1
02872905	54	SV elektrische Ausrüstung für Klimaanlage und Automatikgetriebe – für Motor OM 606 D30 LA, 12 V	1
02875003	54	SV beheizbare Windschutzscheibe, elektrische Ausrüstung – Steuergerät im Elektronikgehäuse	1
02875301	54	SV elektrische Sitzverstellung – Sitz links und rechts	2
05920105	74,75	SV Reserveradträger – keine Ersatzteile	1
05920605	67	SV Wärmeschutzglas – beheizbare Windschutzscheibe	1
05920801	82	SV Blinkleuchten – weiss / zweifarbig	1
05920906	88	SV Schmutzfänger hinten	1
05921020	72,74	SV Türverkleidung – mit elektrischen Fensterhebern vorn, Leder	1
05921201	68	SV Fussmatten – Gummimatten vorn	1
05921204	68	SV Fussmatten – Gummimatten hinten	1
05921206	68,69	SV Fussmatten – Gummimatten im Laderaum	1
05921862	69,82	SV Radio- und Lautsprechereinbau, Audiosystem, CD-Spieler, Navigation – CD-Spieler im Ablagefach, Anschluss mit Leuchtmarkierung und Kabelbindern	1
05921864	82,88	SV Radio, Lautsprecher, CD-Spieler, Navigationssysteme – automatisches Navigationssystem Becker Audio 30	1
05921867	82	SV Radio, Lautsprecher, CD-Spieler, Navigationssysteme – französische Bedienungsanleitung, 1-DIN-Navigation	1
05921903	82	SV Funktelefon – Freisprecheinrichtung mit Halterung für tragbares Nokia 3110	1
05921905	82	SV Funktelefon – tragbares GSM-Telefon Nokia 3110 mit Zubehör	1
05922103	82	SV D2B-Lichtwellenleiter – Autoradio, CD-Wechsler, Telefon	1
05923502	83	SV Klimaanlage – Kältemittel R 134a	1

Nummer	Gruppe	Bezeichnung	Anzahl
05924314	74,75	SV Reserveradabdeckung – Edelstahl, Reifen 255/55 R 18	1
05927019	82,91	SV Fahrersitz links, elektrisch verstellbar, Stoff	1
05927020	82,91	SV Sitz rechts, elektrisch verstellbar, Stoff	1
05927027	91	SV Fahrersitz links, elektrisch verstellbar, Leder	1
05927028	91	SV Sitz rechts, elektrisch verstellbar, Leder	1
05927901	91	SV Sitzgestellverkleidung – elektrischer Sitz rechts	1
05927902	91	SV Sitzgestellverkleidung – elektrischer Sitz rechts	1
05936307	68,92	SV Rücksitzbank – Leder, 50/50 geteilt	1
05936811	82,91	SV Sitzheizung – Leder, elektrisch verstellbarer Sitz links	1
05936812	82,91	SV Sitzheizung – Leder, elektrisch verstellbarer Sitz rechts	1
05936907	91	SV Armlehnen – Leder, Vordersitze links und rechts	1
05937927	68,73,72	SV Holzblenden und Holzabdeckungen – Wurzelnuss, Anthrazit-Ahorn, Zebrano; bei Sitzheizung	1
05937930	68,73,72	SV Holzblenden und Holzabdeckungen – Wurzelnuss, Anthrazit-Ahorn, Zebrano; bei Frontscheibenheizung	1
05937941	68,72	SV Holzblenden und Holzabdeckungen – Wurzelnuss-Zierleiste in Armaturenbrett und Tür	1
05937942	68	SV Holzblenden und Holzabdeckungen – Wurzelnuss-Abdeckung	1
05937943	68	SV Holzblenden und Holzabdeckungen – Wurzelnuss für Automatikgetriebe	1
05939101	88	SV Trittbrett – mit Kotflügelverbreiterung, polierter Edelstahl	1
05970001	69	SV Ablagekasten – Laderaumabdeckung	1

Codes

Code	Bezeichnung
E43	13-polige Steckdose, 12 V, hinten aussen
EP5	CD-Wechsler *ungültig*
ET6	Automatisches Navigationssystem (APS)
ET7	Tragbares Nokia-GSM-Telefon mit Freisprechanlage und Halter; Spurhalteassistent – LDWS

Code	Bezeichnung
F463	Baureihe 463 – Geländewagen
F49	Beheizbare Windschutzscheibe
GE7	Automatikgetriebe W5 A 330
GE9	Automatikgetriebe mit sequenzieller Schaltfunktion, 5 Gänge
H02	Manuelle Klimaanlage
H10	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
I80	Reifen H65-H76/50, 255/55 R18
IZ5	ETG-E1*96/79*0064*07 Typ 463
LB4	Blinker gläser vorn weiss, hinten zweifarbig
MR2	Motor OM 606 D30 LA, 130 kW bei 4400/min
P48	Schmutzfänger hinten
Q55	Verstärkte, tiefliegende Kugel-Anhängerkupplung
RB7	Reserveradabdeckung aus Edelstahl für Reifengrösse 255
RL8	Leichtmetallräder 45,7 cm (18 Zoll) *ungültig*
SB5	Vordersitz links elektrisch verstellbar
SB6	Vordersitz rechts elektrisch verstellbar
T84	Seitliche Trittbretter
U46	Lederausstattung *ungültig*
V18	Innenausstattung schwarz *ungültig*
V46	Fussmatten für den Fahrgastraum
V53	Ablage und Laderaumabdeckung
V56	Zierelemente aus Wurzelnussholz *ungültig*
X01	Länderspezifisches Typenschild
X02	EG-Typenschild *ungültig*
X43	Beschriftungen / Drucksachen in französischer Sprache
753U	tektitgrau metallic