CARVERTICAL

Hyundai i20

NLHBA51CADZ238833

2013 | Benzin | Schaltgetriebe | Schrägheck

Generiert am 11/07/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 15 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Slowakei | Rumänien | Ungarn | Slowenien | Italien | Tschechien | Schweden | Kanada

Kilometerstand

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 15 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 149’241 km
- 1 Kilometerstand gefunden

Einträge zum Kilometerstand	
07.2013	**15 km**

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.
Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.


Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.

Höchster Preis	**EUR 6’000**
Durchschnittlicher Preis	**EUR 3’600**
Niedrigster Preis	**EUR 1’500**

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: **Hyundai** | Modell: **i20** | Treibstoffart: **Benzin** | Getriebeart: **Schaltgetriebe** | Jahr: **2013** | Markt: **Westeuropa**

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2019	**EUR 5’299**	EUR 3’250	EUR 6’990
2020	**EUR 5’880**	EUR 3’290	EUR 8’190
2021	**EUR 6’199**	EUR 4’450	EUR 7’955
2022	**EUR 6’450**	EUR 4’450	EUR 7’900
2023	**EUR 5’590**	EUR 3’200	EUR 7’750
2024	**EUR 4’900**	EUR 2’300	EUR 7’490
2025	**EUR 4’299**	EUR 1’980	EUR 6’700
2026	**EUR 3’600**	EUR 1’500	EUR 6’000
2027	**EUR 3’000**	EUR 1’250	EUR 5’000
2028	**EUR 2’490**	EUR 1’038	EUR 4’150
2029	**EUR 2’200**	EUR 917	EUR 3’667
2030	**EUR 2’100**	EUR 875	EUR 3’500
2031	**EUR 1’890**	EUR 788	EUR 3’150
2032	**EUR 1’701**	EUR 709	EUR 2’835

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
● 2033	**EUR 1’531**	EUR 638	EUR 2’552

Insights zum Marktpreis

Prognose der Preisentwicklung
Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -57 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Preisrückgang & Kaufzeitfenster
Der größte Preisverfall wird um 2028 erwartet, wenn das Auto 15 Jahre alt ist. Ein Kauf zu diesem Zeitpunkt könnte sich lohnen.

Optimaler Verkaufszeitpunkt
Wenn du vor dem größten Preisverfall verkaufst – der so um 2027 oder bei einem Alter von 14 Jahren erwartet wird – kannst du mitunter mehr für dein Auto erzielen.

Verkaufszeitraum
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 63 Tagen verkauft.

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

Übersicht

Marke	Modell	Treibstoffart
Hyundai	**i20**	**Benzin**
Jahr des Modells	Herstellungsjahr	
2013	**2013**	

Leistung & Effizienz

Getriebeart	Antriebstyp	Hubraum
Schaltgetriebe	**Vorderradantrieb**	**1.4 l**
Getriebename	Antriebsart	
TZ76(TZ76DU634694)	**Verbrennungsmotor**	

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp	Lenkradplatzierung	Anzahl Sitze
Schrägheck	**LHD**	**5**

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG
Motorpaket mit CVVT-Technologie für verbesserte Leistung

2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5
Euro-5-Abgasnorm

2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
Abgasreinigung nach Euro-3-Norm

2865A2 MUFFLER MATERIAL - SUS
Auspuffmaterial aus SUS (Edelstahl)

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

3111A6 FUEL TANK-CAPACITY - 45 LITER

Kraftstofftankvolumen von 45 Litern

327AA1 ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM

Gaspedal mit Kickdown-Mechanismus

3521A4 ISCA TYPE - SMART PEDAL FUNCTION

Smart-Pedal-Funktion für ein verbessertes Fahrerlebnis

3711C1 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 60AH (20HR)

Batterie mit AGM-Technologie und einer Kapazität von 60 Amperestunden, die das Fahrzeug zuverlässig mit Strom versorgt

371CA1 BATTERY SAVER

Batteriesparfunktion

3731B1 ISG - STARTER TYPE

Intelligent Stop & Go (ISG)-Technologie für den Anlasser

4161A2 CLUTCH TYPE - HYDRAULIC

Typ der hydraulischen Kupplung

4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED

Schaltknauf mit Lederbezug

4501A1 T/M FUNCTION - CLUTCH LOCK

Getriebefunktion – Kupplungssperre

4502A4 T/M FUNCTION - CLUTCH SW

Getriebefunktion – Kupplungsschalter: Steuerfunktion im Zusammenhang mit dem Getriebe- und Kupplungsbetrieb.

5291IA AL WHEEL 6.0J * 15 - A TYPE

Leichtmetallfelge 6,0J*15 – Typ A

5293DG 185 TIRE - 185/60 R15

Reifengröße 185/60 R15 mit einem Durchmesser von 15 Zoll

5295A3 TIRE MATERIAL - LRR

Reifenmaterial mit geringem Rollwiderstand (LRR)

5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)

Stahl-Ersatzrad mit Reifen (Mini)

529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE

Europäische Reifendruckaufkleber

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

Art der Vorderradaufhängung – MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern

5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE

Art der Hinterradaufhängung: Torsionsachse

5611B3 3-SPOKE - LEATHER

3-Speichen-Lederlenkrad

5631A4 STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC

Lenksäule, die sowohl in der Neigung als auch in der Auszugslänge manuell verstellt werden kann

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED

Airbag auf der Fahrerseite mit reduzierter Auslösekraft

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED

Airbag auf der Beifahrerseite mit reduzierter Auslösekraft

5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)

Seitenairbag im vorderen Brustbereich

5695A1 CURTAIN A/BAG

Seitenairbag im vorderen Brustbereich

569BD1 PASS'S - A LANGUAGE

Beifahrerairbag mit aktiver Sprachauswahl

569CA1 FR IMPACT SENSOR

Frontalaufprallsensor

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH

Beifahrer-Airbag Ein/Aus-Schalter

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

569JA1 **PAB ON/OFF LAMP**

Kontrollleuchte für Beifahrerairbag (PAB)

5711A5 **MDPS-DC-COLUMN**

Elektrische Servolenkung mit Lenksäulenunterstützung

5811A3 **FR BRAKE - DISC-14 INCH**

Vorderradbremse – Scheibe (14 Zoll): Bremsanlage vorne mit 14-Zoll-Scheibenbremsen.

5812A7 **RR BRAKE - DISC-14 INCH**

14-Zoll-Scheibenbremsen hinten

5891A2 **ABS (ANTI LOCK BRK SYS)**

Antiblockiersystem (ABS)

5894A1 **ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)**

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

589GA1 **VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)**

Fahrzeugstabilitätsmanagement (VSM)

5911A3 **SINGLE BOOSTER - 10 INCH**

10-Zoll-Einzelverstärker

5973A3 **P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G**

Verzierung der Druckknopf-Handbremse mit Chrombeschichtung

6501A1 **HIGH GRADE**

Hochwertige Ausrüstung

811AA1 **HOOD INSULATOR**

Haubenisolierung

8131A1 **CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL**

Zentrale Türverriegelung/-entriegelung über das Armaturenbrett

8136A1 **CHILD SAFETY RR DR LOCK'G**

Kindersicherung für die hinteren Türen

813AA1 **SPEED SENS'G AUTO DR LOCK**

Geschwindigkeitsabhängige automatische Türverriegelung

813BA1 **IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG**

Automatische Türentriegelung bei Aufprall

813DA1 **IGN KEY REMINDER**

Erinnerung zum Zündschlüssel

8152A3 **FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE**

Seilzugbetätigung für die Tankklappe

8171A1 **TAIL GATE TYPE - LIFT UP**

Typ mit hochklappbarer Heckklappe

8176A2 **TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR**

Außengriff der Heckklappe in Wagenfarbe

8177A1 **CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK**

Zentrale Ver- und Entriegelung der Heckklappe

817AB3 **TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC)**

Heckklappenverkleidung – geformte Ausführung (Kunststoff)

8194B3 **TYPE - FOLDING**

Klappschlüssel

819AA1 **KEYLESS ENTRY-B/ALARM**

Schlüssellose Zentralverriegelung mit Alarmanlage

822AA1 **DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE**

Karosserie mit Abdeckfolie und Klebeband

8232A6 **UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC (PAINT)**

Oberblende aus Kunststoff in Lackoptik

8235A1 **MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE**

Kartentasche an der Vordertür ohne Flanellstoff

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

8236A2 ARM REST COVER'G - CLOTH

Armlehnenbezug aus Stoff

8239A1 PULL HANDLE - PAINT

Zuggriff – Lackierung: Der Außengriff ist lackiert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

8241A2 FR DR GLASS - TINTED

Getöntes Glas in der Eingangstür

8245A2 RR DR GLASS - TINTED

Getönte Heckscheibe

824AA4 P/WINDOW DR'S - AUTO DOWN & SAFETY

Elektrisches Fenster auf der Fahrerseite mit automatischer Abwärtsfunktion und Sicherheitsfunktion

824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO

Elektrisches Fensterheber auf der Beifahrerseite (ohne Automatik)

824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO

Elektrische Fensterheber für die hinteren Türen (außer Auto)

824DA1 TIME LAG POWER WINDOW

Fenster mit Zeitverzögerung: Ein Fenster, das erst nach einer gewissen Verzögerung vollständig geöffnet oder geschlossen wird.

824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)

Beleuchtete Fensterheberschalter für alle Fenster

8261A2 FINISH'G - BODY COLOR

Lackierung in Wagenfarbe

8262A2 LEVER FINISH'G - CR COAT'G

Oberfläche des Hebels: verchromt

82A8A1 LWR TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)

Unterer Kunststoffverkleidungsteil ohne Abdeckung

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE

Flaches Handschuhfach-Regal

8441A5 FR - PORTABLE

Tragbarer Aschenbecher für den Armaturenbrettbereich

8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.

Zigarettenanzünder ohne Beleuchtung

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK

Handschuhfach ohne Schloss

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM

Handschuhfach mit Beleuchtung

845DA1 GLOVE BOX FUNCTION - COOLING

Kühlfunktion für das Handschuhfach

8461A1 STD

Standardausführung

8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)

Getränkehalter vorne ohne Beleuchtung

8481A4 GRAIN - CARBON GRAIN

Muster – Carbon-Muster: Strukturierte Oberfläche, die an Carbonfasern erinnert.

84B5A1 SMALL TRAY

Kleines Ablagefach: Kompaktes Staufach im Fahrzeug.

84F7A1 GARNISH PANEL - W/ TRAY

Blende mit Ablage

8511B1 DAY/NIGHT TYPE

Tag-/Nacht-Rückspiegel

8521A1 MATERIAL - VINYL

Vinylmaterial

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

Kosmetikspiegel aus Glas

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

8523A1 MATERIAL - VINYL
Vinylmaterial

852AA1 TICKET HOLDER
Ticketinhaber

852BA1 VANITY MIRROR COVER
Abdeckung für den Kosmetikspiegel

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Kosmetikspiegel aus Glas

852HA1 VANITY MIRROR COVER
Abdeckung für den Kosmetikspiegel

8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
Dachverkleidung aus Stoff

8532A1 FR - 1 EA
Vorderseite – je 1 Stück

853AA2 RR - 2 EA
Hinten – je 2

853JA1 RR - 1 EA
Ein Rücksitz

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Seite für Kunststoffgepäck

8572A2 RR - PLASTIC
Rückseite aus Kunststoff

8573A2 FLOOR - WALL PAPER
Tapete als Bodenbelag

857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
Gepäckfach unter dem Boden

858AA1 A PILLAR - STD
Serienmäßige A-Säule

858BA1 B PILLAR - STD
Standard-B-Säule

858CA1 C PILLAR - STD
Standard-C-Säule

8591B1 COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER
Mit Tapete beklebte Regalverkleidung

8611B1 W/S GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND)
Die Windschutzscheibe ist getönt und hat keinen Sonnenschutzstreifen.

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
Schwarze Windschutzscheibenleiste

8631A2 A TYPE - BODY COLOR
Karosseriefarbe passend zum restlichen Fahrzeugaußendesign

863AAF CAR NAME - I20
Fahrzeugmodell: I20

863BA1 MAKER MARK - HYUNDAI
Hersteller: Hyundai

863CA0 GRADE - L
Fahrzeugklasse: L

8641A1 TOWING HOOK
Abschlepphaken

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
Zurrhaken

8643A1 SHIPPING HOOK
Versandhaken

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
Europäisches Typenschild mit „E-Prüfzeichen“

8651B1 TYPE - 2.5 MILE
Reifen für 2,5-Meilen-Strecken

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

8652B1 COLOR - BODY COLOR

Reifen in Wagenfarbe

8653A5 MLD'G - NATURAL

Leisten in Naturfarbe

865EA2 FR BUMPER LIP - W/

Frontstoßstangenlippe mit Lackierung

8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)

Thermotönte Heckscheibe mit Heizung

871BA1 RR HEATED W/ TIMER

Beheizbarer Heckspoiler mit Zeitschaltuhr

8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR

Hochgesetzte Bremsleuchte an der Heckklappe

8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

Elektrisch beheizbarer Außenspiegel auf der Beifahrerseite

8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

Elektrisch beheizbarer Außenspiegel auf der Fahrerseite

8765A2 COLOR - BODY COLOR

Seitenspiegel in Wagenfarbe

876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL

Elektrische Klappsteuerung

876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)

Blinkerleuchte am Außenspiegel

877BA1 RR DEFLECTOR

Heckdeflektor

8811C1 CLOTH - CLOTH

Stoffliches Material

8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING

Kopfstütze mit Höhen- und Längsverstellung

8823A1 SLIDING

Verstellbare Kopfstütze

8824A2 DOUBLE RECLIN'G

Doppelsitze mit verstellbarer Rückenlehne

8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER

Höhenverstellbare Vordersitze

8838A1 SEAT WARMER(HEATER)

Sitzheizung

8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING

Kopfstütze mit Höhen- und Längsverstellung

885DA1 SLIDING

Verstellbare Kopfstütze

885EA2 DOUBLE RECLIN'G

Doppelsitze mit verstellbarer Rückenlehne

886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET

Rückenlehne mit Rückentasche

8873A1 SEAT WARMER

Sitzheizung

8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR

ELR-Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite

8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR

Beifahrerseitiger ELR-Sicherheitsgurt

8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

Elektrische Gurtstraffer

8889A1 SEAT BELT REMINDER

Sicherheitsgurt-Erinnerung

888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE

Elektrische Gurtstraffer

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

888DA1 **SEAT BELT REMINDER**

Sicherheitsgurt-Erinnerung

888KA2 **S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE**

Verstellbare Sicherheitsgurtverankerung

888RA2 **S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE**

Verstellbare Sicherheitsgurtverankerung

8912D4 **6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK**

Im Verhältnis 6:4 umklappbare Rücksitzbank mit Sitzfläche und Rückenlehne

8913A1 **LH**

Kopfstütze auf der linken Seite

8914A1 **RH**

Kopfstütze auf der rechten Seite

8915A1 **CTR**

Mittlere Kopfstütze

892DA1 **HOLDER - UPR ANCHOR**

Oberer Ankerhalter

892GA1 **LWR ANCHOR**

Unterer Anker

8981A4 **SIDE - ELR**

ELR-Seiten-Sicherheitsgurte

8982A4 **CTR - ELR**

ELR-Mittelsitzgurt

898JA1 **S/BELT REMINDER**

Sicherheitsgurt-Erinnerung

9119A2 **JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE**

Beschriftung für Anschlussdose auf Englisch

9211E3 **MFR - CLEAR**

Herstellerangaben löschen

9213A4 **DRL - DEDICATED LED TYPE**

Spezielle LED-Tagfahrleuchten (DRL)

921BA1 **LEVELING DEVICE - MANUAL**

Manuelle Nivelliervorrichtung

9221A2 **CONVENTIONAL - CLEAR LENS**

Herkömmliche klare Linse: Klare Linse im traditionellen Stil für die Beleuchtung.

9222A1 **RR - CONVENTIONAL**

Heckkopfstütze in herkömmlicher Ausführung

9231B1 **INTEGRATED - CLEAR LENS**

Integriertes Design mit klaren Gläsern

923DA1 **ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL**

Dreifach-Blinker mit Ein-Tasten-Bedienung

9241A1 **RR COMBI LAMP - CLEAR**

Kombinationsleuchte hinten in klarer Ausführung

9281A1 **ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP)**

Lampe für das Wohnzimmer (Glühlampe)

9287A1 **LUGGAGE LAMP**

Gepäckraumleuchte

928FA1 **CTR - GLOW LAMP**

Glühbirnen-Zentrum

928WA1 **BULB TYPE - 1 BULB**

Lampentyp – 1 Lampe: Beleuchtungskomponente mit einer einzigen Lampe.

9340A1 **MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD**

Typ Multifunktionsschalter – Linkslenker (LHD)

9401C1 **CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL**

Herkömmliche Clusteranzeige

9402A1 **SPEEDOMETER**

Tachometer

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

940AA1 **TRIP ODOMETER - NORMAL**

Tageskilometerzähler – Normal: Kilometerzähler, der die zurückgelegte Strecke einer einzelnen Fahrt erfasst.

940BA1 **TACHOMETER**

Tachometer

940CA1 **FUEL**

Tankanzeige

940DA1 **WATER TEMP.**

Motortemperaturanzeige

9491A1 **RHEOSTAT**

Potentiometer

94C6A1 **DIRECTION INDICATOR**

Blinker

94C7A1 **OIL PRESSURE**

Öldruckanzeige

94C8A1 **BRAKE OIL**

Bremsflüssigkeitsstandsanzeige

94C9A1 **PARK'G BRAKE**

Warnung zur Feststellbremse

94D0A1 **DR AJAR - DR AJAR**

Warnung bei offener Tür

94D1A1 **BATTERY CHARGE**

Batterieladeanzeige

94D2A1 **HIGH BEAM**

Fernlichtanzeige

94D3A1 **LOW BEAM**

Abblendlichtanzeige

94D4A1 **LOW FUEL**

Warnung: Tankspeicher fast leer

94D5A1 **RR FOG LAMP**

Nebelschlussleuchte

94D7A1 **TRUNK LID(T/GATE) OPEN**

Warnung: Kofferraumdeckel offen

94D9A1 **CHECK ENGINE**

Motorwarnung

94E3A1 **SEAT BELT**

Warnung zum Sicherheitsgurt

94E5A1 **A.B.S**

Warnung des Antiblockiersystems (ABS)

94E6A1 **A/BAG**

Airbag-Warnung

94F3A1 **CRUISE CONTROL**

Geschwindigkeitsregelanlage

94G4A1 **FR FOG LAMP**

Nebelscheinwerfer

94H6A1 **IMMOBILIZER**

Wegfahrsperre

94H7A1 **MDPS**

Elektrische Servolenkung (MDPS)

94H9A1 **E.S.C**

Warnung des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESC)

94J0A1 **E.S.C OFF**

ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) ausgeschaltet

94M0A1 **SPEEDOMETER TYPE - KMPH**

Tachometeranzeige in km/h

94N0A1 **TEMPERATURE UNIT - C**

Temperatureinheit in Celsius

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

94P0A3 COLOR - FORM'G FACED

Option für geformte Oberflächenfarbe

94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE

Geschwindigkeitsbegrenzer mit Anzeige

94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR

Schaltanzeige für Schaltgetriebe

9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE

Automatisches Lichtsteuerungssystem – 1-stufig

9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)

Karosseriesteuergerät (BCM – ETACS)

9542A1 IMMOBILIZER

Wegfahrsperre

9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL

Frequenzgesteuerter Schlüssel

9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION

Bluetooth mit Spracherkennung (Audio)

9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R

Radio mit CD, MP3, RDS – PA 710R

9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K

Radio mit Frequenzschwankungen von 9 kHz (AM) bzw. 50 kHz (FM)

9618A1 USB+AUX

USB- und AUX-Eingang

9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE

Ausziehbare Dachantenne

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

Position des Lautsprechers an der Haustür – Allgemeines

963MA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER

Lautsprecherposition im Quadranten mit einer INR-Abdeckung für den Hochtöner

963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL

Position des unteren Lautsprechers an der Hintertür (allgemein)

9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL

Herkömmlicher Tempomat

965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)

Anzeige der verbleibenden Reichweite (D.T.E.)

965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)

Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs

965DA1 ELAPSE TIME(E/T)

Anzeige der verstrichenen Zeit

965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION

Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs

965HA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY

Anzeige der Außentemperatur

965JA1 DIGITAL CLOCK

Digitaluhr-Funktion

965KA1 AUDIO DISPLAY

Audio-Anzeigefunktion

9661A1 SINGLE HORN

Einziges Horn

967AA1 AUDIO REMO.

Audio-Fernbedienung

967BA1 ACC REMO.

Zusatzfunktion der Fernbedienung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52

967FA1 **VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO**

Spracherkennungssystem (entfernt)

968BA1 **ACOUSTIC WARN'G**

Akustische Warnung: Ein auf Tönen basierendes Warn- oder Benachrichtigungssystem.

9711A2 **BLOWER - 4 SPEED FAN**

4-stufiges Gebläse

9721A2 **CABLE TYPE - ROTARY TYPE**

Kabeltyp – Drehausführung: Steuermechanismus mit Seilen in einer Drehkonstruktion.

9741A1 **RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT**

Heizungskanäle für die Sitze der zweiten Reihe

9761A1 **FR COOLER - MANUAL A/CON**

Manueller Frontkühler für die Klimaanlage

9811A2 **FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)**

Scheibenwischer mit intermittierendem und variabler Geschwindigkeit

9819A1 **BLADE TYPE - CONVENTIONAL**

Verwendet herkömmliche Scheibenwischer

981AA1 **FR WIPER - 2 SPEED**

Scheibenwischer mit 2 Geschwindigkeitsstufen

9871A1 **RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)**

Intermittierender Scheibenwischer hinten ohne Geschwindigkeitsregelung

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

- **07.2013** **Herkunftsland unbekannt**

  Gefertigt

  Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: a1f6eaf6-9c34-4ccb-94be-748c71492d52