

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH) Testprotokoll

Modell	Niro(SG2 EV)
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)	KNACT811FR5091927
Kilometerstand	10215 KM
Datum der Prüfung	10.09.2026
Datum der Ausstellung	10.09.2026

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH)

100.0%

Ladestrecke

-

Batteriepack-Verbindung

-

Kia Partner

Garage Kurt Küng AG

Adresse

5113 Holderbank



Garage Kurt Küng AG

Hauptstrasse 68

5113 Holderbank

+41 56 450 16 16

info@garagekueng.ch

(Unterschrift / Stempel)

Der Gesundheitszustand (SoH)

Der Gesundheitszustand (SOH) ist eine Kenngröße für Batterien. Er gibt Auskunft über die aktuelle Verfassung einer Batterie und charakterisiert die Leistungsfähigkeit und Spezifikationen, im Vergleich zu einer neuen Batterie.

Messmethode

Messmethode: Der Gesundheitszustand wurde durch den Anschluss eines vom Hersteller freigegebenen Diagnosegerätes direkt an der Hochvoltbatterie (Batteriemanagementsystem) Ihres Fahrzeugs ermittelt. Die Messung bezieht sich ausschließlich auf Ihre Hochvoltbatterie.

Batteriepack-Steckverbinderprüfung

Optionaler Test der internen Hochvoltbatterie-Verbindungen

Prüfung der EV-Ladestrecke

Optionaler Test der EV-Ladestrecke zwischen EV-Ladeanschluss und Hochvolt-Batterie