

Batterie-Zertifikat

Diagnosedatum : 17/06/2026 um 14:00 Europe/Paris

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cfc2f7ff868.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA71AB0605V31671

Kilometerstand : 131.612 km

⁽¹⁾ Gemäß der Aussage der Person, die die Diagnose durchgeführt hat

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽²⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽³⁾

7,66 kWh / 8,8 kWh

Datum der letzten Umprogrammierung

01/03/2022

⁽²⁾ SOH generiert aus den eigenen Fahrzeugdaten, wie sie für die Herstellergarantie betrachtet werden.

⁽³⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 6 Jahre oder 100.000 km.

Autonomien ⁽⁴⁾

☀ Sommer (25°C)

❄ Winter (0°C)

- 📍 Städtische Nutzung
- 📍 Autobahnbenutzung
- 📍 Gemischte Nutzung

49 - 55 km
33 - 37 km
44 - 48 km

37 - 41 km
28 - 30 km
30 - 34 km

⁽⁴⁾ Im 100% Elektromodus. Reichweiten wurden mit dem Moba-Verbrauchsmodell auf der Grundlage der WLTP-Zyklen berechnet.