

Servisná prehliadka č. 1

Dátum prehliadky: 09.04.2026

Stav km: 11029

Číslo zákazky: 811173

Meno opravovne:

Poznámka:



6021 Emmenbrücke

Odtlačok pečiatky a podpis opravovne:

	Ja	Nein
Öl-/Filterwechsel	☒	☐
Luftfilter ersetzt	☐	☒
Pollenfilter ersetzt	☐	☒
Zündkerzen ersetzt	☐	☒
Kraftstofffilter ersetzt	☐	☒
Bremsflüssigkeit ersetzt	☐	☒
Zahnriemen ersetzt	☐	☒

Servisná prehliadka č. 2

Dátum prehliadky:

Stav km:

Číslo zákazky:

Meno opravovne:

Poznámka:

Odtlačok pečiatky a podpis opravovne: