CARVERTICAL

## Toyota Corolla

SB1K93BEX0E246408

2021 | Benzin | Automatik | Schrägheck

Generiert am 10/27/2026

Für vollständigen Bericht scannen

### Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 87.509 km.

### Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

### Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

### Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

**Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

# Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

**Keine Mängel gefunden**
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

**Das haben wir überprüft:**

### Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

### War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.


Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Rumänien | Slowenien | Slowakei | Ungarn | Italien | Tschechien | Kanada | Schweden

# Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590




Kilometerstand — Typische Kilometerleistung für dieses Modell

### Einblicke zum Kilometerstand

**Voraussichtlicher aktueller Kilometerstand**
Basierend auf dem jüngsten Fahrverhalten dürfte der aktuelle Kilometerstand bei ungefähr **104.060 km** liegen. Der tatsächliche Kilometerstand kann abweichen – überprüfe den Kilometerzähler des Fahrzeugs, um dich zu vergewissern.

**Authentischer Kilometerstand**
Für dieses Fahrzeug liegen 6 Einträge zum Kilometerstand vor. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass der Kilometerstand authentisch ist.

| Einträge zum Kilometerstand | |
|---|---|
| 08.2021 | **11 km** |
| 03.2023 | **15.759 km** |
| 03.2024 | **35.430 km** |
| 10.2024 | **50.265 km** |
| 09.2025 | **73.121 km** |

| Einträge zum Kilometerstand | |
|---|---|
| 03.2026 | **87.509 km** |

| Fahrgewohnheiten | | |
|---|---|---|
| 08.2021 - 03.2026 | **Normale Nutzung** | **1.591 km/Monat** |

## Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**Geringe Nutzung** **< 600 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

**Normale Nutzung** **600 - 3.000 km/Monat** 100% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

**Intensive Nutzung** **> 3.000 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

**Keine Nutzung** 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

# Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

**Keine Mängel gefunden**

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

### Rechtliches

#### Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

#### Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

# Empfohlener Wartungsplan

Alle Details zu vergangenen und kommenden Inspektionen findest du im digitalen Bericht.

**Zusammenfassung**

- Die letzte planmäßige Wartung ist 12.509 km her. Überprüfe, welche Wartungsarbeiten erforderlich gewesen sein könnten.
- Anhand der aufgezeichneten Laufleistung ist die nächste empfohlene Wartung in 2.491 km fällig

## Nächste empfohlene Wartung **bei 90.000 km**

**Was muss gewartet werden:**

**Serviceaufwand ca. 66 Min.**

Motorölfilter (Erneuern) | Bremsflüssigkeit (Erneuern) | Optionaler Hybridsystem-Check (Durchführen) +42 Wartungspositionen

**Serviceaufwand ca. 6 Min.**

Innenraumfilter (falls vorhanden) (Erneuern)

**Serviceaufwand ca. 12 Min.**

Aktivkohlebehälter (Prüfen/hinweisen)

**Serviceaufwand ca. 6 Min.**



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

Zündkerzen (Erneuern)

## Vorherige empfohlene Wartung **bei 75.000 km**

**Was hätte gewartet werden müssen:**

**Serviceaufwand ca. 30 Min.**

Motorölfilter (Erneuern) | Optionaler Hybridsystem-Check (Durchführen) | +18 Wartungspositionen

# Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

**Keine Mängel gefunden**

Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



### Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.
Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

# Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

**Zusammenfassung**

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

## Fahrzeugdaten


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

## Übersicht

| | | |
|---|---|---|
| Marke<br>**Toyota** | Modell<br>**Corolla** | Treibstoffart<br>**Benzin** |
| Baureihe<br>**E210** | Herstellungsjahr<br>**2021** | Herstellerbezeichnung<br>**Corolla** |

## Leistung & Effizienz

| | | |
|---|---|---|
| Getriebeart<br>**Automatik** | Hubraum<br>**1,8 l** | Anzahl Zylinder<br>**4** |
| Motorcode<br>**2ZR-FXE** | Motorbeschreibung<br>**1.8L (HEV SPECIAL)** | |

## Karosserie & Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| Karosserietyp<br>**Schrägheck** | Lenkradplatzierung<br>**LHD** | Anzahl Sitze<br>**5** |

# Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

**Zusammenfassung**
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

## Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

A/C **AUTO (DUAL MODE)**
Automatische Dual-Mode-Klimaanlage

ABS **WITH**
Antiblockiersystem inklusive

ACCELERATOR PEDAL **ELECTRIC TYPE**
Gaspedal in elektrischer Ausführung

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) **CONSOLE BOX**
Zubehörstecker für die Konsolenbox

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2) **WITHOUT**
Kein sekundärer Zubehöranschluss enthalten

ADDITIONAL HEATER **PTC HEATER (600W)**
600 W PTC-Heizung (positiver Temperaturkoeffizient)


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**AIR BAG MANUAL ON-OFF SW** P SEAT WITH INDICATOR

Beifahrersitz-Airbag mit manuellem Ein-Aus-Schalter und Anzeige

**ANTENNA** SHARK + DAB

Haifischflossenantenne mit DAB-Empfang (Digital Audio Broadcasting)

**ANTI-THEFT SYSTEM** IMMOBILIZER

Ausgestattet mit einer Wegfahrsperre zum Schutz vor Diebstahl

**ASSIST GRIP** FR2, RR2

Inklusive vorderer und hinterer Haltegriffe (2 vorne, 2 hinten)

**AUDIO** T1 (8") DAB 6SP

Audiosystem mit 8-Zoll-Touchscreen-Display, DAB-Radio und 6 Lautsprechern

**AUDIO JACK** WITH

Audiosystem mit zusätzlicher Audiobuchse

**AVS (TEMS)** WITHOUT

Kein adaptives variables Fahrwerkssystem

**BACK GLASS** PRIVACY WITH AERO FIN

Verfügt über Sichtschutzglas mit einem unverwechselbaren Aeroflossen-Design.

**BACK MONITOR** CAMERA + W/H

Rückfahrkamera mit Leitlinien

**BLACK OUT** WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

Externes Verdunkelungspaket mit Türflügeln und Radkastenverkleidung

**BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL** EBD

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) - Kontrollsystem

**BUMPER** PP PNT WITH PNT FOG CVR

Lackierte Stoßstange mit Nebelscheinwerferabdeckungen

**CATALYTIC CONVERTER** 9R-08+11R-11 (GPF)

9R-08+11R-11 (Benzinpartikelfilter)

**CHILD PROTECTOR** WITH (REAR DOOR ONLY)

Kindersicherheitstürverriegelungen nur an den hinteren Türen

**CHILD RESTRAINT SYSTEM** WITH (ISO FIX) *2

Inklusive ISO FIX-Kindersitzverankerungen für zwei Sitze

**CLEAN AIR FILTER** POLLEN FILTER

Innenraumluftfilter mit Pollenfilterung

**CLEARANCE & BACK SONAR** FR&RR SONAR + ICS + S-IPA

Sonarsensoren vorne und hinten mit Intelligent Clearance Sonar (ICS) und Seitenaufprallwarnung mit Kreuzungsunterstützung (S-IPA)

**CLOCK** AUDIO + METER

In das Audio- und Messsystem integrierte Uhranzeige

**COAT HOOK** WITH

Inklusive Kleiderhaken für den Innenbereich

**COLD AREA PACKAGE** SUB-COLD AREA SPEC

Spezialpaket für unterkühlte Bereiche

**CONSOLE BOX** LEATHER WITH STITCH

Konsolenbox aus Leder mit Nähten

**COOLER REAR DUCT** WITHOUT

Kein hinteres Klimakanalsystem

**CRUISE CONTROL** WITH ACC, ALL SPEED

Ausgestattet mit adaptivem Tempomat (ACC) mit Allgeschwindigkeitsfunktion

**CUP HOLDER** FR2/BLACK

Zwei vordere Getränkehalter in schwarzer Ausführung

**DATA COMMUNICATION MODULE** REG CMPL ECALL

Regulierungskonformes Notrufmodul (eCall) enthalten

**DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM** WITH (LED TYPE)

Inklusive LED-Tagfahrlicht

**DESTINATION PACKAGE** WITHOUT

Kein zusätzliches Reiseziel-Paket

**DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)** WITHOUT

Kein spezielles Zielpaket enthalten



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**DOOR ARM REST** PVC W/ STITCH

PVC-Armlehne mit Nähten an den Türen

**DOOR BELT MOULDING** BLACK

Schwarze Türgurtverkleidungen

**DOOR INNER GARNISH** ILA DECO PACK 1

Innendekoration Paket 1

**DOOR INSIDE HANDLE** PLATING

Innentürgriffe mit Metallic-Lackierung

**DOOR OUTSIDE HANDLE** COLOUR P: W/O KEY W/ SMART

Lackierte Türaußengriffe mit Berührungssensor und schlüssellosem Zugang

**DOOR POCKET** FR&RR

Türinnentaschen vorne und hinten

**DOOR SCUFF PLATE** RESIN + RESIN

Kunststoff-Türschutzbleche

**DOOR TRIM** FR: SOFT RR: HARD W/ NV FELT

Die vorderen Türverkleidungen sind aus weichem Material, während die hinteren Türverkleidungen aus hartem Material mit Geräusch- und Vibrationsdämpfung bestehen

**DOOR TRIM ORNAMENT** RESIN + SATIN PLATING

Harzmaterial mit satinierter Oberfläche

**DOOR WINDOW FRAME** PLATING + BLACK PAINT

Fensterrahmen mit Beschichtung und schwarzer Lackierung

**ECO PACKAGE** WITHOUT

Kein Öko-Paket enthalten

**EMERGENCY BRAKE LIGHTS** WITH

Ausgestattet mit Notbremsleuchten

**EXHAUST EMISSION CONTROL** EURO 6C WITH OBD

Motor erfüllt Euro 6C-Abgasnormen mit On-Board-Diagnose (OBD)

**EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER** SINGLE WITHOUT DIFFUSER

Einfaches Auspuffendrohr ohne Diffusor

**FENDER LINER** FR (LOW) & RR (LOW)

Vordere und hintere Schutzbleche mit niedriger Höhe

**FLOOR MAT ILA** ILA CROSS/GRS FLOORMAT

ILA Cross-Grain-Fußmatte

**FRONT DIFFERENTIAL** 2.834

Das vordere Differenzial beträgt 2,834

**FRONT FLOOR CARPET AND MAT** DILOUR

Teppichboden und Fußmatte im vorderen Innenraum aus zweifarbigem Material

**FRONT FOG LAMPS** WITH

Ausgestattet mit Nebelscheinwerfern

**FRONT HEADRESTS** VERTICAL X2

Zwei vertikale Kopfstützen vorne

**FRONT PERSONAL LAMP** WITH (BULB)

In das Innenbeleuchtungssystem integrierte persönliche Leselampen vorne

**FRONT PILLAR GARNISH** BASE

Vordersäulenverkleidung in der Grundausstattung

**FRONT SEAT** SPORTY

Sportliches Design

**FRONT SEAT SLIDE** 260MM D&P MANUAL

Vordersitze mit 260 mm Schiebeverstellung, manuelle Bedienung für Fahrer und Beifahrer

**FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER** D&P: 2 WAY MANUAL

Fahrer- und Beifahrersitz bieten eine manuelle 2-Wege-Höhenverstellung

**FRONT SIDE GLASS** GREEN 70%

Vordere Seitenscheiben mit 70% grüner Tönung

**FRONT SUSPENSION** MACPHERSON STRUT (FF)

MacPherson-Federbein-Vorderachse

**FRONT WHEEL BRAKE** 15'' DISC (B)

Die Vorderräder sind mit 15-Zoll-Scheibenbremsen ausgestattet



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**FUEL CAUTION LABEL** E5, E10 REG.

Warnhinweise zum Kraftstofftyp für E5- und E10-Benzin

**GLOVE BOX** WITH DAMPER

Handschuhfach mit Dämpfer für sanftes Öffnen und Schließen

**GLOVE BOX LAMP** WITH

Beleuchtetes Handschuhfach

**GRADE PACKAGE** WITHOUT

Kein spezielles Paket für die Fahrzeugklasse

**GRILL SHUTTER** WITHOUT

Das Kühlergrill-Verschlusssystem ist nicht vorhanden

**HEAD UP DISPLAY** WITH

Dieses Fahrzeug verfügt über ein Head-up-Display.

**HEADLAMP AIMING** RH AIMING (FOR LHD CAR)

Rechtsausrichtung für Fahrzeuge mit Linkslenkung

**HEADLAMP CLEANER** WITHOUT

Ohne

**HEADLAMP LEVELLING** MANUAL

Manuelle Leuchtweitenregulierung

**HEADLAMPS** BI-LED (HI) + AHB EU (WNG)

Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht (AHB) für europäische Straßen

**HIGH MOUNT STOP LAMP** WITH (LED TYPE, SPOILER)

In den Heckspoiler integrierte, hoch angebrachte LED-Bremsleuchte

**HILL ASSIST CONTROL (HAC)** WITH (HAC3)

Hill Start Assist Control-System inklusive

**HILTI SPEC** WITHOUT

Nicht enthalten

**I/P CENTER CLUSTER** ILA DECO PACK 1

Innendekoration Paket 1

**ILLUMINATED ENTRY SYSTEM** WITH (IP TRAY & CUP-H FR DR)

Enthält ein Beleuchtungssystem für den Innenraum mit Ablagen und Becherhaltern an den Vordertüren.

**INSIDE REAR VIEW MIRROR** EC MIRROR

Elektrochromer (automatisch abblendender) Spiegel

**INSTRUMENT FINISH PANEL** ADP/MC: STAIN PLATING

Dekorative Platte mit Beizlackierung

**INSTRUMENT PANEL** SOFT W/ STITCH (P-PAD)

Instrumententafel-Softpad mit Nähten

**INTERMITTENT WIPER** RAIN SENSOR (AUTO)

Automatische Scheibenwischer mit Regensensor

**JACK** WITHOUT

Kein Wagenheber im Lieferumfang

**KEY PLATE** SMART-MASTER 2

Smart-Key-Platte mit Hauptschlüssel-Funktion

**LANE CHANGE ASSIST** WITH BSM (+RCTA+LCA)

Beinhaltet Blind Spot Monitor (BSM) mit Rear Cross Traffic Alert (RCTA) und Spurwechselassistent (LCA)

**LANE KEEP ASSIST (LKA)** WITH (LTA)

Spurhalteassistent mit Spurverfolgungsassistent (LTA)

**LIGHT CONTROL SYSTEM** ALC + FMH 3 POSITION

Automatisches Lichtsteuerungssystem mit Follow-Me-Home-Funktion in drei Positionen

**LIGHT REMIND WARNING** WITH (BUZZER+AUTOCUT)

Optisches und akustisches Warnsystem für Lichter enthalten

**LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH** WITH

Inklusive unterer hinterer und hinterer Türverkleidungsleiste

**LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE** ELEC LOCK SMART

Intelligentes elektronisches Schließsystem für Gepäck und Hintertür

**LUGGAGE ROOM & DECK TRIM** SIDE + RR2 HOOK (UNI)

Gepäckraum- und Decksverkleidung mit Seitenwänden und zwei Haken



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**LUGGAGE ROOM LAMP** WITH

Innenbeleuchtung im Gepäckraum

**LUGGAGE ROOM SEPARATOR** WITHOUT

Kein Separator für den Gepäckraum enthalten

**LUGGAGE TRAY** WITHOUT

Keine Gepäckablage enthalten

**MALTA SPEC** WITHOUT

Enthält keine Malta-spezifischen Merkmale

**MICROPHONE** WITH

Installiertes Mikrofon für Audio- und Kommunikationssysteme

**MODEL NAME MARK** COROLLA

Name des Fahrzeugmodells als Corolla angegeben

**MUD GUARDS** WITHOUT

Keine Schutzbleche enthalten

**MULTI INFO DISPLAY** 7IN WITH ENTERTAINMENT

7-Zoll-Display mit Unterhaltungsfunktionen

**OUTSIDE REAR VIEW MIRROR** A-FOLD, ELEC, HEATER, BSM

Elektrische, beheizbare Außenspiegel mit Toter-Winkel-Überwachung und automatischer Anklappfunktion

**OWNER'S MANUAL** WITHOUT

Das Handbuch für den Fahrzeugbesitzer ist nicht enthalten.

**PACKAGE OPTION 1** WITHOUT

Nicht enthalten

**PACKAGE OPTION 4** WITHOUT

Keine zusätzlichen Paketoptionen enthalten

**PACKAGE OPTION 5** ILA SEAT COVER MID PACK 3

Mid-Level ILA-Sitzbezugspaket 3

**PACKAGE OPTION 6** WITHOUT

Keine zusätzlichen Paketoptionen enthalten

**PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER** NEEDLE PUNCH

Nadelstichverkleidung für die Gepäckablage und das Tonneau Cover

**PAINT PROTECTION WAX/FILM** WRAP GUARD

Fahrzeug geschützt mit Wrap Guard Lackschutz

**PARKING BRAKE** EPB

Elektronische Parkbremse (EPB)

**POWER DOOR LOCK** WITH

Fahrzeug mit elektrischer Türverriegelung

**POWER WINDOWS** FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

Elektrische Fensterheber mit One-Touch-Up/Down-Funktion für alle vier Fenster

**RADIATOR GRILLE** PAINT

Lackierter Kühlergrill

**RADIATOR LOWER GRILLE** PAINT WITH PAINT

Unterer Teil des Kühlergrills passend zur Gesamtlackierung lackiert

**REAR ARM REST** WITH

Inklusive Armlehne auf Kniehöhe hinten

**REAR BUMPER** PP COLOUR WITH R/F

Hintere Stoßstange aus lackiertem Kunststoff

**REAR COMBINATION LAMP** LED + LIGHT GUIDE

LED-Heckleuchten mit Lichtleitertechnik

**REAR CONSOLE BOX** PVC W/ STITCH W/ SLIDE P-BLK

PVC-Konsolenbox mit Nähten und Schieber in Schwarz

**REAR HEADRESTS** VERTICAL X3

Drei vertikale hintere Kopfstützen

**REAR QUARTER GLASS** WITHOUT

Hintere Viertelfenster ohne besondere Tönung oder Ausstattung

**REAR SEAT** 6:4 SPLIT FOLD

Rücksitze mit 60/40 geteilter Klappfunktion

**REAR SEAT BELT** SIDE ELR PT FL CTR ELR

Hintere Sicherheitsgurte mit seitlichem Emergency Locking Retractor (ELR) für die Beifahrerseite und die mittlere Sitzposition

**REAR SIDE GLASS** PRIVACY 20%

Getönte hintere Seitenscheiben mit 20% Sichtbarkeit



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**REAR SPOILER** ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

Einteiliger Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte und unteren Seitenverlängerungen

**REAR SUSPENSION** DOUBLE WISHBONE (FF)

Doppelquerlenkeraufhängung hinten (Frontmotor, Vorderradantrieb)

**REAR WINDOW DEFOGGER** WITH (HEAVY WITH TIMER)

Heckscheibenentfeuchter mit Schwerlastfunktion und Zeitschaltuhr

**REAR WINDOW WIPER** WITH (INT + WASHER)

Heckscheibenwischanlage mit Waschfunktion

**REFRIGERANT CORRESPONDENT** HF01234F

Kältemitteltyp angegeben als HF01234F

**REGISTER** FR ONLY KNOB SATIN

Register mit satinierten Knöpfen auf der Vorderseite

**REGULATION COMPLIANCY** WVTA LABEL

Erfüllt die WVTA-Vorschriften mit sichtbaren Etiketten

**REMOTE SERVICE PACKAGE** NOTIFICATION PACKAGE

Benachrichtigungspaket für Ferndienste

**ROCKER & DOOR LOWER MOULDING** WITH (COLOR)

Seitliche Schwellerverkleidung und untere Türverkleidung mit farbigen Akzenten

**ROOF RAILS** WITHOUT

Keine Dachreling enthalten

**ROOM LAMP** DOME TYPE (BULB)

Innenraumleuchte mit Glühbirnen-Beleuchtung

**ROUGH ROAD PACKAGE** WITHOUT

No Rough Road Driving Paket

**SAFETY SENSE** TSS2

Ausgestattet mit TSS2 (Toyota Safety Sense 2)

**SEAT BACK POCKET** WITH (PASSENGER ONLY)

Beifahrersitz mit Rückenlehnentasche

**SEAT BELT WARNING** FR & RR (BUZZER + LAMP)

Sicherheitsgurt-Warnsystem für Vorder- und Rücksitze mit akustischen und optischen Warnsignalen

**SEAT HEATER** WITH (D+P CUSHION & BACK)

Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze mit Kissen und Rückenlehne

**SEAT LUMBAR SUPPORT** WITH (POWER D)

Elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze für den Fahrer

**SEAT MATERIAL** FABRIC B MID

Mittleres Stoffmaterial für die Sitze (Fabric B Mid)

**SHIFT LEVER & KNOB** CVT SMOOTH LEATHER

Schalthebel des stufenlosen Getriebes (CVT) mit glattem Lederknauf

**SHIFT LEVER BOOT** WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

Schalthebelmanschette mit satinierter Oberfläche und schwarzer Einfassung

**SHIFT POSITION INDICATOR** WITH (METER)

Schaltstellungsanzeige im Kombiinstrument vorhanden

**SIDE PROTECTION MOULDING** WITHOUT

Keine Seitenschutzleisten enthalten

**SIDE TURN SIGNAL LAMP** WITH OUTER MIRROR

In die Außenspiegel integrierte Seitenblinkleuchten

**SPARE TYRE** WITHOUT (REPAIR KIT)

Kein Ersatzreifen im Lieferumfang enthalten (Reparatursatz wird mitgeliefert)

**SPEED WARNING** WITH ASL

Geschwindigkeitswarnsystem mit akustischer Geschwindigkeitsbegrenzung

**SPEEDOMETER** KM/H + SATIN

Tachometer in Stundenkilometern mit satinierter Oberfläche

**SRS AIRBAG** D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

Fahrer- und Beifahrer-Frontairbags, Seitenairbags, Vorhang-Airbags und Knie-Airbags

**STABILIZER** FR & RR

Stabilisatoren vorne und hinten inklusive



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

**STARTING SYSTEM** PUSH (WITH SMART)

Druckknopf-Startsystem mit Smart Key Entry

**STEERING** EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

Elektrische Servolenkung (EPS) mit bürstenloser Motortechnologie

**STEERING COLUMN** TILT & TELESCOPIC

Einstellbare Neigung und Teleskop

**STEERING WHEEL** 3-SPOKE,LEATHER,HEATER

3-Speichen-Lederlenkrad mit Heizung

**STEERING WHEEL SWITCHES** DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

Multifunktions-Lenkradschalter für Display, Telefon, Sprachsteuerung, Audio, adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), akustische Geschwindigkeitsbegrenzung (ASL), Spurhalteassistent (LDA)

**SUN ROOF & MOON ROOF** WITHOUT

Kein Sonnendach oder Moonroof Ausstattung

**SUN VISOR** PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

PVC-Sonnenblenden mit Spiegeln und Beleuchtung für Fahrer und Beifahrer

**SWITCH TRONICS** STRAIGHT W/O PADDLE

Die Getriebesteuerung ist direkt, ohne Schaltwippen

**TIRE & DISC WHEEL** OTHER SPEC (081) USED

Verwendet andere angegebene Reifen und Scheibenräder (081)

**TIRE & DISC WHEEL 2** 225/45R17 MY21 AL

Reifengröße 225/45R17 für Leichtmetallräder des Modelljahres 2021

**TOOL (PLANT INSTALL)** WITHOUT

Keine Werkzeuge für die Anlageninstallation mitgeliefert

**TOWING PACKAGE** WITHOUT

Kein Abschlepp-Paket enthalten

**TRAFFIC SIGN RECOGNITION** WITH

Umfasst die Funktion Verkehrszeichenerkennung

**TRUNK & DECK CARPET & MAT** NEEDLE PUNCH S FLOOR LOW-POSI

Der Bodenbelag im Kofferraum und im Deckbereich ist aus Nadelstichmaterial mit geringem Widerstand

**TYRE INFLATION PRESSURE WARNING** WITH 433MHZ

Reifendrucküberwachungssystem mit 433MHz

**TYRE PRESS CAUTION LABEL** ENGLISH

Reifendruck-Warnhinweis auf Englisch

**VEHICLE APPROACH NOTICE** WITH

Inklusive Fahrzeugannäherungswarnsystem

**VSC** WITH (AHB-R)

Fahrzeugstabilitätskontrolle mit aktiver Höhenregelung - hinten (AHB-R)

**WASHER FLUID** ETHANOL (FULL)

Waschflüssigkeit auf Ethanolbasis

**WASHER FLUID LEVEL WARNING** WITH

Warnsystem für den Flüssigkeitsstand der Waschanlage

**WHEEL CAP** CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

Zentrales Ornament für Aluminiumräder

**WINDSHIELD DEICER** WIPER DEICER

Scheibenwischer-Enteiser für die Windschutzscheibe

**WINDSHIELD GLASS** LAMINATED GREEN 70% AC

Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas mit 70% grüner Tönung als UV-Schutz

**WIRELESS CHARGER** WITH

Integrierte drahtlose Ladefunktion

**WIRELESS DOOR LOCK** SMART (D+P+BACK)

Intelligentes drahtloses Türverriegelungssystem für Fahrer-, Beifahrer- und Fondtüren



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

# Zeitraum

2 Einträge gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

**08.2021** Herkunftsland unbekannt

### Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

**01.2022** Herkunftsland unbekannt

### Erstzulassung

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.



+44

**Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590

# Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

**Auf Grundlage dieses Berichts:**

## Überprüfe die Wartungshistorie

Der Kilometerstand wirkt plausibel, was eine gute Nachricht ist. Jetzt solltest du prüfen, ob das Auto über sein ganzes Leben hinweg gut gewartet wurde.

- [ ] Vergleiche den Kilometerstand mit Einträgen im Serviceheft oder digitalen Rechnungen.
- [ ] Achte auf den Verschleiß wichtiger Teile und prüfe, ob er zum angezeigten Kilometerstand passt.

**Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:**

## Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

- [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
- [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
- [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

## Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

- [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
- [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
- [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

## Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

- [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
- [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
- [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

## Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

- [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
- [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
- [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

## Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

- [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
- [ ] Angebote vergleichen
- [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
- [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b967b3b9-ba85-41d6-a358-e6e1bc80e590