CARVERTICAL

Fiat Punto

ZFA19900000994197

2013 | Benzin | Schaltgetriebe | Schrägheck

Generiert am 11/20/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 63’712 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Ungarn | Kanada | Schweden | Slowenien | Slowakei | Rumänien | Italien | Tschechien

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded



Einträge zum Kilometerstand	
06.2013	**11 km**
02.2021	**55’634 km**
12.2022	**63’712 km**

Fahrgewohnheiten		
06.2013 - 12.2022	**Normale Nutzung**	**553 km/Monat**

Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

Geringe Nutzung **< 240 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung **240 - 1’500 km/Monat** 100% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung **> 1’500 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

Keine Mängel gefunden
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

Keine Mängel gefunden
Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.
Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.

Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.

Höchster Preis **EUR 5’100**

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

Durchschnittlicher Preis **EUR 3’195**

Niedrigster Preis **EUR 1’290**

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: **Fiat** | Modell: **Punto** | Treibstoffart: **Benzin** | Getriebeart: **Schaltgetriebe** | Jahr: **2013** | Markt: **Westeuropa**



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2019	**EUR 4’690**	EUR 2’499	EUR 6’900
2020	**EUR 5’887**	EUR 3’399	EUR 7’750
2021	**EUR 5’944**	EUR 4’262	EUR 7’250
2022	**EUR 5’615**	EUR 3’795	EUR 7’400
2023	**EUR 5’200**	EUR 2’990	EUR 7’400
2024	**EUR 4’150**	EUR 2’100	EUR 6’500
2025	**EUR 3’700**	EUR 1’549	EUR 5’990
2026	**EUR 3’195**	EUR 1’290	EUR 5’100
2027	**EUR 2’800**	EUR 1’131	EUR 4’469
2028	**EUR 2’200**	EUR 888	EUR 3’512

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2029	**EUR 2’100**	EUR 848	EUR 3’352
2030	**EUR 1’450**	EUR 585	EUR 2’315
2031	**EUR 1’375**	EUR 555	EUR 2’195
2032	**EUR 1’300**	EUR 525	EUR 2’075
2033	**EUR 1’200**	EUR 485	EUR 1’915

Insights zum Marktpreis

Prognose der Preisentwicklung
Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -62 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Preisrückgang & Kaufzeitfenster
Der größte Preisverfall wird um 2030 erwartet, wenn das Auto 17 Jahre alt ist. Ein Kauf zu diesem Zeitpunkt könnte sich lohnen.

Optimaler Verkaufszeitpunkt
Wenn du vor dem größten Preisverfall verkaufst – der so um 2029 oder bei einem Alter von 16 Jahren erwartet wird – kannst du mitunter mehr für dein Auto erzielen.

Verkaufszeitraum
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 69 Tagen verkauft.

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

Übersicht

Marke **Fiat**	Modell **Punto**	Treibstoffart **Benzin**
Baureihe **199**	Herstellungsjahr **2013**	

Leistung & Effizienz

Getriebeart **Schaltgetriebe**	Antriebstyp **Vorderradantrieb**	Hubraum **1.4 l**
Leistung **77 kW (103 hp / 105 PS)**	Getriebename **MANUAL GEARBOX**	Antriebsart **Verbrennungsmotor**

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp **Schrägheck**	Lenkradplatzierung **LHD**	Breite **1’687 mm**
Radstand **2’510 mm**		

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

008 DOOR OPENING/CLOSING REMOTE CONTROL
Fernbedienung zum Öffnen und Schließen von Türen

009 ABS
Das ABS (Antiblockiersystem) verhindert das Blockieren der Räder bei starkem Bremsen und verbessert die Kontrolle und Sicherheit.

011 STEERING WHEEL ADJUSTMENT
Verstellbares Lenkrad

025 AIR CONDITIONER 1
Klimaanlage 1

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

028 FRONT ELECTRIC WINDOWS

Elektrische Fensterheber vorne für eine einfache Bedienung

029 HEATED REAR WINDOW

Beheizbare Heckscheibe für bessere Sicht

041 2 EXTERNAL REARVIEW MIRR. W/EL. CONTROL AND DEMIST.

Zwei elektrisch verstellbare Außenspiegel mit Enteisungsfunktion

044 REV COUNTER

Drehzahlmesser zur Überwachung der Motorleistung

048 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR

Einstellbarer Scheinwerfer-Ausrichtungskorrektor für bessere Sicht

050 ODOMETER

Kilometerzähler

052 BAS - BRAKE ASSISTANCE SYSTEM

BAS – Bremsassistent – Das Fahrzeug verfügt über einen Bremsassistenten

101 REAR WINDOW WIPER

Heckscheibenwischer für bessere Sicht bei Regen oder Schnee

112 ELECTRIC POWER STEERING

Elektrische Servolenkung

132 FRONT SEAT ARMREST

Armlehne des Vordersitzes

182 REAR HEADRESTS

Kopfstützen hinten

195 SPLIT REAR SEAT

Kann für mehr Laderaum im Fond geteilt werden

228 ELECTRIC DOOR LOCKING

Türen, die elektronisch verriegelt bzw. entriegelt werden können

273 3RD REAR SEAT BELT W. RETRACTOR

Ein dritter Sicherheitsgurt im Fond, der mit einem Aufrollmechanismus ausgestattet ist und so für mehr Sicherheit und Komfort der Insassen sorgt.

352 FUEL PLUG WITH KEY

Tankverschluss mit Schlüssel für Sicherheit

41A CD RADIO WITH MP3 PLAYER

Radio mit CD-Player, der MP3-Dateien zur Musikwiedergabe unterstützt

450 DRIVER SEAT WITH HEIGHT ADJUSTMENT

Fahrersitz mit Höhenverstellung für individuellen Komfort

48F TRIP COMPUTER

Reisecomputer: Ein Computersystem, das reisebezogene Informationen liefert

4GE GEARBOX 6 M (LIGHT)

6-Gang-Schaltgetriebe für ein leichteres Fahrgefühl

4M5 PAINTED BUMPER STRIPES

Stoßstangenstreifen, die in der Karosseriefarbe lackiert sind oder diese ergänzen

4RQ SPECIFIC INSTRUMENT PANEL 2

Spezifische Gestaltung der Instrumententafel 2

4XA PLATE IN VARIOUS LANGUAGES ZONE 1

Fahrzeugkennzeichen in verschiedenen Sprachen für den internationalen Einsatz erhältlich

500 AIR BAG

Airbags

502 PASSENGER SIDE AIRBAG

Airbag auf der Beifahrerseite für zusätzliche Sicherheit

5DE STOP&START

Stop&Start-Funktion zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz

5DN METALLIC PAINT 4

Metallic-Lackierung 4: Eine hochwertige Metallic-Lackierung für das Fahrzeug

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

5EM SPECIFIC HEADLIGHTS

Spezifische Scheinwerfer

5IY SHEET METAL SPARE WHEEL EXTRA SERIES 2

besonders strapazierfähiges Ersatzrad aus Blech, Teil der zweiten Serie dieser Räder

5VR GUIDE FOR SWITZERLAND

Enthält einen speziell für die Navigation in der Schweiz entwickelten Leitfaden

614 HEAD BAGS

Airbags zum Schutz des Kopfes

61A PAINTED EXTERNAL DOOR HANDLES

Die äußeren Türgriffe des Fahrzeugs sind in der Farbe der Karosserie lackiert.

6HQ "CIAO FIAT" SERVICE LABEL

inklusive spezieller „Ciao Fiat"-Serviceplakette

853 GERMAN LANGUAGE HANDBOOK

Handbuch in deutscher Sprache

A/TASP EXHAUST FAN

Abluftventilator

AM00 ITALY/CENTRAL EUROPE

Spezifikationen für Italien und Mitteleuropa

CC1.4 1368

Hubraum von 1368 cm³

CC514 MANUAL GEARBOX

Verfügt über ein Schaltgetriebe zum Schalten der Gänge.

CMBBZ PETROL

Kraftstofftyp: Benzin

ECOCF5 LIM.ECC PHASE 5

Begrenzung des Tempomats – Phase 5

FPTMB DRUM

Trommelbremsen – Das Fahrzeug ist mit Trommelbremsen ausgestattet

GSX LEFT

Ausstattung auf der linken Seite

KW77 1.4 16V EURO5 105HP - 0.9 EURO 6 105HP

LL1 EASY

Bietet eine benutzerfreundliche Ausstattungsvariante, bei der Einfachheit und Komfort im Vordergrund stehen.

NP4 4 DOORS

Das Fahrzeug hat vier Türen

TC2V 2 VOLUMES

Enthält ein zweikanaliges Audiosystem zum Abspielen verschiedener Medien.

VLE16 16 VALVES

Der Motor verfügt über 16 Ventile, was die Leistung und den Wirkungsgrad verbessert.

Zeitraum

3 Einträge gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

06.2013 Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

02.2021 Schweiz

War in der Werkstatt

Das Fahrzeug war in der Werkstatt oder hat einen Wartungstermin, entweder wegen Reparaturen, Inspektionen oder zur allgemeinen Wartung.

12.2022 Schweiz

War in der Werkstatt

Das Fahrzeug war in der Werkstatt oder hat einen Wartungstermin, entweder wegen Reparaturen, Inspektionen oder zur allgemeinen Wartung.



+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] ## Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

- [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
- [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
- [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] ## Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

- [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
- [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
- [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] ## Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

- [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
- [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
- [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] ## Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

- [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
- [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
- [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] ## Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

- [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
- [ ] Angebote vergleichen
- [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
- [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 0314b41a-8bf8-4acf-a794-767f5f759ded