# BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN W1K2938901F002911, erstellt am 18.11.2026, 10:09, angefordert durch: **KOOP Carindex CH AutoVision Schweiz AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
**Carindex**

| | |
|---|---|
| FIN: | **W1K2938901F002911** |
| Kilometerstand: | **69'839 km** (abgelesen) |
| Datum: | **18.11.2026, 10:09** |
| Hersteller: | **Mercedes** |
| Fahrzeugserie: | **EQC** |
| Fahrzeugmodell: | **EQC** |
| Baujahr: | **2019** |
| Kraftstoffart: | **Electric** |
| Report ID: | **6afd6b4c14db17898076943a** |
| Adapter ID: | **Carly81F934** |

**94.48 %**

**Batteriekapazität (SoH)**

Geschätzte verbleibende Reichweite: **394 km**
WLTP Reichweite vergleichbare Fahrzeuge: **417 km**
Reichweitenangaben beruhen auf WLTP-Referenzwerten vergleichbarer Fahrzeuge dieses Modells. Die tatsächliche Reichweite hängt von Fahrzeugausstattung, Fahrweise und Witterung ab und kann abweichen.

CARA Approved Battery Health Check

Die ausgelesene FIN stimmt mit der im Report hinterlegten FIN überein.

Digital

Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co KG und TÜV NORD Mobilität GmbH übernehmen keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.

### Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI- Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren

**94.48 %**
Zustand der Gesundheit

**57.50 %**
Zustand der Ladung



Powered by CARLY

# BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN W1K2938901F002911, erstellt am 18.11.2026, 10:09, angefordert durch: **KOOP Carindex CH AutoVision Schweiz AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
**Carindex**

## Messungen Hochspannungssystem

| | |
|---|---|
| Batterie Werkskapazität | 85.97 kWh |
| Zustand der Gesundheit | 94.48 % |
| Zustand der Ladung | 57.50 % |
| Maximale Abweichung der Zelltemperatur | 1 °C |
| Maximale Zellentemperatur | 12 °C |
| Akku-Spannung | 358.80 V |
| Maximale Abweichung der Zellspannung | 24 mV |

## Fahrzeugfotos

Total: 1






Powered by CARLY