

## Renault Mégane

VF1RFB00463596074

📅 2019 📄 Diesel 🚐 Kombi

Generiert am 10/13/2026

Für vollständigen Bericht scannen



### Kilometerstand

⚠️ Achtung

Es wurde über einen längeren Zeitraum keine Änderung der Kilometerleistung festgestellt.

### Prüfung des rechtlichen Status

✅ Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

### Zustandshistorie

✅ Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

### Diebstahl

✅ Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

### Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

## Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.



**Keine Mängel gefunden**

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

### Das haben wir überprüft:



**Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?**

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.



**War es mal als gestohlen gemeldet?**

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

🇸🇰 Slowakei 🇸🇮 Slowenien 🇮🇹 Italien 🇷🇴 Rumänien 🇨🇪 Tschechien 🇭🇺 Ungarn 🇨🇦 Kanada

## Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.




### Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 74'349 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 122'085 km
- 10 Kilometerstände gefunden



### carVertical-Anmerkung

Es scheint, als wäre dieses Fahrzeug eine Zeit lang nicht benutzt worden. Vielleicht gibt es dafür einen guten Grund. Dennoch ist es gut, wenn du die Fakten kennst. War es beschädigt? Gab es ein teures Problem (Motor- oder Getriebeschaden usw.)? Wurde der Kilometerstand manipuliert?



## Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

**Geringe Nutzung** < 500 km/Monat 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

**Normale Nutzung** 500 - 1'500 km/Monat 83% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

**Intensive Nutzung** > 1'500 km/Monat 7% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

**Keine Nutzung** 10% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

| Einträge zum Kilometerstand |           |
|-----------------------------|-----------|
| 06.2019                     | 11 km     |
| 09.2021                     | 15'254 km |
| 03.2022                     | 15'263 km |
| 05.2022                     | 15'271 km |
| 08.2022                     | 21'507 km |
| 11.2022                     | 30'019 km |

| Einträge zum Kilometerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37'612 km |
| 09.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69'302 km |
| 02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70'290 km |
| 04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74'349 km |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Voraussichtlicher aktueller Kilometerstand</div></div><div>Anhand der jüngsten Fahrgewohnheiten könnte der aktuelle Kilometerstand bei <b>etwa 82'133 km liegen</b>. Der tatsächliche Kilometerstand kann abweichen. Überprüfe den Kilometerzähler des Autos, um sicherzugehen.</div></div> |           |

| Fahrgewohnheiten  |                                          |                |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| 06.2019 - 09.2021 | <div><div></div></div> Normale Nutzung   | 564 km/Monat   |
| 09.2021 - 05.2022 | <div><div></div></div> Keine Nutzung     | /Monat         |
| 05.2022 - 11.2022 | <div><div></div></div> Intensive Nutzung | 2'402 km/Monat |
| 11.2022 - 04.2026 | <div><div></div></div> Normale Nutzung   | 1'066 km/Monat |

## Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

### Rechtliches

- Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.
- Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

## Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Schäden, Reparaturen und Gutachten überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.

## Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.

Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.



## Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs



### Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

## Fahrzeugdaten



### Übersicht

|          |                  |                       |
|----------|------------------|-----------------------|
| Marke    | Modell           | Treibstoffart         |
| Renault  | Mégane           | Diesel                |
| Baureihe | Herstellungsjahr | Herstellerbezeichnung |
| IV       | 2019             | mégane 4 (xfb)        |



## Leistung & Effizienz

|                  |         |                         |
|------------------|---------|-------------------------|
| Antriebstyp      | Hubraum | Leistung                |
| Vorderradantrieb | 1.5 l   | 85 kW (114 hp / 116 PS) |
| Anzahl Getriebe  |         |                         |
| 7                |         |                         |



## Karosserie & Abmessungen

|               |              |
|---------------|--------------|
| Karosserietyp | Anzahl Türen |
| Kombi         | 5            |

## Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features  
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

**Zusammenfassung**  
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

### Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>ADDITIONAL SENSING INFORMATION</b></div> <div>COMPLEMENTARY OBJECT (SAND58)</div> <div> Komplementäres Objekt</div>                                    | <div><b>AIR CONDITIONING TYPE</b></div> <div>NON-HEATING WINDOW-WASHER (LAVNCH)</div> <div> Standard-Klimaanlage mit heizungsloser Scheibenwaschanlage</div>                   |
| <div><b>AIR PURIFIER</b></div> <div>WITHOUT AIR PURIFIER (SPFAIR)</div> <div> Das Fahrzeug verfügt nicht über ein Luftreinigungssystem</div>                   | <div><b>AIRBAG CANCEL</b></div> <div>DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)</div> <div> Beifahrer-Airbag-Deaktivierung</div>                                                            |
| <div><b>AUDIO CONNECTION</b></div> <div>COMPLEMENTARY OBJECT (SAN786)</div> <div> Art der verfügbaren Audioverbindung</div>                                    | <div><b>BATTERY INDEX TRACTION</b></div> <div>WITHOUT BATTERY SUFFIX (SANIBA)</div> <div> Das Fahrzeug verfügt nicht über einen Batterie-Zusatz (Saniba) für den Antrieb</div> |
| <div><b>BATTERY LEVEL TRACTION</b></div> <div>WITHOUT BATTERY LEVEL (SSNBT)</div> <div> Keine Traktionsfunktion bei niedrigem Batteriestand enthalten</div>    | <div><b>BATTERY POWER TRACTION</b></div> <div>WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA)</div> <div> Das Fahrzeug verfügt nicht über eine batteriegestützte Energieversorgung</div>       |
| <div><b>BATTERY TYPE TRACTION</b></div> <div>WITHOUT BATTERY (SANBAT)</div> <div> Batterie für den Antrieb nicht im Lieferumfang enthalten</div>               | <div><b>BLACK BOX EDR</b></div> <div>WITHOUT BLACK BOX (SBONOI)</div> <div> Kein Blackbox-Ereignisdatschreiber</div>                                                           |
| <div><b>BLIND SPOT DETECTION</b></div> <div>WITHOUT DECTOR BLIND S (SDANGM)</div> <div> Verfügt nicht über eine Funktion zur Erkennung des toten Winkels</div> | <div><b>BODY REINFORCEMENT</b></div> <div>WITH PROTECTION IMPACT 03 (CHC03)</div> <div> Mit Aufprallschutz für erhöhte Sicherheit (CHC03)</div>                                |
| <div><b>BRAKE CALIPER</b></div> <div>CONTEXT CRITERIOM (SAND60)</div> <div> Kontextbezogene Kriterien</div>                                                    | <div><b>CHASSIS TYPE</b></div> <div>STANDARD WHEEL BASE (CHBASE)</div> <div> Standard-Radstandskonfiguration</div>                                                             |

**COLD STARTING ASSISTANCE** WITHOUT STARTING ASSISTAN (SANAD)

❖❖ Verfügt nicht über eine Starthilfefunktion

**COMMERCIAL IDENTITY** COMPLEMENTARY OBJECT (SAND26)

❖❖ Komplementäres Objekt

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5** WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)

❖❖ Keine Ergänzung zur kommerziellen Version

**DAYTIME RUNNING LIGHTS** DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)

❖❖ Tagfahrlicht 1

**DOCUMENTATION PHASE** DOCUMENTATION PHASE 1 (PHAS1)

❖❖ Derzeit in Dokumentationsphase 1 (PHAS1)

**DRIVING MODE CONTROL** WITHOUT MULT EXP (SSMLEX)

❖❖ Keine verschiedenen Fahrmodi

**ELECTRIC TOLL COLLECTION** WO ELECTRONIC TOLL SYS SP (SSPTLP)

❖❖ Kein elektronisches Mauterhebungssystem

**EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN** WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)

❖❖ Keine Notruffunktion

**EMISSION REDUCTION SERVICE** EMISSION REDUCTION SERV 2 (PREM02)

❖❖ Einführung des Emissionsminderungsdienstes 2 (PREM02) zur Reduzierung der Emissionen.

**ENGINE PRODUCTION DATE** 2019-06-10 (2019-06-10)

❖❖ Der Motor wurde am 10. Juni 2019 hergestellt.

**ENGINE PRODUCTION PLANT** (D) HORSE VALLADOLID MOTORES (SPAIN) (APV002\_D)

❖❖ Der Motor wird im Werk Horse Valladolid Motores in Spanien hergestellt (APV002\_D).

**ENGINE TYPE** 1.5 DCI DIESEL ENGINE (K9K)

❖❖ 1.5 DCI diesel engine (K9K)

**FIRE EXTINGUISHER** WITHOUT FIRE EXTINGUISHER (SEXTIN)

❖❖ Kein Feuerlöscher enthalten

**COMBI METER** LOW RANGE TFT 4.2" (TBANU1)

❖❖ Armaturenbrettanzeige mit 4,2-Zoll-TFT-Display mit geringer Reichweite

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT** BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

❖❖ Kommerzielle Basisversion

**CUSTOMIZED VERSION** VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

❖❖ Fahrzeugversion ohne spezifische Anpassungen

**DOCUMENTATION PERIOD** DOCUMENTARY PERIOD 2016 (PE2016)

❖❖ Dokumentarfilm Zeitraum 2016

**DRIVER ATTENTION ALERT** WITHOUT PRESTATION (SPRDEN)

❖❖ Alarmsystem für die Aufmerksamkeit des Fahrers

**DUST PROTECTION** WITH DUST KIT (KITPOU)

❖❖ Ausgestattet mit einem Staubkoffer

**ELECTRONIC ARCHITECTURE** COMPLEMENTARY OBJECT (SANF88)

❖❖ Beschreibung der elektronischen Architektur

**EMISSION CONTROL STANDARD** EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE (E06T)

❖❖ Euro 6D Temp OBD IUPR RDE

**ENGINE CAPACITY** 1461 CM3 ENGINE CAPACITY (1461CC)

❖❖ Der Hubraum beträgt 1461 Kubikzentimeter.

**ENGINE PRODUCTION NUMBER** D028419 (D028419)

**ENGINE SUFFIX** 873 INDEX (873)

❖❖ Motormodell 873, auch bekannt als Index 873

**EXHAUST OF LINE** COMPLEMENTARY OBJECT (SANG24)

❖❖ Wird mit ergänzendem Auspuffrohr geliefert

**FIRST AID KIT** WITHOUT FIRST AID KIT (SKTSEC)

❖❖ Kein Erste-Hilfe-Kasten enthalten

**FORWARD EMERGENCY BRAKING** WITHOUT URB ADV EM BRAKE (SSAEB5)

✦✦ Ohne städtisches fortschrittliches Notbremsssystem

**GEAR SHIFT INDICATOR** WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

✦✦ Ausgestattet mit Gangwechselanzeige

**GEARBOX PRODUCTION PLANT** (B) MAGNA PT S.P.A BARI (ITALY) (APV003\_B)

✦✦ Das Getriebe für dieses Fahrzeug wird bei Magna PT S.p.A in Bari, Italien, hergestellt. Der Code für diese Produktionsstätte lautet APV003\_B.

**GEARBOX TYPE** 7-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC GEARBOX - FRONT WHEEL DRIVE (DW5)

✦✦ Dieses Fahrzeug ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe ausgestattet und verfügt über Frontantrieb (DW5).

**HEATED STEERING WHEEL** NO-HEATED STEERING WHEEL (VOLNCH)

✦✦ Nicht beheiztes Lenkrad

**HOOD TYPE** COMPLEMENTARY OBJECT (SANG32)

✦✦ Komplementäres Objekt

**INVARIANT PROCESS SHEET MODEL** MODEL ROUTING SHEET (XFB1BK)

✦✦ Details zum Modellfräsblatt

**LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN** WITHOUT DEFINITION SUPPLE (SAN913)

✦✦ Nicht als ergänzende limitierte Auflage klassifiziert

**LUGGAGE BOX** W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

✦✦ Keine spezielle Gepäckbox enthalten

**MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE E** WITHOUT PRESTATION (SPGTLE)

✦✦ Keine spezifische Vorgabe enthalten

**MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE S** WITHOUT PRESTATION (SPGTLS)

✦✦ Keine spezifische Vorgabe enthalten

**FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER** WIHTOUT CROSSMEMBER (SSRCAR)

✦✦ Kein Querträger

**GEARBOX PRODUCTION NUMBER** BRE56F2 (BRE56F2)

**GEARBOX SUFFIX** 005 INDEX (005)

✦✦ Identifiziert mit einem Index von 005 für das Getriebe (005).

**HEAD UP DISPLAY (HUD)** WITHOUT PRESTATION (SPRHMD)

✦✦ Ohne Head-up-Display

**HIGH BEAM ASSIST** COMPLEMENTARY OBJECT (NOG70)

✦✦ Zusätzlicher Fernlichtassistent

**HYBRID LEVEL** MICRO HYBRID SSG (HYB01)

✦✦ Ausgestattet mit Mikro-Hybrid-Technologie (HYB01)

**LANE KEEP** W/O LANE DEPARTURE WARNI (SDLIGM)

✦✦ Ohne Spurhalteassistent

**LIMITED SLIP DIFFERENTIAL** CONTEXT CRITERIOM (SANC09)

✦✦ Kontextkriterium

**MARKETING VERSION** COMMERCIAL VERSION (VEC416)

✦✦ Kommerzielle Version mit Code VEC416

**MISCELLANEOUS BEN GT RS LINE I** WITHOUT PRESTATION (SPGTLI)

✦✦ Keine spezifische Vorgabe enthalten

**NAVIGATION MAP** W/O MAPPING (SSMAP)

✦✦ Das Fahrzeug verfügt nicht über eine Navigationskartenfunktion.

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION COMPLEMENTARY

OBJECT (NOG72)

✦ Nachahmung der Smartphone-Navigation

PARKING ASSIST SYSTEM B7M ENGINE TYPE NOT USED (ITPK1)

✦ Einparkhilfe für bestimmten Motortyp

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT (STHABT)

✦ Keine besonderen thermischen Anforderungen an den Fahrgastraum

POWER IN DIN HP / KW 085 KW POWER (085KW)

✦ 85 kW Leistung

REAR DEFUSER CONTEXT CRITERIOM (SANB76)

✦ Kontextkriterium

SECOND ENGINE TYPE WITHOUT ADDITIONAL TYPE (SSTYAD)

✦ Kein sekundärer Motortyp verfügbar (SSTYAD)

SECURITY DISTANCE GESTION WO SECUR DIST GEST (SSDWGE)

✦ Kein Sicherheitsabstandsgestaltungssystem

SPEED GESTION WITHOUT SPEED GESTION (SSGVIT)

✦ Fehlt die Geschwindigkeitssteuerungsfunktion

TECHNICAL EVOLUTION A COMPLEMENTARY OBJECT (NOG66)

✦ Komplementäres Objekt

TECHNICAL EVOLUTION E COMPLEMENTARY OBJECT (NOH18)

✦ Zusätzliche Informationen zu den Objekten

TYPE OF REFRIGERANT GAS GAS TYPE 1234YF (1234Y)

✦ Gas Typ 1234YF

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION WITHOUT TCU (SSTCU)

✦ Keine universelle TCU-Verbindungsfunktion

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)

✦ Keine speziellen Lichtanpassungen für dieses Fahrzeug

PADDLE SHIFT LEVER WITHOUT PADDLE SHIFT LEVE (SCDVIT)

✦ Verfügt nicht über einen Schalthebel.

PARTICLE FILTER WITH PARTICLE FILTER (AVFAP)

✦ Ausgestattet mit einem Partikelfilter für sauberere Emissionen

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN592)

✦ Zusätzliche Informationen zur Kennzeichnung von Pflanzen

PRESTATION SOCIETE COMPLEMENTARY OBJECT (NOG76)

✦ Zusätzlicher ergänzender Gegenstand

SECOND ENGINE INDEX WITHOUT ADDITIONAL INDEX (SSINAD)

✦ Hat keinen zusätzlichen Motorindex

SECOND POWER WITHOUT ADDITIONAL POWER (SSPUAD)

✦ Keine zusätzliche Stromversorgungsoption enthalten (SSPUAD)

SERVICE DONGLE COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

✦ Komplementäres Objekt

STARTUP CRITERIA PLANT MARKING FOR COMPLEX (ANCB57)

✦ Anlagenkennzeichnung speziell für komplexe Bauteile

TECHNICAL EVOLUTION D COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)

✦ Komplementäres Objekt

TECHNICAL EVOLUTION F COMPLEMENTARY OBJECT (NOH20)

✦ Spezifikation für die technische Entwicklung

TYPE OF SUN VISOR WITHOUT LIT MIRROR (PSMRSE)

✦ Sonnenblende ohne Spiegel

UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE COMPLEMENTARY OBJECT (SAN664)

✦ Eine maßgeschneiderte Hülle, die so gestaltet ist, dass sie zu einem Gegenstand passt

VEHICLE MANUFACTURE DATE 2019-06-13 (2019-06-13)

✦ Das Fahrzeug wurde am 13. Juni 2019 hergestellt.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICLE PRODUCTION NUMBER</b> E189582 (E189582)                                                                                        | <b>VEHICLE PRODUCTION PLANT</b> (E) PLANT PROD (APV001_E)<br><div>✦✦ Das Fahrzeug wird in der Produktionsstätte APV001_E hergestellt.</div> |
| <b>VEHICLE TRACKING SYSTEM</b> W/O SECURITY DEVICE (SDPSEC)<br><div>✦✦ Kein Fahrzeugverfolgungs- oder Sicherheitssystem installiert</div> | <b>VEHICULE TRANSFORMATION</b> COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30)<br><div>✦✦ Zusätzliche Ausrüstung für die Fahrzeugumwandlung</div>             |
| <b>WATER PROTECTION</b> WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)<br><div>✦✦ Verfügt über ein Regen- und Furtschutzset</div>                      | <b>WIRELESS PHONE CHARGE</b> WO TELEPHONY ACCES REFIL (SREACT)<br><div>✦✦ Keine Funktion zum kabellosen Aufladen des Telefons</div>         |

## Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

- 06.2019  Herkunftsland unbekannt

### Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

 +44 **Datenquellen**  
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

# Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

## Auf Grundlage dieses Berichts:

☐

### Achte auf Probleme durch lange Fahrpausen

Autos, die lange nicht benutzt werden, haben oft versteckte Probleme mit Batterien, Bremsen, Dichtungen, Elektrik und Gummiteilen. Lagerungsschäden sind in den Unterlagen nicht zu erkennen.

☐

Teste die Batterie – eine lange Lagerung kann sie entladen oder beschädigen.

☐

Überprüfe die Bremsen auf Festfressen und die Reifen auf einen Platten, der durch langes Stehen entstanden sein könnte.

☐

Überprüfe den Motorraum auf Schäden durch Nagetiere (zerfressene Kabel sind bei der Lagerung im Freien häufig).

## Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

☐

### Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

☐

Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.

☐

Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.

☐

Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

☐

### Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

☐

Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.

☐

Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel

☐

Vermerke fehlende oder überfällige Services.

☐

### Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

☐

Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.

☐

Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).

☐

Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

☐

### Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

☐

Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken

☐

Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen

☐

Achte auf Handhabung, Komfort

☐

### Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

☐

Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).

☐

Angebote vergleichen

☐

Zustand und Ausstattung vergleichen

☐

Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung