

Kontrollnachweise Wartung
Justificatifs d'entretien
Giustificativi di manutenzione

BE 744363

Datum / Date / Data: 15.01.2021		km: 8	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒		Stempel / Tampon / Timbro Galliker Service AG Kantonsstrasse 2 6246 ALTISHOFEN	Pollenfilter etc.
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			

Datum / Date / Data: 02.05.22		km: 15'321	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒		Stempel / Tampon / Timbro GARAGE CASTO GmbH Lyssachstrasse 118 3400 Burgdorf BE Tel.: 034 422 07 07 Fax: 034 423 00 75 <i>N. Tompkins</i>	Öl, Öl ess.
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			

Datum / Date / Data: 6.06.23		km: 37662	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒ A+B		Stempel / Tampon / Timbro <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Garage Auto Passion Agent officiel Renault Zone Industrielle C89 1844 Villeneuve Tél: 021/960.13.73 </div> <i>Stumpf</i>	- Vidange F. Rivet F. Rabibach pile carbe B.E.G. AL plaquettes AL
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			

Justificatifs d'entretien
Giustificativi di manutenzione

Commenti

Datum / Date / Data: 2.4.25		km: 50'525	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒		Stempel / Tampon / Timbro Emil Frey Betriebs AG Neuwagenbereitstellung/FDI Industrie Schürmatt 5745 Safenwil	Del + Filter Pollenfilter Luftfilter Kraftstofffilter Wischerblätter
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			

Commenti

Datum / Date / Data: 10.03.2026		km: 70'390	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☒		Stempel / Tampon / Timbro GARAGE CASTO GmbH Lyssachstrasse 118 3400 Burgdorf BE Tel.: 034 422 07 07 Fax: 034 423 00 75 J. Arik	Öl, OF, PF, BF, - ZR, WP, KR, - Getriebe Öl, -
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐			

Commenti

Datum / Date / Data: 30.07.2026		km: 90'979	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione ☐		Stempel / Tampon / Timbro Garage du Nord SA Route de Sécheron No 2 1654 CONTHEY [Signature]	F. hinter habilité. - disques, plaquettes AV - disques que plaquettes AR - Kit distribution + pompe à eau - courroies accessoire boîtiers AV & AR
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK ☐ nicht OK* / Non OK* ☐			

* siehe Seite Kontrolle auf Korrosion / voir page Contrôle anticorrosion / vedere la pagina controllo anticorrosione

Wartungshistorie

Renault Mégane | Dokumentierte Wartungen gemäss Serviceheft

Datum	Kilometer	Durchgeführte Arbeiten
15.01.2021	8 km	Pollenfilter ersetzt.
02.03.2022	15'321 km	Motoröl und Ölfilter ersetzt.
06.06.2023	37'662 km	Motorölwechsel, Ölfilter und Innenraumfilter; Batterie der Schlüsselkarte, Scheibenwischer vorne und Bremsbeläge vorne ersetzt.
27.02.2025	50'525 km	Motoröl, Ölfilter, Pollenfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter ersetzt; Scheibenwischer ersetzt.
10.03.2026	70'340 km	Motoröl- und Ölfilterwechsel; PF und BF (Kürzel gemäss Serviceheft); Zahnriemen, Wasserpumpe und Keilrippenriemen (ZR, WP, KR); Getriebeöl.
30.07.2026	90'979 km	Innenraumfilter; Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten; Zahnriemensatz mit Wasserpumpe, Keilrippenriemen mit Zubehör sowie Scheibenwischer vorne und hinten ersetzt.

Hinweis: Diese Wartungshistorie wurde automatisch anhand der Einträge im Serviceheft erstellt. Massgebend sind die Originaleinträge im Serviceheft.