

SERVICE- & WARTUNGSHISTORIE

Übersicht der dokumentierten Einträge aus dem Serviceheft

DATUM / KM	WERKSTATT	DOKUMENTIERTE ARBEITEN
02.04.2025 50'525 km	Emil Frey Safenwil	• Motoröl und Ölfilter • Pollen-/Innenraumfilter, Luftfilter • Scheibenwischerblätter • Korrosionskontrolle: OK
10.03.2026 70'340 km	Garage Castro GmbH Burgdorf	• Motoröl, Ölfilter und Pollenfilter • ZR / WP / KR (vermutlich Zahnriemen, Wasserpumpe und Keilriemen) • Getriebeöl • BF (Abkürzung nicht eindeutig) • Korrosionskontrolle: OK
20.07.2026 ca. 90'979 km	Garage du Nord SA Monthey	• Ölfilter und Innenraumfilter • Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne • Bremsscheiben und Bremsbeläge hinten • Zahnriemensatz und Wasserpumpe • Nebenaggregateriemen • Wischerblätter vorne und hinten

HINWEISE ZUR ABSCHRIFT

Die Angaben stammen aus handschriftlichen Serviceheft-Einträgen. Abkürzungen und einzelne Angaben können nicht abschliessend verifiziert werden. ZR/WP sind im März und der Zahnriemensatz/die Wasserpumpe nochmals im Juli vermerkt. Ein Motorölwechsel im Juli ist nicht ausdrücklich dokumentiert.

ORIGINALAUSZUG AUS DEM SERVICEHEFT

Fotografierter Wartungsnachweis | Quelle der Abschrift auf Seite 1

Kontrollnachweise Wartung Justificatifs d'entretien Giustificativi di manutenzione		
Datum / Date / Data: 2.4.25		
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	km: 50'525	
Wartung / Revision / Revisione	Stempel / Tampon / Timbro	Kommentare / Commentaires / Commenti
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione	Emil Frey Betriebs AG Neuwagenbereitstellung AG Industrie Schürmatt 5745 Safenwil	Öl + Filter Pollenfilter Luftfilter Kraftstofffilter Wischerblätter
OK ☒ nicht OK* / Non OK* ☐		
Datum / Date / Data: 10.03.2026		
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	km: 70'340	
Wartung / Revision / Revisione	Stempel / Tampon / Timbro	Kommentare / Commentaires / Commenti
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione	GARAGE CASTO GmbH Lyssachstrasse 118 3400 Burgdorf BE Tel.: 034 422 07 07 Fax: 034 423 00 75 J. Arik	Öl, OF, PF, BF, - ZB, WP, KR, - Getriebe Öl, -
K ☒ nicht OK* / Non OK* ☐		
Datum / Date / Data: 20.07.2026		
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	km: 90'979	
Wartung / Revision / Revisione	Stempel / Tampon / Timbro	Kommentare / Commentaires / Commenti
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione	Garage du Nord SA Route de Sécheron No 2 1661 CONTHEY [Signature]	F. öler habilitiert. - disques, plaquettes AV - disques, que plaquettes AR - Kit distribution + pompe à eau - cardans accessoire - ballais AV + AR
K* / Non OK* ☐		