

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Service-Nachweis



Eintragung der Werkstatt

Datum	2023-02-01
Laufleistung	458 km
Aktion 23ER Kriterium 01 durchgeführt	
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja

Übergabe-Inspektion

Datum	2022-09-12
Laufleistung	50 km
Auftragsnummer	401408349
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7H1PX001887	
Typbezeichnung	Transporter Kast KR110 TDISG6	
Datum der Auslieferung	2022-09-14	
Anschlussgarantie	Vertragsende	2025-09-13
	Laufleistung	100000 km

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-11-15
Laufleistung	70367 km
Auftragsnummer	128919
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Benken, Bolli Marthalerstrasse 8463 Benken ZH Schweiz
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-01-10
Laufleistung	33000 km
Auftragsnummer	214769472
M.B	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge

Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7H1PX001887
Typbezeichnung	Transporter Kast KR110 TDISG6
Datum der Auslieferung	2022-09-14

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2026-05-12
Laufleistung	96007 km
Auftragsnummer	06023
Erw. Inspektionsumf.	
Durchgeführt von	Nar & Car Performance GmbH Buzibachring 1 6023 Rothenburg
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Nein