



Citroën C1

Generiert am 06/17/2026

FIN: VF7PNCFAC89286719

Karosserietyp: Schrägheck

Jahr: 2008

Getriebeart: Schaltgetriebe

Sicherheit

Achtung

Für dieses Fahrzeug wurden 2 offene oder bereits abgeschlossene sicherheitsrelevante Rückrufe gefunden.

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 225'388 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Schäden

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Zusammenfassung

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen: +1

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet? Kein Eintrag gefunden



War es mal als gestohlen gemeldet? Kein Eintrag gefunden Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen

vor.


Polizeidatenbank gestohlener Fahrzeuge Überprüfung abgeschlossen in:

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

i Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 225'388 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 166'175 km
- 7 Kilometerstände gefunden



Einträge zum Kilometerstand

11.2008	17 km
11.2009	3'967 km
03.2010	5'260 km
11.2010	7'115 km
11.2011	9'095 km

Einträge zum Kilometerstand

11.2012	12'293 km
12.2021	225'388 km

Fahrgewohnheiten

11.2008 - 11.2010	■ Normale Nutzung	299 km/Monat
11.2010 - 11.2011	■ Geringe Nutzung	163 km/Monat
11.2011 - 11.2012	■ Normale Nutzung	262 km/Monat
11.2012 - 12.2021	■ Intensive Nutzung	1'927 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

- ✓ **Keine Probleme gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

- ✓ **Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?** ✓ Kein Eintrag gefunden
- ✓ **Wurde es verschrottet?** ✓ Kein Eintrag gefunden

Schäden

Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit beschädigt? Wie hoch war der Schaden?

- ✓ **Keine Probleme gefunden**
Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden



Keine Schäden gefunden

Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.

Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.


i Zusammenfassung

- Durchschnittlicher Marktpreis für ein solches Fahrzeug: EUR 1'800
- Achte auf versteckte Mängel, wenn das Fahrzeug deutlich unter dem aktuellen Preis angeboten wurde!



Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: Citroën Modell: C1 Getriebeart: Schaltgetriebe Jahr: 2008 Markt: Westeuropa



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
● 2019	EUR 1'999	EUR 980	EUR 2'999
● 2020	EUR 2'150	EUR 985	EUR 3'450
● 2021	EUR 2'850	EUR 1'650	EUR 5'950
● 2022	EUR 2'650	EUR 1'745	EUR 3'467
● 2023	EUR 2'495	EUR 1'450	EUR 3'500
● 2024	EUR 2'220	EUR 1'050	EUR 3'450
● 2025	EUR 1'850	EUR 790	EUR 3'200
● 2026	EUR 1'800	EUR 700	EUR 3'200
● 2027	EUR 1'650	EUR 642	EUR 2'933
● 2028	EUR 1'625	EUR 632	EUR 2'889
● 2029	EUR 1'600	EUR 622	EUR 2'844
● 2030	EUR 1'440	EUR 560	EUR 2'560
● 2031	EUR 1'296	EUR 504	EUR 2'304
● 2032	EUR 1'166	EUR 453	EUR 2'073
● 2033	EUR 1'050	EUR 408	EUR 1'867

Insights zum Marktpreis



Prognose der Preisentwicklung

Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -42 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Spezifikationen und Ausstattung
















Technische Daten und Originalausstattung des Fahrzeugs, wie sie in den Unterlagen vermerkt sind.

Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Identifizierung und technische Angaben

 Marke Citroën	 Modell C1	 Beschreibung C1
 Karosserietyp Schrägheck	 Herstellungsjahr 2008	 Getriebeart Schaltgetriebe
 Antriebstyp Vorderradantrieb	 Farbe Grau	 Anzahl Türen 5
 Lenkradplatzierung LHD	 Anzahl Getriebe 5	 Getriebename BVM C550
 Anzahl Sitze 4	 Baureihe 1.Generation	 Typenzulassung e11*2001/116*0238*05

Ausstattung (in Eng.)

Wie vom Hersteller geliefert

SHELF ❖ Fahrzeugregal vorhanden	0815 10 6012884
1010 18/11/2008 ❖ Herstellungsdatum: 18. November 2008	AAEA17 ALTERNATOR 80 AMP ❖ 80-Ampere-Lichtmaschine
BCC08 BVM C550 ❖ Schaltgetriebe Modell C550	BCC09 BVM C550P ❖ BVM C550P – Das ist das Automodell
BCEHEMYL38 BODY COLOURED EXT HANDLES + EXT MIRROR ❖ In Wagenfarbe lackierte Außentürgriffe und Außenspiegel	BCSFBYL38 BODY COLOUR STANDARD FRONT/REAR BUMPER ❖ Serienmäßige Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe
BCT5T12 BV C550 TYPE ❖ BV C550 Typ	BLTY14 BATTERY L0 390 ❖ 390-Ampere-Batterie
BTY7 BATTERY ❖ Batterie	CCDU14 COLD COUNTRIES ❖ Spezifikationen für kalte Länder
CMGGTL33 CONTROLLED MANUAL GEARBOX 5 GEARS ❖ Manuelles 5-Gang-Getriebe für präzises Fahren	CRN7 CITROEN ❖ Automarke: Citroën

CSG13 PASSENGER CAR

✦✦ Pkw

DHOA16 5 DOOR HATCHBACK

✦✦ 5-türige Fließheck-Ausführung

DWIN15 2 DRIVEN WHEELS

✦✦ 2 Antriebsräder

ECDFWLCC42 ELECTR CONTROL DRIVERS FRONT WINDOW LIFTER

✦✦ Elektrische Steuerung für das vordere Fahrerseitenfenster

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

✦✦ Typenschild der Europäischen Union

IEEI20 INJECTION 384F EURO4

✦✦ Einspritzsystem, das die Euro-4-Abgasnorm erfüllt

KPSGPN27 KTB - PAINT SILVER GREY 1E7

✦✦ Silbergraue Farbe

LPMTL29 LATERAL PROTECTOR MASS TINTED

✦✦ Seitenschutz mit durchgefärbter Oberfläche

MBNN14 MOUNTING BOSCH

✦✦ Bosch-Halterung

MPA18 METALLIC PAINTWORK

✦✦ Metallische Lackierung

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

✦✦ Normale Klimatisierung

RBSSCSSBRN50 REAR BENCH SEAT SINGLE CUSHION SEPARATE SEAT BACKS

✦✦ Rücksitzbank mit geteilten Rückenlehnen

RCDASRC35 "RD3" RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM

✦✦ RD3 RDS-CD-Audiosystem

CX0110 CP 20 X 71

✦✦ C.P. 20 × 71

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

✦✦ Konzipiert für das Fahren auf der rechten Seite

E2120 e11*2001/116*0238*05

✦✦ Zertifizierung gemäß europäischen Normen für Fahrzeugausrüstung

EEECON30 EURO 4 ENGINE EMISSION CONTROL

✦✦ Abgasreinigung bei Euro-4-Motoren

GSA24 PLAST GAITER/KNOB+INSERT

✦✦ Schaltknauf und Schaltmanschette mit Kunststoffabdeckung und Einsatz

ISWNS19 14 INCH STEEL WHEEL

✦✦ 14-Zoll-Stahlräder

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Linkslenker

LVTDEC32 L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION

✦✦ L5 – Technische Entgiftung von Fahrzeugen

MHIH11 MEDIUM HIGH

✦✦ Varianten mit mittlerer bis hoher Höhe

MTBAIOS40 MOTORISED THROTTLE BODY (ENG AIR INTAKE)

✦✦ Motorisierte Drosselklappe für die Motorluftzufuhr

ORRG9 OLD RANGE

✦✦ Teil der früheren Fahrzeugpalette.

RCAOC23 REMOTE CONTROL ASSEMBLY

✦✦ Fernbedienung für eine bequeme Bedienung

RCWNCN23 REV COUNTER WITH NEEDLE

✦✦ Drehzahlmesser mit sichtbarer Zeigeranzeige

RHARA24 REAR HEADREST ADJUSTABLE

✦ Verstellbare Kopfstützen hinten

RRWIO20 4,5" RIM ROAD WHEELS

✦ 4,5-Zoll-Felgen

RTNRT6132 155/65 R14 T NON REINFORCED TYRE

✦ 155/65 R14 T-Reifen ohne Verstärkung

SCLPC22 SIMPLE CENTRAL LOCKING

✦ Einfache Zentralverriegelung

SFSAGF24 SINGLE FRONT SIDE AIRBAG

✦ Einzelner Front-Seitenairbag

SMCRR18 STARTER MOTOR CL 3

✦ Anlasser Motor Klasse 3

SWEH12 STEEL WHEELS

✦ Stahlfelgen im Lieferumfang enthalten

TWWSE26 TWO-SPEED WINDSHIELD WIPER

✦ Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeitsstufen

UPQAE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+

✦ Bleifreies Benzin 95, Qualität A/B/E/E+

VPSIL23 VARIABLE POWER STEERING

✦ Variable Servolenkung

WBPHD20 WITH BODY PROTECTION

✦ Mit Körperschutz ausgestattet

WESPHT36 WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

✦ Kein elektronisches Stabilitätsprogramm

WMMHT27 WITHOUT MINOR MODIFICATIONS

✦ Keine geringfügigen Änderungen

WPLHT24 WITHOUT PARTICULAR LIGHT

✦ Es ist keine spezielle Beleuchtung vorhanden

RRCOR20 REMOTE RADIO CONTROL

✦ Fernsteuerung für das Funksystem

RSWBS21 RUBBER STEERING WHEEL

✦ Lenkrad aus Gummi

SACGA23 SINGLE AIR CONDITIONING

✦ Einzelnes Klimatisierungssystem

SDL21 "EOBD" SELF-DIAGNOSIS

✦ Selbstdiagnosesystem für Motoren

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

✦ Geschwindigkeitsskala in km/h

SNR8 STANDARD

✦ Serienausstattung

SWSTEH27 STEEL WHEEL + STANDARD TYRE

✦ Stahlfelgen mit Serienreifen

U7T15 11678 UT 1 0366**VCOC20 VELOUR CORDUROY "FI"**

✦ Innenausstattung aus Velours-Cord mit „FI“-Logo

WAHPDT28 W/O ADDIT HOMOLOGATION PLATE

✦ Keine zusätzliche Typenschild

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

✦ Ohne Wassererkennungssystem für den Dieselfilter

WFBHT20 WITHOUT FULLER BADGE

✦ Kein Fuller-Abzeichen

WOLIE23 W/O OIL LEVEL INDICATOR

✦ Keine Ölstandsanzeige

WPUBHT29 WITHOUT PROTECTION UNDER BODY

✦ Kein Schutz unter dem Körper

Sicherheit

Wir haben geprüft, ob für dieses Fahrzeug Hersteller-Rückrufe vorliegen und wie die Fahrzeugsicherheit bewertet wurde.



Achtung

2 Rückrufe gefunden



carVertical-Anmerkung

Für dieses Fahrzeug lagen mehrere Rückrufaktionen vor, aber es ist unklar, ob die Probleme behoben wurden. Am besten wendest du dich an den Hersteller.

Rückrufe

Rückrufstatus: **Unbekannt**

Veröffentlicht 12.04.2018

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe Mittel

Rückrufnummer GMM

Beschreibung C1 Vitre arrière

Rückrufstatus: **Unbekannt**

Veröffentlicht 19.02.2010

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe Hoch

Rückrufnummer MEG

Beschreibung C1 Pédale accélérateur

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

- 11.2008 Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Auf Grundlage dieses Berichts:

- Überprüfe den Status des Rückrufs**
Ein offener Rückruf ist ein Sicherheitsrisiko. Prüfe vor dem Kauf, ob die nötigen Reparaturen erledigt wurden.
 - Frag bei einem Vertragshändler mit der FIN nach, ob der Rückruf noch offen ist.
 - Wenn er noch offen ist, vereinbare die kostenlose Reparatur beim Hersteller, bevor du das Auto fährst.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**
Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:
 - Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
 - Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
 - Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme
- Serviceunterlagen erfragen**
Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:
 - Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
 - Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
 - Vermerke fehlende oder überfällige Services.
- Überprüfe den Kilometerstand**
Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:
 - Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
 - Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
 - Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.
- Mach eine Probefahrt**
Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:
 - Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
 - Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
 - Achte auf Handhabung, Komfort
- Vergleiche mit ähnlichen Autos**
Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:
 - Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
 - Angebote vergleichen
 - Zustand und Ausstattung vergleichen
 - Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung