



Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug Opel Corsa E B14XEL
Erstzulassung 27.11.2017
FIN W0L0XEP68H4271023

Nächster 09.2027
Service 89000 Km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Autoservice Xili GmbH
Zürich-Bernstrasse 44
Höchstetten

Datum 24.09.2026
Rep.-Auftr.-Nr.
Laufleistung 73836 km

Durchgeführter Service

Service Grosse Service
Restlaufzeit 0 Tage
Restlaufstrecke 0 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Luftfilter-Einsatz erneuert ☒
Staubfilter erneuert ☒
Zündkerzen erneuert ☒
Bremsbeläge Vorderachse erneuert ☒
Bremsscheiben Vorderachse erneuert ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒
Wischerblätter vorne ☒
Heckwischblatt ☒

Unterschrift/Stempel der Werkstatt