



Mercedes-Benz C 200

Generiert am 08/26/2026

FIN: WDD2052071F656781

Karosserietyp: Kombi

Kraftstoff: Diesel

Getriebeart: Automatik

Hubraum: 2.2 l

Leistung: 100 kW (134 hp / 136 PS)

Für vollständigen Bericht scannen



Sicherheit

⚠ Achtung

Für dieses Fahrzeug wurden 1 offene oder bereits abgeschlossene sicherheitsrelevante Rückrufe gefunden.

Risiko durch Naturkatastrophen

⚠ Achtung

War evtl. einem tropischen Sturm ausgesetzt.

Kilometerstand

✓ Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 16'595 km.

Prüfung des rechtlichen Status

✓ Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.



Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.



War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

Slowenien Italien Tschechien Slowakei Rumänien Ungarn Kanada


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.



Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 16'595 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 129'296 km
- 2 Kilometerstände gefunden



Einträge zum Kilometerstand

10.2017	12 km
10.2018	16'595 km

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.



Keine Probleme gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches



Importiert



Eintrag gefunden

05.2019

Dieses Auto wurde aus einem anderen Land importiert. Es könnte wegen Schäden verkauft worden sein, andere Ausstattungsmerkmale haben oder eine Vorgeschichte, die hier nicht dokumentiert ist. Überprüfe die Unterlagen des Herkunftslandes, um mehr zu erfahren.

Importiert nach  Frankreich



Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.



Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Empfohlener Wartungsplan

Alle Details zu vergangenen und kommenden Inspektionen findest du im digitalen Bericht.

 **Zusammenfassung**
Anhand der aufgezeichneten Laufleistung ist die nächste empfohlene Wartung in 8'405 km fällig

Nächste empfohlene Wartung bei 25'000 km

Was muss gewartet werden:

 Serviceaufwand ca. 78 Min.

Motorölfilter (Erneuern)

Räder (Austauschen)

Batterien Zentralverriegelungs-/Alarm-Fernbedienung (Erneuern)

+41 Wartungspositionen

 Serviceaufwand ca. 6 Min.

Pollenfilter (falls vorhanden) (Erneuern)

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Schäden, Reparaturen und Gutachten überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

 **Keine Probleme gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.

Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

Risiko durch Naturkatastrophen

Wir haben geprüft, ob sich das Auto zum Schadenszeitpunkt in einem Gebiet befand, das von einer Naturkatastrophe betroffen war.



Achtung

Es wurde erfasst, dass sich das Fahrzeug im Gebiet eines tropischen Zyklons befand

10.2018

 Vereinigte Staaten



Tropischer Zyklon

Auswirkungs-Score

2 Mittel

Rat bei möglichen Schäden

Starke Winde und heftige Regenfälle können zu versteckten Schäden führen. Hier lohnt es sich, auf Windschäden, zerbrochenes Glas und Wassereinwirkung zu achten.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sich das Fahrzeug möglicherweise in einem Katastrophengebiet befand, als sich das gegenständliche Ereignis zutrug. Wir können jedoch nicht bestätigen, dass sich das Fahrzeug physisch an diesem Ort befand oder von dem jeweiligen Ereignis betroffen war.

Emissionen

Wir haben geschätzt, wie viel CO₂ dieses Fahrzeug produziert und welche Steuern oder Gebühren anfallen können.

**carVertical-Anmerkung**

Dieses Fahrzeug hat niedrige Emissionswerte. Eventuell kommt das Fahrzeug für niedrigere Emissionssteuern infrage. Erkundige dich nach örtlich geltenden Bestimmungen, um eventuelle Rabatte zu erhalten.

CO₂-Emissionen



Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

**Zusammenfassung**

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten



Übersicht

Marke	Modell	Treibstoffart
Mercedes-Benz	C 200	Diesel
Baureihe	Jahr des Modells	Variante
205	2017	d
Kategorie	Herstellerbezeichnung	Typenzulassung
M1	C 200	e1*2001/116*0457*35



Leistung & Effizienz

Getriebeart	Antriebstyp	Hubraum
Automatik	Heckantrieb	2.2 l
Leistung	Anzahl Zylinder	Anzahl Getriebe
100 kW (134 hp / 136 PS)	4	9
CO ₂ -Emissionen	Abgasnorm	Antriebsart
114 g/km	euro 6	Verbrennungsmotor



Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp
Kombi

Breite
1'810 mm

Leergewicht
1'540 kg

Lenkradplatzierung
LHD

Radstand
2'840 mm

Gesamtgewicht
2'190 kg

Anzahl Sitze
5

Raddurchmesser
17 in

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

i **Zusammenfassung**
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

- 02B

Operating instructions and service booklet-German

⚡ Betriebsanleitung und Serviceheft in deutscher Sprache
- 11U

Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)

⚡ Mercedes-Benz Connect - Online-Fernwartung
- 1P6

Control code for Sales

⚡ Spezieller Steuercode für Verkäufe
- 234

Blind Spot Monitoring

⚡ Überwachung des toten Winkels
- 249

Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

⚡ Automatisch abblendbarer Rückspiegel und Seitenspiegel
- 258

Collision warning system with FCW-Stop active brake application

⚡ Kollisionswarnsystem mit aktiver Bremsbetätigung
- 08R

Light-alloy wheel multi-spoke design 17" "all-round"

⚡ 17-Zoll-Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design für den Allround-Einsatz
- 154

Changeover of HU-Entry from Melco to Panasonic / optimi. HW

⚡ Wechsel des Steuergeräts von Melco zu Panasonic und Optimierung der Hardware
- 229L

Germany

⚡ Für Deutschland hergestelltes Fahrzeug
- 235

Active Parking Assist

⚡ Aktive Einparkhilfe
- 255B

Mb-Mobilo with DSB and GGD

⚡ Mobiler Service mit Reparatur- und Pannenhilfe
- 260

Model badge on trunk lid - Omission

⚡ Die Modellplakette auf dem Kofferraumdeckel entfällt

270 GPS aerial

✦✦ Inklusive GPS-Antenne

287 Through-loading feature

✦✦ Durchladefunktion im Heck

2U6 Shortened cooling module

✦✦ Verkürztes Kühlmodul für effiziente Kühlung

2XXL Federal Republic of Germany

✦✦ Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland

301A Fabric - black / anthracite

✦✦ Innenausstattung in schwarz/anthrazitem Stoff

30P Stowage facility package

✦✦ Das Paket enthält zusätzliche Staumöglichkeiten

345 rain sensor

✦✦ Regensensor-Technologie

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦✦ Vorinstallation zum Nachrüsten von Navigationssystemen verfügbar

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦✦ Vorbereitung auf den Empfang von Live-Verkehrsinformationen

421 9-speed automatic transmission

✦✦ Neungang-Automatikgetriebe

448 Touchpad with rotary pushbutton

✦✦ Touchpad mit Dreh-/Druckknopfsteuerung

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Reifendruck-Kontrollsystem

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Elektrisch anklappbare Außenspiegel

580 Air-conditioning system

✦✦ Klimatisierte Anlage

274 Telephone antenna

✦✦ Telefonantenne vorhanden

294 Kneebag

✦✦ Kniesackschutz inklusive

2U8 Alternative refrigerant

✦✦ Verwendet alternatives Kältemittel

300A Fabric

✦✦ Innenausstattung mit Stoffmaterial

309 Cup holder

✦✦ Ausgestattet mit Becherhalter

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦✦ Sprache des Kombiinstrumentes auf Deutsch

351 Ecall emergency call system

✦✦ E-Call-Notrufsystem integriert

360 HERMES communications module UMTS

✦✦ Hermes Kommunikationsmodul für UMTS

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦✦ Entertainment-Hauptgerät konfiguriert für Europa/GUS-Staaten/Mongolei

440 Cruise control

✦✦ Tempomat-Funktionalität verfügbar

474 Diesel particulate filter

✦✦ Inklusive Dieselpartikelfilter

485 Comfort suspension

✦✦ Inklusive Komfortfederung

522 Audio 20 radio navigation-capable NTG5

✦✦ Radio Audio 20 mit Navigationsfunktion, kompatibel mit NTG5

58U Headliner, gray fabric

✦✦ Dachhimmel in grauem Stoff

5P6 Control code for Sales

❖ Spezieller Kontrollcode für Verkaufszwecke

608 Automatic high beam control (IHC)

❖ Automatisches Fernlichtkontrollsystem

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

❖ LED-Scheinwerfer mit statischer Funktion für den Rechtsverkehr

6P5 Control code for Sales

❖ Für Verkaufszwecke verwendeter Kontrollcode

725 Roof rails in chrome look

❖ Dachreling in Chromoptik

808 YoM X7/1

❖ Code für das Herstellungsjahr

873 Seat heaters for driver and front passenger

❖ Beheizte Sitze für Fahrer und Beifahrer

876 Interior lighting package

❖ Inklusive Innenbeleuchtungspaket

890 Automatic rear-end door

❖ Automatische Hecktür

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

❖ Kraftstofftank mit größerem Fassungsvermögen

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

❖ Euro 6-Technologie-Dokument für die Zulassung

B03 Direct starting / ECO start/stop function

❖ Direktstart und Öko-Start-Stopp-Funktion

B51 TIREFIT

❖ Ausgestattet mit Tirefit-System

F205 Model series 205

❖ Teil der Modellreihe 205

5R5 Winter wheel and tire assembly - light-alloy wheel multi-spoke design 16"

❖ Winterräder und -reifen mit Leichtmetallrädern im Vielspeichendesign, 16 Zoll

611 Ambient lighting

❖ Funktion der Umgebungsbeleuchtung

651 Winter tyres fitted

❖ Bereits am Fahrzeug montierte Winterreifen

70B Safety vest - driver

❖ Sicherheitsweste für den Fahrer vorhanden

739 Trim elements - Aluminum

❖ Zierelemente aus Aluminium

818 Siren for intrusion and anti-theft alarm system (EDW)

❖ Sirene für Einbruch- und Diebstahlwarnanlagen

875 Heated windscreen washer system

❖ Beheizte Scheibenwaschanlage

877 Ambient lighting

❖ Funktion der Umgebungsbeleuchtung

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

❖ I-Size-Kennzeichnung für Kindersitzbefestigung

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

❖ Auspuffanlage mit Euro 6-Technologie

992U Selenite gray - Metallic finish

❖ Die Metallic-Lackierung in Selenitgrau verleiht dem Fahrzeug ein elegantes Aussehen

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

❖ Kältemittelkompressor mit Magnetkupplung

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

❖ Fahrprogrammwahlschalter für Agility Select

FS Crewbus

❖ Crewbus

GA Automatic transmission

✦ Ausgestattet mit Automatikgetriebe

HA Rear axle

✦ Konfiguration der Hinterachse

JVV Plant control code

✦ Anlagensteuerungscode

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Wartungsintervall-Kontrollcode 25000 KM

L Left-hand drive

✦ Linkslenker-Konfiguration

M020 BlueTEC

✦ Umfasst die BlueTEC-Technologie

M651 Inline 4-cylinder diesel engine M651

✦ Inline 4-cylinder diesel engine model M651

P23 Equipment line/package – Luxury – Exterior

✦ Luxus-Exterieur-Paket für ein verbessertes Styling und eine verbesserte Ausstattung des Fahrzeugs im Außenbereich.

P65 Ergonomics package

✦ Merkmal des Ergonomie-Pakets

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Anzeige für den Zustand der hinteren Sicherheitsgurte

U12 Velour floor mats

✦ Inklusive Velours-Fußmatten

U25 Illuminated door sill

✦ Türschweller mit Beleuchtung

U77 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 2

✦ BlueTEC SCR Diesel-Abgasreinigung, Generation 2

V56 Speed + Load Index 94W

✦ Geschwindigkeits- und Belastungsindex 94W

GA7 Automatic transmission

✦ Inklusive Automatikgetriebe

JVM Plant control code

✦ Anlagensteuerungscode

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Adaptives Bremslicht mit Blinkfunktion

K27 Software control for unpowered in position "D"

✦ Software-Steuerung für unbestromt in Stellung D

M013 Derated engine

✦ Der Motor ist für eine bestimmte Leistung gedrosselt

M22 Displacement 2.2 liter

✦ Hubraum von 2,2 Litern

P14 Equipment line/package – AVANTGARDE – Interior

✦ Ausstattungspaket Avantgarde

P49 Mirror package

✦ Spezifikation des Spiegelpakets

R01 Summer tyres

✦ Sommerreifen ausgestattet

U10 Front passenger seat with weight sensor

✦ Beifahrersitz mit Gewichtssensor

U22 Front lumbar support adjustment

✦ Die Einstellung der Lendenwirbelstütze vorne ermöglicht eine individuelle Anpassung der Lendenwirbelstütze in den Vordersitzen für zusätzlichen Komfort während der Fahrt.

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Aktives Verdecksystem für den Fußgängerschutz

U85 Large SCR tank

✦ Ausgestattet mit einem großen SCR-Tank

VL Left front axle half

✦ Linke Vorderachse

VR Right front axle half

❖ Vorderachse rechts

1A6 4-CYL. DIESEL CONVERTER

❖ Dieselmotor mit 4 Zylindern

2A2 CONVERTER VERSION 3

❖ Konverter Version 3 enthalten

5A1 ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

❖ Elektrohydraulische Steuereinheit für den Konverter

7A1 DIFFERENT LENGTH OF TORQUE CONVERTER HOUSING

❖ Drehmomentwandlergehäuse mit unterschiedlicher Länge

A030 OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL

❖ Zusätzlicher Ölausgleich von +300g enthalten

A104 NOISE-OPTIMIZED TOOTHING

❖ Geräuschoptimiertes Getriebe für weniger Lärm

064 STEUERCODE MAGNETVENTIL M651

❖ Steuercode für Magnetventil M651

21A EHS GENERATION

❖ Erzeugung von EHS (Elektronisches Hupensystem)

3A2 ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)

❖ Stellantriebsbaugruppe für drei Räder verfügbar

6A2 JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110

❖ Gelenkflansch mit Spezifikationen 110 / 3, 3-Arm x 110

7A5 REAR BRACKET MADE OF PLASTIC

❖ Hintere Halterung aus Kunststoff

A09 CO2 OFFENSIVE

❖ Offensive Emissionskontrolle deaktiviert

G011 TRANSMISSION CODE VERSION 11

❖ Transmissionscode Version 11

Sicherheit

Wir haben geprüft, ob für dieses Fahrzeug Hersteller-Rückrufe vorliegen und wie die Fahrzeugsicherheit bewertet wurde.



Achtung

1 Rückruf gefunden

Rückrufe

Rückrufstatus: **Aktiv**

Wir haben eine Meldung gefunden, in der der Hersteller einen Rückruf für dieses Fahrzeug angekündigt hat.

Titel Update diesel engine control unit software

Rückruf-Risikostufe Gering



carVertical-Anmerkung

Für dieses Fahrzeug liegt eine aktive Rückrufaktion vor, die jedoch kein Sicherheits- oder Verletzungsrisiko birgt. Einzelheiten und aktuelle Informationen findest du in den Rückrufinformationen auf der offiziellen Website des Herstellers.

Zeitraum

3 Einträge gefunden

• 10.2017  Frankreich

Erstzulassung

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.

• 05.2019  Frankreich

Importiert

Dieses Fahrzeug wurde als importiert erfasst. Den Unterlagen zufolge ist es aus dem Ausland eingeführt worden.

• 05.2019  Frankreich

Wurde angemeldet

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.



Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Auf Grundlage dieses Berichts:

☐ **Achte auf dubiose Import-Weiterverkaufsmaschen**

Manche Autos werden extra importiert, weil sie im Ausland beschädigt wurden oder günstig als Unfallwagen gekauft und dann vor Ort teuer weiterverkauft werden. Achte besonders auf versteckte Reparaturen.

- ☐ Lass eine gründliche Inspektion machen, die sich auf größere Reparaturen konzentriert, die vor dem Import durchgeführt worden sein könnten.
- ☐ Überprüfe, ob die FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) in allen Import- und Zollunterlagen übereinstimmt.

☐ **Prüfe auf Wind- und Trümmerschäden**

Starker Wind und herumfliegende Trümmer können strukturelle Schäden verursachen, die nicht sofort auffallen. Achte genau auf Einschlagspuren und Verformungen.

- ☐ Kontrolliere Dach und Säulen auf kleine Einschläge oder Dellen durch herumfliegende Gegenstände.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

☐ **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

- ☐ Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
- ☐ Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
- ☐ Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

☐ **Serviceunterlagen erfragen**

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

- ☐ Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
- ☐ Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
- ☐ Vermerke fehlende oder überfällige Services.

☐ **Überprüfe den Kilometerstand**

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

- ☐ Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
- ☐ Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
- ☐ Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

☐ **Mach eine Probefahrt**

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

- ☐ Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
- ☐ Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
- ☐ Achte auf Handhabung, Komfort



Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:



Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).



Angebote vergleichen



Zustand und Ausstattung vergleichen



Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung