

Batteriestatusbericht

SOH Blitz Test

Fahrzeuginformationen

/Volkswagen/E2/E3 - ID.5 2022 >

Kilometerstand: 27322km

FIN: WVGZZZE2ZPP502881

Nennspannung: 352 V

Nennkapazität: 234 Ah

Testzeit: 2026-10-30 11:23:15

Prüfstelle:

Kunde:


S/N: V4DGT5V01094

Version: V14.10




Batteriestatus

Packinformationen




Batterie-Gesundheitszustand (SOH)

SOH*:	96 %
SOC:	96 %



Statische Temperaturkonsistenz

Batterietemperatur:	15 °C
Maximale Temperaturdifferenz:	0.5 °C



Statische Spannungsconsistenz

Batteriespannung:	395.50 V
Maximale Spannungsdifferenz:	10 mV

Energie

78.7 kWh | 82 kWh



Reichweite eines neuen Fahrzeugs bei voller Ladung (WLTP)

491.5 km | 512 km

*: Basierend auf den BMS-Daten oder den zugehörigen Daten des Fahrzeugherstellers. Autel übernimmt keine Garantie für den tatsächlichen SOH oder den physischen Zustand der Batterie.

Batterie-Fehlercodes (DTCs)



Keine Fehlercodes erkannt