

Citroën C5 Aircross

VR7A4DGZ*****

- 2021
- Benzin
- Automatik
- SUV
- Schwarz

Generiert am 10/26/2026

Für vollständigen Bericht scannen



Rückrufe

Achtung

Für dieses Fahrzeug wurden 2 laufende oder abgeschlossene Sicherheitsrückrufe gefunden.

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 24'742 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.



+44 Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in 48 Ländern überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.



War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in 8 Ländern abgeschlossen:


- Slowakei
- Rumänien
- Ungarn
- Slowenien
- Italien
- Tschechien
- Kanada
- Schweden

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

- Zusammenfassung

 - Letzter bekannter Kilometerstand: 24'742 km
 - Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 77'000 km
 - 3 Kilometerstände gefunden



Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

- Geringe Nutzung** < 600 km/Monat 50% des analysierten Zeitraums
Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.
- Normale Nutzung** 600 - 2'000 km/Monat 0% des analysierten Zeitraums
Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.
- Intensive Nutzung** > 2'000 km/Monat 50% des analysierten Zeitraums
Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.
- Keine Nutzung** 0% des analysierten Zeitraums
Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Einträge zum Kilometerstand	
10.2021	17 km
08.2022	23'894 km
05.2023	24'742 km

Fahrgewohnheiten		
10.2021 - 08.2022	Intensive Nutzung	2'587 km/Monat
08.2022 - 05.2023	Geringe Nutzung	93 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

- Keine Mängel gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

- Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?**
Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.
- Wurde es verschrottet?**
Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

- ✓

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden. Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

- i

Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten



Übersicht

Marke	Modell	Treibstoffart
Citroën	C5 Aircross	Benzin
Baureihe	Jahr des Modells	Herstellungsjahr
1.Generation	2021	2021
Herstellerbezeichnung	Typenzulassung	
C5 Aircross	e2*2007/46*0642*14	



Leistung & Effizienz

Getriebeart	Antriebstyp	Hubraum
Automatik	Vorderradantrieb	1.6 l
Leistung	Getriebeiname	Antriebsart
133 kW (178 hp / 181 PS)	EATNG8	Verbrennungsmotor



Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp SUV	Lenkradplatzierung LHD	Farbe Schwarz
Anzahl Sitze 5	Anzahl Türen 5	Länge 4'500 mm
Breite 1'859 mm	Höhe 1'688 mm	Radstand 2'730 mm

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

021028/10/2021 Herstellungsdatum: 28.10.2021	49109834159299 Fahrzeug-Identifikationsnummer: 9834159299
AACOT26AUTOMATIC AIR CONDITIONING Automatische Klimatisierung	AAWNA2718-INCH ARMON 2 ALLOY WHEEL 18-Zoll-Leichtmetallfelge „Armon 2“
ACSPMI32ALUMINIUM COLOUR SIDE PROTECTORS Seitenschutzleisten in Aluminiumoptik	AFHRYJ342-WAY ADJUSTABLE FR HEAD RESTRAINT 2-fach verstellbare Kopfstützen vorne
AFPSCRSBUM59ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK Verstellbares Sitzkissen und neigbare Rückenlehne des Beifahrersitzes	AFYCF20AIRCON FLUID 1234 YF Kältemittel 1234 YF
AH8E284X2 8-SPEED AUTOMATIC HYBRID 4×2-Hybrid-Automatikgetriebe mit 8 Gängen	AIPTAA33ALCANTARA + ISABELLA PVC TEP "D7" Polsterung aus Alcantara und PVC-TEP im Design „D7“
ALWTRGUI52ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR GLASS Akustisch laminierte Windschutzscheibe	ASGDED27AXLE-SIDE SEAL GI3-29 D27.1 Größe der wellenseitigen Dichtung GI3-29 D27.1
ASOOTLSOT56AUTOMATIC SWITCHING ON OF THE LIGHTS+AUTOMATIC SWITCHING Automatisches Einschalten der Beleuchtung	AWAOH22ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1 Leichtmetallrad-Baugruppe 1
BCEHYL27BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE Außengriffe in Wagenfarbe	BCPSC227BSI + COM 2008 + POLY SOUND BSI mit COM 2008 und Poly-Sound
BCRYL16BODY COLOUR ROOF Dach in Wagenfarbe	BCSFBRCWTYL50BODY COL STD FR BUMPER + RR BODY COL WITH TAILPIPE Serienmäßige Frontstoßstange in Wagenfarbe und Heck in Wagenfarbe mit Endrohr

BEC313 BOSCH 9.3 ESP

✦✦ Bosch 9.3 ESP

BMCSECA43 BLACK MAT CONTRAST SURROUND+LASER ENGRAVING

✦✦ Matte schwarze Kontrastblende mit Lasergravur

C9J15 16391 CJ 2 0113

CAIR17 C5 AIRCROSS (C84)

✦✦ C5 AIRCROSS (C84)

CCDU14 COLD COUNTRIES

✦✦ Spezifikationen für kalte Länder

CLSWOC36 3-SPOKE CRUST LEATHER STEERING WHEEL

✦✦ 3-Speichen-Lederlenkrad

COS25 5-DOOR 5-SEATER CROSSOVER

✦✦ Bezeichnung: 5-türiger Crossover mit 5 Sitzen

CSG13 PASSENGER CAR

✦✦ Pkw

DASBA23 DOUBLE ACCESSORY SOCKET

✦✦ Doppelte Zubehörsteckdose

DETIEE32 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

✦✦ Turbo-Einspritzsystem mit Direktaustauscher

DIPWLIL41 DIGITAL INSTRUMENT PANEL 29 WARNING LAMPS

✦✦ Digitale Instrumententafel mit 29 Warnlampen

DPCWLVS49 DRIVER'S + PASSENGER'S CONCEALABLE WITH LIGHT

✦✦ Verdeckte Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer mit Beleuchtung

DRTL16 DUAL RADIO TUNER

✦✦ Doppel-Radio-Tuner

DSD8C20 DGT8C SCREEN DISPLAY

✦✦ Digitalanzeige

DUFFLT27 DEFLECTOR UNDER FRONT FLOOR

✦✦ Luftleitblech unter dem vorderen Boden

ECI10 ELECTRICAL

✦✦ Elektrisch

EEECOE32 EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL

✦✦ Abgasreinigung bei Euro-6.3-Motoren

BFYT13 Body fittings

✦✦ Beschreibung der Karosserieausstattungen und äußeren Merkmale des Fahrzeugs

C038 1600 CM3

✦✦ 1600 cm³ Hubraum

CAFPTL29 CENTRAL ARMREST FLOCKED + PVC

✦✦ Mittelarmlehne mit Flockbezug und PVC

CCBAT31 CATALYTIC CONVERTER BELOW 50PPM

✦✦ Katalysator unter 50 ppm

CEMGVE28 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

✦✦ Gewölbtes Außenspiegelglas

CMPE23 Component manufacturers

✦✦ Informationen zu den Herstellern verschiedener Fahrzeugkomponenten

CRN7 CITROEN

✦✦ Automarke: Citroën

CTDS30 CONDENSER 23,5DM2 THICKNESS 16

✦✦ Kondensator 23,5 dm², Dicke 16

DCNIL28 DIGITAL CONNECTED NAVIGATION

✦✦ Digitales, vernetztes Navigationssystem

DFFPLVF39 DRIVER + FR PASSENGER FOOTWELL LIGHTING

✦✦ Fußraumbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

✦✦ Konzipiert für das Fahren auf der rechten Seite

DRPHSVR33 DRIVER + R1 PASSENGER HEATED SEAT

✦✦ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

DSBWAAALSVS61 DRIVER'S SEAT BACK WITH ANGLE ADJUSTMENT AND LUMBAR SUPPORT

✦✦ Fahrersitzlehne mit Neigungsverstellung und Lendenwirbelstütze

DTV116 PHEV DRIVE TRAIN

✦✦ Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV)-Antriebsstrang

E0418 e2*2007/46*0642*14

✦✦ Erfüllt die europäischen Abgasnormen für 2007 (Euro 4) und entspricht der Regelung Nr. 0642*14

EDSCCI32 ELECTRIC DRIVER'S SEAT CONTROL

✦✦ VERBESSERTER ELEKTRISCHER SITZVERSTELLUNG FÜR DEN FAHRERSITZ

EFEMCI38 ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR+DIODE

✦✦ Elektrisch einklappbare Außenspiegel mit LED-Beleuchtung

ELLD7 ECO LED

✦ Energieeffiziente LED-Beleuchtung

EPFT22 EP6FADTXHP 1.6L PETROL

✦ 1,6-Liter-Benzinmotor

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

✦ Elektronisches Stabilitätsprogramm

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

✦ Typenschild der Europäischen Union

FABHFSNC41 FRONT ACCESS + BOOT + HANDS FREE STARTING

✦ Freihändiger Zugang zum Motorraum und zum Kofferraum

FCSAHT42 FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+CURTAIN AIRBAG

✦ Front-Airbags für Brust- und Beckenbereich sowie Kopfairbags

FDRXAR25 FINAL DRIVE RATIO 15 X 58

✦ Endübersetzung 15 : 58

FFSCEL31 FIXED FLOOR STORAGE COMPARTMENT

✦ Festes Staufach im Boden

FK215 10 FKBJ 2828815

FSLP18 Fuel supply-Engine

✦ Angaben zur Kraftstoffversorgung und zum Motor des Fahrzeugs

FWBWRSN134 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

✦ Scheibenwischerblatt für die Frontscheibe mit Regensensor

GBDDTSL27 GLOSS BLACK DECOR DOOR TRIM

✦ Türverkleidung in Glanzschwarz

GTDR12 GOOD TERRAIN

✦ Gute Geländegängigkeit

GTRX20 Gearbox Transmission

✦ Einzelheiten zum Getriebe und zum Antriebsstrang des Fahrzeugs

HRD6 HYBRID

✦ Hybridmotor

IFE017 Interior fittings

✦ Details zur Innenausstattung und zu den Ausstattungsmerkmalen des Fahrzeugs

IT06 ISTT60

✦ Infotainment-System mit Touchscreen

EN86 EATN8

✦ Umweltfreundlicher Motor, Start-Stopp-System

EPKNIP28 ENGINE POWER 133 KW - 300 NM

✦ Motorleistung: 133 kW, Drehmoment: 300 Nm

ETEYE14 EP TYPE ENGINE

✦ Motor Typ EP

EVTECOV43 EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

✦ Technische Abgasreinigung bei Euro-6.3-Fahrzeugen

FABSNNR39 FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 37500 NM/RAD

✦ Steifigkeit des vorderen Stabilisators: 37.500 Nm/rad

FDFSNO21 FRONT DOOR FRONT SEAL

✦ Fronttürdichtung

FFCLNO32 FRONT FOGLAMPS + CORNERING LAMPS

✦ Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht

FIEMME42 FRAMELESS INTERIOR ELECTROCHROMATIC MIRROR

✦ Rahmenloser elektrochromer Innenspiegel

FROSNE32 FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR

✦ Front- und Heck-Radar-Hindernissensor

FTWLTNL30 FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB

✦ Kraftstofftank ohne Fixierlasche

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

✦ Sensor am Vorderrad: kein Signal, hinten: Signal

GIEL19 General information

✦ Übersicht und allgemeine Informationen zum Fahrzeug

GTERX18 GEARBOX TYPE EATN8

✦ Getriebetyp EATN8

HNA13 HORNS-HARMONY

✦ Hörner-Harmonie

IDOUWLIC51 INDIRECT DETECTION OF UNDER-INFLATION WITH LOCATION

✦ Indirekte Erkennung von zu geringem Reifendruck mithilfe eines Ortungssystems

IRTL14 INITIALE RANGE

✦ Funktion „Initiale Range“

ITFNT20 18 INCH TYRE FITMENT

✦ 18-Zoll-Reifen

ITUEN29 INDEPENDENT TELEMATIC UNIT 3S

✦✦ Unabhängige Telematikeinheit

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Linkslenker

LFLWALWALRL42 LC FR/RR LEDS WITHOUT AMB LED WITH AMB LGT

✦✦ LED-Leuchten vorne und hinten ohne Ambientebeleuchtung

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

✦✦ Funktion zur manuellen Deaktivierung des Airbags

METTND30 PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE

✦✦ Metallic-Außenverkleidung mit Lackierung

MION16 MINOR INDEX "04"

✦✦ Nebenindex „04“

MRHNR22 MOUNT 3 REAR HEAD-REST

✦✦ Halterung für 3 hintere Kopfstützen

MSH9H27 433.92 MHZ SUPER HETERODYNE

✦✦ Signalfrequenz 433,92 MHz

NALMA26 NORMAL + AUTOMATIC LOCKING

✦✦ Normales und automatisches Verriegelungssystem

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

✦✦ Normale Federung

RABSNNR39 RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 16000 NM/RAD

✦✦ Die Steifigkeit des hinteren Stabilisators ist auf 16.000 Nm/rad eingestellt

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR

✦✦ Innenraum des Vorratsbehälters

RIEANL30 R3 INT ELECTRICAL ARCHITECTURE

✦✦ Integrierte elektrische Architektur des R3

RMHAOM33 REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT

✦✦ Manuelle Einstellung der Scheinwerfer aus der Ferne

RR5126 225/55 R18 102V REINFORCED

✦✦ 225/55 R18 102V verstärkte Reifen

RSFTRE46 2 PYRO RETRACTORD+ SEATBELT FASTENED TELL-TALE

✦✦ Dieses Fahrzeug ist mit einem System ausgestattet, das pyrotechnische Gurtstraffer sowie eine Kontrollleuchte umfasst, die anzeigt, wenn der Sicherheitsgurt angelegt ist.

SACPNR31 STANDARD AIR CONDITIONING PIPES

✦✦ Standard-Klimaleitungen

KBPPBC23 KTV - BLACK PEARL PAINT

✦✦ Black Pearl-Lack

LEBBE8038 L2 680 60AH EFR 680 BATTERY BECOMES EF

✦✦ 680 60-Ah-EFR-Akku

LPDPEPSPE47 LOW POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING

✦✦ Stromsparende elektrische Servolenkung mit Doppelritzel

MCL13 Miscellaneous

✦✦ Sonstige Angaben und weitere Informationen zum Fahrzeug

MFPSCUF35 MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

✦✦ Manuelle Steuerung des Beifahrersitzes

MRCLUR22 MANUAL REAR CHILD LOCK

✦✦ Manuelle Kindersicherung hinten

MSAU16 METAL SUSPENSION

✦✦ Metallfederung

MWRBNN23 MOUNTING WITH ROOF BARS

✦✦ Dachträger zur Befestigung

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

✦✦ Normale Klimatisierung

OEVT39 PREVENTION+CORRECTION+DETECTION OF EDGE

✦✦ System zur Vermeidung, Korrektur und Erkennung von Kanten

REBAIO36 RADIATOR EP28 28DM2 BRAZED ALUMINIUM

✦✦ Heizkörper EP28, 28 dm², aus gelötetem Aluminium

RGLATFATSWSG54 RAISED GEAR LEVER AT THE FLOOR + AT THE STEERING WHEEL

✦✦ Erhöhter Schalthebel am Boden + am Lenkrad

RKCR19 PUNCTURE REPAIR KIT

✦✦ Set zur Reparatur von Reifenpannen

RPDWPRS33 REAR PASSENGER DETECTION WITH PAD

✦✦ Erkennung von Fondpassagieren mittels Sensor

RSCRT27 RETRACTABLE STEERING COLUMN

✦✦ Einziehbare Lenksäule

RSIPNR33 REINFORCED SIDE IMPACT PROTECTORS

✦✦ Verstärkte Seitenaufprallschutzvorrichtungen

SENR16 STANDARD EXHAUST

✦✦ Serienmäßige Auspuffanlage

SFBWPTNR52 SOUNDPROOFING FOR BULKHEAD + WHEELARCH + POWER

TRAIN

Schalldämmung für Spritzwand, Radlauf und Antriebsstrang

SKOCCP34 SINGLE-PHASE 3 KW ON-BOARD CHARGER

Bordladegerät mit einer Leistung von 3 kW

SNR8 STANDARD

Serienausstattung

SOLIOL23 STD OIL LEVEL INDICATOR

Standard-Ölstandsanzeige

SSPBPS29 SIMPLE STANDARD PEDAL BRACKET

Standard-Pedalhalterung

TCSJAE22 T2 CABLE SOCKET J (CH)

Socket-J-Kabel für elektronische Geräte

UCSCEO35 UPPER CONSOLE + STORAGE COMPARTMENT

Obere Konsole mit Staufach

UPBR11 2 USB PORTS

2 USB-Anschlüsse

VAWHSPIT42 VARIANT ASSOCIATED WITH HIGH SEAT POSITION

Variante, die mit einer hohen Sitzposition einhergeht

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

Belüftete Scheibenbremsen vorne/Scheibenbremsen hinten

WADHT29 WITHOUT ANTI-POLLUTION DEVICE

Fahrzeug ohne Abgasreinigungsvorrichtung

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

Ohne zusätzliche Heizung

WBCMHT31 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

Mit Batterieladungsanzeige

WCHT14 WITHOUT CLUTCH

Ohne Kupplungsmechanismus

WCSMWIFARHI43 WITH CHILD SEAT MOUNTING WITH ISO FR AND RR

Kindersitzbefestigung mit ISO-Befestigungen vorne und hinten

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

Ohne Wassererkennungssystem für den Dieselfilter

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

Ohne Ausrüstungspaket

SГИKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

Geschwindigkeitsskala in km/h

SLASAGREI39 SPEED LIMITER ACC STOP AND GO REGULATOR

Geschwindigkeitsbegrenzer mit ACC-Stop-and-Go-Regler

SOBKBOA31 SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY

Set aus Schlüsselanhänger + Ersatzschlüssel

SPS26 Suspension-Steering-Brakes

Informationen zur Federung, Lenkung und zu den Bremsen des Fahrzeugs

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

Standard-Windschutzscheibe

TDWGTD33 TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS

Getönte + dunkel getönte Fensterscheiben

UMPEE17 UPPER MEDIUM PLUS

Ausstattungs niveau: gehobene Mittelklasse

UPQAAEE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+

Bleifreies Benzin 95, Qualität A/B/E/E+

VCIE23 Vehicle characteristics

Angaben zu den Eigenschaften und technischen Daten des Fahrzeugs

VSFADFIL41 VARIABLE SPEED FAN 200W AERO DYNAMIC FLAP

Lüfter mit variabler Drehzahl, 200 W, Aero Dynamic Flap

WAHD27 WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS

Mit OBD-Selbstdiagnose

WARHMHT37 WITH AUTO RECIRCULATION HEATER MATRIX

Inklusive automatischer Umwälzheizungs matrix

WBSMHI26 WITH BLIND SPOT MONITORING

Ausgestattet mit einem System zur Überwachung des toten Winkels

WCHT18 WITHOUT CONVERSION

Ohne Umrechnung

WDELRHT40 WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING

Ohne abnehmbaren Außen-Zurrring

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

Ohne Equalizer-Verstärker

WERFTN30 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY

Frequenzbereich Westeuropa

WETPHT25	WITHOUT EXHAUST TAIL PIPE	 Ohne Auspuffendrohr
WFTIHT28	WITHOUT FUEL TANK INSULATION	 Ohne Isolierung des Kraftstofftanks
WJROE527	WHEEL 7.5 J18 RIM OFFSET 49	 7,5J18-Felgen mit Einpresstiefe 49
WLPHT21	WITHOUT LICENCE PLATE	 Ohne Nummernschild
WNSCSHV36	WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN	 Mit Navigationssystem und Farbbildschirm
WPDPDG36	PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD	 Polsterung mit Sensor zur Erkennung des Beifahrers
WPFACHL37	WITH POLLEN FILTER + ACTIVATED CARBON	 Mit Pollenfilter und Aktivkohle
WRPPRS27	W/O RR PASSENGER PROTECTION	 Ohne Insassenschutzsystem für die Rücksitze
WRWHT19	WITHOUT ROOF WINDOW	 Ohne Dachfenster
WSASHT22	WITHOUT STOP AND START	 Ohne Start-Stopp-System
WSMHT21	WITHOUT STARTER MOTOR	 Ohne Anlasser
WSSDEI30	WHEEL-SIDE SEAL SX8.1-33 D28.1	 Radseitige Dichtung, Größe SX8.1-33 D28.1
WTHT14	WITHOUT TOWBAR	 Ohne Anhängerkupplung
WWHF9	WITH WIFI	 Mit WLAN-Verbindung
WWTHT24	WITHOUT WARNING TRIANGLE	 Ohne Warndreieck
YY4	00LY	 Rückfahrkamera im Lieferumfang enthalten
WEUNN24	W/O ENGINE UNDERSHELDING	 Ohne Motorunterbodenverkleidung
WHCGCHA30	WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT	 Mit Gasleitung für das Heizungsgehäuse
WLHT13	WITHOUT LABEL	 Ohne Etikett
WMLHR16	WITH MIRROR LINK	 Mit MirrorLink-Funktion
WPBCHT32	WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER	 Ohne Schutzabdeckung für den Akku
WPEFHR29	WITH PARTICLE EMISSION FILTER	 Mit Partikelfilter
WPTAHT29	WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS	 Ohne Antriebsgeräusche
WRPVAVPHA49	WITH REAR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE VISIO PARK1	 Mit Panorama-Rückfahrkamera
WSASHE26	WITH STEERING ANGLE SENSOR	 Mit Lenkwinkelsensor
WSCHT19	WITHOUT SPEED CHECK	 Ohne Geschwindigkeitskontrolle
WSPWCSHT40	WITHOUT SIDE PROTECTOR, WITH CHROME SILL	 Ohne Seitenschutz, mit verchromter Schwelle
WSWHT19	WITHOUT SPARE WHEEL	 Ohne Reserverad
WTPAHT30	WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM	 Ohne Diebstahlwarnanlage
WWTHT18	WITHOUT WHEEL TRIM	 Keine Radkappen
XX4	"FX"	 Modell: FX

Rückrufe

Wir haben überprüft, ob der Hersteller Sicherheitsrückrufe für dieses Fahrzeug ausgesprochen hat.



Achtung

2 Rückrufe gefunden



carVertical-Anmerkung

Für dieses Fahrzeug lagen mehrere Rückrufaktionen vor, aber es ist unklar, ob die Probleme behoben wurden. Am besten wendest du dich an den Hersteller.

Rückrufstatus: **Unbekannt**

Veröffentlicht 04.11.2023

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe **Gering**

Rückrufnummer JQF

Beschreibung Tous types PHEV Logiciel TBMU

Rückrufstatus: **Unbekannt**

Veröffentlicht 27.03.2023

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe **Gering**

Rückrufnummer JHW

Beschreibung PHEV Corrosion support batterie de traction

Wenn ein Fahrzeug zurückgerufen wird, sind das Fahrzeug oder seine Komponenten mangelhaft. Sie müssen (1) repariert, (2) ausgetauscht oder der Kaufpreis muss (3) vom Hersteller erstattet werden. Sicherheitsrückrufe sind die häufigste Art von Rückrufaktionen – sie werden durchgeführt, wenn das Fahrzeug oder seine Ausstattung ein Sicherheitsrisiko darstellt oder nicht den Sicherheitsstandards für Kraftfahrzeuge entspricht. Hersteller können auch Rückrufe aus anderen Gründen durchführen, z. B. wegen Emissions- oder Konformitätsproblemen, Leistungsproblemen oder Problemen mit Fahrzeugkomponenten oder -software, die nicht unmittelbar ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

• 10.2021 Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Auf Grundlage dieses Berichts:

☐

Verify recall status

An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

☐

Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.

☐

If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

☐

Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

☐

Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.

☐

Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.

☐

Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

☐

Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

☐

Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.

☐

Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel

☐

Vermerke fehlende oder überfällige Services.

☐

Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

☐

Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.

☐

Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).

☐

Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

☐

Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

☐

Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken

☐

Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen

☐

Achte auf Handhabung, Komfort

☐

Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

☐

Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).

☐

Angebote vergleichen

☐

Zustand und Ausstattung vergleichen

☐

Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung