

# Ihr Volkswagen Service-Nachweis

## Einzelnachweis

<b>Fahrzeugdaten</b>	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ6RZHY089972
Typbezeichnung	POLO 1.8 BMT GTI 141 D7F
Datum der Auslieferung	2016-12-29

  

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2025-12-17
Laufleistung	143148 km
Auftragsnummer	5504
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autowerkstatt Högern AG Bahnweg 2 5504 Othmarsingen
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein

# Ihr Volkswagen Service-Nachweis

## Einzelnachweis

<b>Fahrzeugdaten</b>	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ6RZHY089972
Typbezeichnung	POLO 1.8 BMT GTI 141 D7F
Datum der Auslieferung	2016-12-29

  

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2024-11-07
Laufleistung	123771 km
Auftragsnummer	5504
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerze <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autowerkstatt Högern AG Bahnweg 2 5504 Othmarsingen CH
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein

# Ihr Volkswagen

## Service-Nachweis

### Einzelnachweis

---

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ6RZHY089972
Typbezeichnung	POLO 1.8 BMT GTI 141 D7F
Datum der Auslieferung	2016-12-29

---

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2023-10-24
Laufleistung	106704 km
Auftragsnummer	4433288
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Carrosserie Högern Bahnweg 2 5504 Othmarsingen CH
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ6RZHY089972	
Typbezeichnung	POLO 1.8 BMT GTI 141 D7F	
Datum der Auslieferung	2016-12-29	
Anschlussgarantie	Vertragsende	2019-12-28
	Laufleistung	100000 km

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-09-23
Laufleistung	75962 km
Auftragsnummer	212055385
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schinznach Bad, AMAG Service Aarauerstrasse 22 22 5116 Schinznach-Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-09-03
Laufleistung	61472 km
Auftragsnummer	210894413
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Zündkerze
Durchgeführt von	Schinznach Bad, AMAG Service Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach-Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)




---

**Inspektion**

Datum	2019-09-26
Laufleistung	45082 km
Auftragsnummer	209856130
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AMAG Automobil und Motoren AG Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Ölwechsel-Service (flexibel)**

Datum	2019-06-21
Laufleistung	41626 km
Auftragsnummer	209603336
Durchgeführt von	AMAG Automobil und Motoren AG Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2018-09-17
Laufleistung	29403 km
50D9	
Durchgeführt von	AMAG Automobil und Motoren AG Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja



---

**Inspektion**

Datum	2018-09-17
Laufleistung	29403 km
Auftragsnummer	208737026
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	AMAG Automobil und Motoren AG Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Ölwechsel-Service (flexibel)**

Datum	2018-03-15
Laufleistung	20329 km
Auftragsnummer	208178815
Durchgeführt von	AMAG Automobil und Motoren AG Aarauerstrasse 22 5116 Schinznach Bad Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2016-12-23
Laufleistung	31 km
Auftragsnummer	400712297
Durchgeführt von	Horgen, AMAG Im Schnegg 1 8810 Horgen Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)