

# CERTIFICAT DE BATTERIE

## APERÇU

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 03C6DFDA-7DDC-40B5-\*\*\*\*-\*\*\*\*\*



VÉHICULE

**MARQUE:** Mazda  
**MODÈLE:** CX-60 - 17,8 kWh

**KILOMÉTRAGE:** 26 520 km  
**DATE ET HEURE:**  
09/06/2026 17:40

**EXÉCUTÉ PAR:** Emil Frey SA - Vernets



RÉSULTATS

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

**95,5 %**



CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓

ÉVALUATION

### EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état. La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO



Pour plus d'informations sur ce test, visitez [aviloo.com/ft-preview](https://aviloo.com/ft-preview)  
Scannez le **code QR** pour obtenir le rapport original