BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN YSM4ZPAA0SF419056, erstellt am 4.11.2026, 10:53, angefordert durch: **Garage Tambach Automobile GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AUTOFASZINATION CH

FIN:	**YSM4ZPAA0SF419056**
Kilometerstand:	**17'910 km** (abgelesen)
Datum:	**4.11.2026, 10:53**
Hersteller:	**Polestar**
Fahrzeugserie:	**Polestar 4**
Fahrzeugmodell:	**Polestar 4**
Baujahr:	**2025**
Kraftstoffart:	**Electric**
Report ID:	**6aeb008395aa1f02cdcd9aa6**
Adapter ID:	**Carly3CEDE3**

100 %

Batteriekapazität (SoH)

Geschätzte verbleibende Reichweite: **590 km**
WLTP Reichweite vergleichbare Fahrzeuge: **590 km**
Reichweitenangaben beruhen auf WLTP-Referenzwerten vergleichbarer Fahrzeuge dieses Modells. Die tatsächliche Reichweite hängt von Fahrzeugausstattung, Fahrweise und Witterung ab und kann abweichen.

CARA Approved Battery Health Check

Die ausgelesene FIN stimmt mit der im Report hinterlegten FIN überein.

Digital

Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co KG und TÜV NORD Mobilität GmbH übernehmen keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.

Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI- Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren

100 %
Zustand der Gesundheit

85.06 %
Zustand der Ladung

Powered by CARLY

BatterieCheck Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN YSM4ZPAA0SF419056, erstellt am 4.11.2026, 10:53, angefordert durch: **Garage Tambach Automobile GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AUTOFASZINATION CH

Messungen Hochspannungssystem

Zustand der Gesundheit	100 %
Zustand der Ladung	85.06 %
Akku-Spannung	454.10 V
Temperatur der Batterie	7 °C
Maximale Abweichung der Zellspannung	16 mV

Fahrzeugfotos

Total: 1



Powered by CARLY