CARVERTICAL

Mercedes-Benz A 200

WDD1770871J012314

2018 | Benzin | Automatik | Schrägheck

Generiert am 11/25/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 31’298 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Slowenien | Slowakei | Rumänien | Ungarn | Italien | Tschechien | Schweden | Kanada

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c



Einträge zum Kilometerstand	
01.2018	**11 km**
05.2019	**10’742 km**
06.2020	**31’298 km**

Fahrgewohnheiten		
01.2018 - 05.2019	**Normale Nutzung**	**664 km/Mona**
05.2019 - 06.2020	**Intensive Nutzung**	**1’554 km/Mo**

Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

Geringe Nutzung **< 600 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung **600 - 1’500 km/Monat** 55% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung **> 1’500 km/Monat** 45% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

Leistung & Effizienz

Getriebeart **Automatik**	Hubraum **1.4 l**	Anzahl Zylinder **4**
Anzahl Getriebe **7**	Abgasnorm **euro 6**	Motorcode **M282**
Antriebsart **Verbrennungsmotor**		

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp **Schrägheck**	Lenkradplatzierung **LHD**	Anzahl Sitze **5**
Breite **1'796 mm**	Radstand **2'729 mm**	

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation
Mercedes-Benz Connect: Dienste für die Navigation

02B Operating instructions and service booklet-German
Betriebsanleitung und Serviceheft in deutscher Sprache

058 YoM X7/2
Modelljahr 2017/2

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)
Mercedes-Benz Connect Dienste für die Fahrzeugeinrichtung verfügbar

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)
Mercedes-Benz Connect bietet Funktionen zur Fahrzeugüberwachung

191U Cosmos black - Metallic finish
Cosmos Schwarz Metallic-Finish

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

1U5 Rubber-sprung steering gear

Ausgestattet mit einem gummigefederten Lenkgetriebe

229L Germany

Für Deutschland hergestelltes Fahrzeug

235 Active Parking Assist

Aktive Einparkhilfe

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

Aktiver Spurhalteassistent mit Kameratechnik

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Mobiler Service mit Reparatur- und Pannenhilfe

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

Kollisionswarnsystem mit aktiver Bremsbetätigung

260 Model badge on trunk lid - Omission

Die Modellplakette auf dem Kofferraumdeckel entfällt

270 GPS aerial

Inklusive GPS-Antenne

286 Luggage nets to left and right driver seat backrests

Gepäcknetze hinter dem Fahrersitz

287 Through-loading feature

Durchladefunktion im Heck

294 Kneebag

Kniesackschutz inklusive

2U5 Painted side skirt

Das Auto hat lackierte Seitenschweller, die seine Ästhetik verbessern und dem Fahrzeug ein elegantes Aussehen verleihen.

2U8 Alternative refrigerant

Verwendet alternatives Kältemittel

2XXL Federal Republic of Germany

Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland

310 Double cup holder

Inklusive doppeltem Becherhalter für mehr Komfort

320A Fabric

Stoff innen

321A Fabric - black / anthracite

Innenstoff in schwarz/anthrazit

332B Language of instrument cluster/HU - German

Sprache des Kombiinstruments auf Deutsch

345 rain sensor

Regensensor-Technologie

351 Ecall emergency call system

E-Call-Notrufsystem integriert

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

Vorinstallation zum Nachrüsten von Navigationssystemen verfügbar

362 HERMES communications module LTE

Hermes Kommunikationsmodul mit LTE-Fähigkeiten

365 Hard drive navigation

Ausgestattet mit einem Festplatten-Navigationssystem

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Vorbereitung auf den Empfang von Live-Verkehrsinformationen

3U6 HU country set for ECE/ROW

HU-Länderset für ECE/ROW

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

Lenkrad mit Schalttasten/Paddeln lackiert

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

Inklusive 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe

440 Cruise control

Tempomat-Funktionalität verfügbar

446 Touchpad only

Inklusive Touchpad-Steuerungssystem

458 Instrument cluster display S

Kombiinstrument-Anzeige im S-Design

475 Tire pressure monitor (TPM)

Reifendruck-Kontrollsystem

485 Comfort suspension

Inklusive Komfortfederung

502 Multi-year free map updates

Kostenlose Kartenupdates für mehrere Jahre

513 Road sign recognition system

System zur Erkennung von Verkehrszeichen

51B Rating, country group EURO-NCAP

Euro-NCAP-Ländergruppenbewertung

51U Headliner, black fabric

Dachhimmel aus schwarzem Stoff

543 Sun visor with additional function

Sonnenblende mit Zusatzfunktion inklusive

549 Connect 20 High (NTG6)

Inklusive Connect 20 high Paket

580 Air-conditioning system

Klimatisierte Anlage

598 Gasoline particulate filter (OPF) with sensor system

Filtert Feinstaub aus dem Benzinauspuff mit einem Sensorsystem

620 Right-hand traffic headlamps

Scheinwerfer für den Rechtsverkehr

6P5 Control code for Sales

Für Verkaufszwecke verwendeter Kontrollcode

70B Safety vest - driver

Sicherheitsweste für den Fahrer vorhanden

76R Light-alloy wheel 5-double-spoke design 17" all-round

17-Zoll-Leichtmetallräder mit 5 Doppelspeichen

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

Vorbereitung auf den digitalen Radiostandard DAB/DMB

7U2 Seat model variant 2

Variante 2 des Sitzmodells

808 YoM X7/1

Code für das Herstellungsjahr

859 Central display size M

Zentrale Anzeige ist mittelgroß

873 Seat heaters for driver and front passenger

Beheizte Sitze für Fahrer und Beifahrer

875 Heated windscreen washer system

Beheizte Scheibenwaschanlage

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

Schalter zur Steuerung des Assistenzsystems am Lenkrad

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

I-Size-Kennzeichnung für Kindersitzbefestigung

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Auspuffanlage mit Euro 6-Technologie

936 Cylinder cut-out system

System zum Ausschalten von Zylindern für mehr Effizienz

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

969 **Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2**

Euro 6-Technologie-Dokument für die Zulassung

998 **Control code for conversion to WLTP with RDE**

Kontrollcode für die Umstellung auf WLTP mit RDE

B09 **Refrigerant compressor with magnetic clutch**

Kältemittelkompressor mit Magnetkupplung

B18 **On-board xEV charging socket, NACS**

Dieses Fahrzeug ist mit einer Ladebuchse für ein XEV (Elektrofahrzeug mit verlängerter Reichweite) und NACS (Navigations- und Kommunikationssystem) ausgestattet.

B51 **TIREFIT**

Ausgestattet mit Tirefit-System

B59 **Drive program selection switch (Agility Select)**

Fahrprogrammwahlschalter für Agility Select

F177 **Model series 177**

Modellseriennummer 177

FW **Sedan**

Karosserietyp: Limousine

GA **Automatic transmission**

Ausgestattet mit Automatikgetriebe

H59 **Trim elements - Plastic IMD carbon fiber look silver (2B75)**

Innenverkleidungselemente aus Kunststoff mit Kohlefaseroptik (silber)

HA **Rear axle**

Konfiguration der Hinterachse

JM6 **Plant control code**

Werksspezifischer Steuercode

K13 **Control code for service interval 25000 km**

Wartungsintervall-Kontrollcode 25000 KM

K31 **Noise regulations as per ECE R51-03**

Einhaltung der Geräuschvorschriften nach ECE R51-03

L **Left-hand drive**

Linkslenker-Konfiguration

L3E **Sport steering wheel - Smooth split leather**

Sportlenkrad mit glattem Spaltleder

M014 **Engine uprated**

Verbesserte Motorenspezifikationen

M14 **Displacement 1.4 liter**

Hubraum von 1,4 Litern

M282 **Inline 4-cylinder spark ignition engine M282**

4-Zylinder-Reihenmotor mit Fremdzündung, Modell M282

O16 **Software fresh-up 3**

Software-Aktualisierung Version 3

P59 **Urban/Progressive package**

Urbanes/progressives Paket

PAC **Value Package**

Wertpaket inklusive

PBF **MBUX Navigation Plus**

MBUX navigation plus

PXV **Control code for Sales**

Für Verkaufszwecke verwendeter Kontrollcode

R01 **Summer tyres**

Sommerreifen ausgestattet

U01 **Rear seat belt status indicator**

Anzeige für den Zustand der hinteren Sicherheitsgurte

U10 **Front passenger seat with weight sensor**

Beifahrersitz mit Gewichtssensor

U12 **Velour floor mats**

Inklusive Velours-Fußmatten

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

U54 **Compound-link axle**

Mit Verbundlenkerachse

U59 **Seat comfort package**

Inklusive Sitzkomfort-Paket

U60 **Pedestrian protection - Active hood**

Aktives Verdecksystem für den Fußgängerschutz

U62 **Exterior light and sight package**

Lieferung mit Außenbeleuchtung und Visierpaket

V50 **Speed + Load Index 91W**

Reifenspezifikation: Geschwindigkeits- und Lastindex 91W

VL **Left front axle half**

Linke Vorderachse

VR **Right front axle half**

Vorderachse rechts

251B **DIGITAL SERVICE BOOKLET**

Digitales Serviceheft

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

- **01.2018** **Herkunftsland unbekannt**

  Gefertigt

  Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: b7341487-510d-4607-9969-bb3ebad71a4c