

Batteriestatusbericht

SOH Blitz Test

Fahrzeuginformationen

/CUPRA/...

Kilometerstand: 12270km

FIN: VSSZZZKR1RA011978

Nennspannung: 352 V

Nennkapazität: 234 Ah

Testzeit: 2026-09-06 12:54:52

Prüfstelle:

Kunde:


S/N: V4DGT5V01094

Version: V14.10



Batteriestatus

Packinformationen



Batterie-Gesundheitszustand (SOH)



Statische Temperaturkonsistenz



Statische Spannungskonsistenz

SOH*: 100 %

SOC: 78 %

Batterietemperatur: 23.5 °C

Maximale Temperaturdifferenz: 0.7 °C

Batteriespannung: 382.25 V

Maximale Spannungsdifferenz: 5 mV

Energie

82 kWh | 82 kWh

Reichweite eines neuen Fahrzeugs bei voller Ladung (WLTP)

548 km | 548 km

*: Basierend auf den BMS-Daten oder den zugehörigen Daten des Fahrzeugherstellers. Autel übernimmt keine Garantie für den tatsächlichen SOH oder den physischen Zustand der Batterie.

Batterie-Fehlercodes (DTCs)



Keine Fehlercodes erkannt