VOLVO

ZERTIFIKAT

Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie

Datum: 23.11.2026

Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN): **YV11SDDF1TB001780**
Modell: **ES90 2026**
Kilometerstand: **7.598 km**
Name des Händlerbetriebs: **Garage Nordstern AG**

Batteriezustand: 99 %*

Definition des Gesundheitszustands
Als Batteriezustand wird die verfügbare zyklische Kapazität bei 25 °C im Vergleich zur Nennkapazität zu Beginn der Batterielebensdauer bezeichnet. Der berechnete Batteriezustand basiert auf dem gemessenen Wert der zyklischen Batteriekapazität und dem erwarteten Alterungstrend. Das Nutzungsmuster der Batterie beeinflusst die zyklische Kapazität.

*** Befreiung**
Der für den Gesundheitszustand der Batterie (SOH) angegebene Wert basiert auf datengestützten Schätzungen im Fahrzeug. Die Schätzwerte im Fahrzeug hängen vom bisherigen Nutzungsmuster der Batterie und anderen Faktoren ab. Die Genauigkeit des angegebenen Werts liegt erwartungsgemäß im Bereich von +/-5 % zum tatsächlichen SOH. Der geschätzte Batteriezustand ist keine Vorhersage oder Garantie für den zukünftigen Zustand der Batterie. Der Batteriezustand verschlechtert sich mit der Zeit. Der Batteriezustand und die Geschwindigkeit des Leistungsabfalls können durch viele Faktoren beeinflusst werden, unter anderem die Außentemperatur und das Ladeverhalten. Informationen zur Pflege und Leistungserhaltung der Batterie finden Sie in der Betriebsanleitung.

