Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH)Testprotokoll

Modell	Niro(DE EV)
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)	KNACC81GFM5070268
Kilometerstand	47726 KM
Datum der Prüfung	11.11.2026
Datum der Ausstellung	11.11.2026

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH)

100.0%

Ladestrecke

-

Batteriepack-Verbindung

Kia Partner

Garage Zimmerli AG

Adresse

Hendschikerstrasse 9

Garage Zimmerli AG
Hendschikerstrasse 9
5600 Lenzburg
Tel : 062 888 25 10
info@garage-zimmerli.ch

(Unterschrift / Stempel)

Der Gesundheitszustand (SoH)

Der Gesundheitszustand (SOH) ist eine Kenngröße für Batterien. Er gibt Auskunft über die aktuelle Verfassung einer Batterie und charakterisiert die Leistungsfähigkeit und Spezifikationen, im Vergleich zu einer neuen Batterie.

Messmethode

Messmethode: Der Gesundheitszustand wurde durch den Anschluss eines vom Hersteller freigegebenen Diagnosegerätes direkt an der Hochvoltbatterie (Batteriemanagementsystem) Ihres Fahrzeugs ermittelt. Die Messung bezieht sich ausschließlich auf Ihre Hochvoltbatterie.

Batteriepack-Steckverbinderprüfung

Optionaler Test der internen Hochvoltbatterie-Verbindungen

Prüfung der EV-Ladestrecke

Optionaler Test der EV-Ladestrecke zwischen EV-Ladeanschluss und Hochvolt-Batterie

Dieses Dokument ist Eigentum von Kia und ist durch entsprechende Gesetze und Vorschriften geschützt.