Auftrags-Nr: 26127428

FAHRZEUG RÜCKNAHME

Auftraggeber	Post Company Cars
Ort und Datum der Begutachtung	25.09.2026
Service durchgeführt	Nein
Mechanische Mängel vorhanden	Ja

FAHRZEUGDATEN

Fahrzeug-Nr.	217340
Marke	RENAULT
Modell / Typ	TRAFIC DCI
Kontrollschild	VD508094
1. Inverkehrsetzung	17.12.2019
Kilometerstand	138531
Chassis-/VIN-Nr.	VF1FL000X63834882
Antriebsart	Diesel
Getriebe	Manuell
Typengenehmigungs-Nr.	3RD823
Stamm-Nr.	683.239.094
Farbe (gem.Fahrzeugausweis)	Jaune

FAHRZEUGANGABEN

Fahrzeugausweis vorhanden	Nein
Anzahl Schlüssel / Schlüsselersatz (Chipkarten usw.) vorhanden	2
Original-Fahrzeugmappe, Betriebs-/Bedienungsanleitung vorhanden	Ja
Serviceheft vorhanden	Ja
Vollständigkeit Bordwerkzeug gem. Hersteller vorhanden	Ja
Geruchsemissionen vorhanden	Nein
Reifenausfallausrüstung	Ersatzrad
Kilometerstand vom letzten Kundendienst	116213
Datum vom letzten Kundendienst:	23.04.2025
Strassenverkehrsamt Angaben	Nicht immatrikuliert.

Eine oder mehrere Warnlampen leuchten permanent	Ja
Fahrzeugzustand / Fahrzeugeinstufung nach äusseren Begutachtung	Gemäss Kilometerleistung
Ist das Fahrzeug fahrbar	Nein
Motor weist Mängel auf	Ja
Kupplung und/oder Getriebe weist Mängel auf	Ja
Flüssigkeitsverlust Oel	Ja
Sommerbereifung	Ja
Reifen Marke und Typ	Michelin Agilis
Reifen Dimension	215/65 R16C 109/107T
Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen	In Ordnung
Profiltiefe in mm vorne links	7.5
Profiltiefe in mm vorne rechts	7.5
Profiltiefe in mm hinten rechts	8
Profiltiefe in mm hinten links	8
Weitere Bemerkungen	Mechanische Mängel - weitere Diagnose nötig.

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG IN CHF

Optische Prüfung



Wertberechnung

Bezeichnung	Option	Betrag	Anteil	Betrag
Stossstange vorne	instand stellen	157.50	100.00%	157.50
Motorhaube	drücken	73.50	30.00%	22.05
Türe vorne rechts	drücken und ausbessern	73.50	30.00%	22.05
Seitenwand hinten rechts	drücken	73.50	30.00%	22.05
Stossstange hinten	instand stellen	157.50	100.00%	157.50
Hecktüre rechts (mit Fenster)	drücken	147.00	30.00%	44.10
Hecktüre links (mit Fenster)	drücken und ausbessern	147.00	30.00%	44.10

Türe vorne links	instand stellen und lackieren	1'226.56	30.00%	367.95
Total (exkl. Mwst.)		2'056.06		837.32
MwSt. 8.1%		166.55		67.80
Total (inkl. Mwst.)		**2'222.60**		**905.15**

MECHANISCHE MÄNGEL

Ölverlust	instandstellen	
Marderschaden	instand stellen	
Total mechanische Mängel inkl. MwSt.		2'270.10
Details	Die Details der Kostenaufstellung entnehmen Sie bitte der Kalkulation.	

SERVICE

Oelwechsel Service	inkl. Ersatzteile und Flüssigkeiten	
Total Service inkl. MwSt.		179.50
Details	Die Details der Kostenaufstellung entnehmen Sie bitte der Kalkulation.	

N ° de commande: 26127428

RETOUR DE VÉHICULE

Donneur d'ordre	Post Company Cars
Lieu et date de l'inspection	25.09.2026
Constatation de défaut de service	non
Défauts mécaniques présents	Oui

DONNÉES DU VÉHICULE

Numéro de véhicule	217340
Marque	RENAULT
Modèle et type	TRAFIC DCI
Immatriculation	VD508094
1ère mise en circulation	17.12.2019
Kilométrage	138531
N° de châssis (VIN)	VF1FL000X63834882
Type de transmission	diesel
Transmission	manuelle
N° d'homologation	3RD823
N° matricule	683.239.094
Couleur (selon le permis de circulation)	Jaune

DONNÉES DU VÉHICULE

Permis de circulation à disposition	non
Nombre de clé(s) / clé de rechange (carte, etc.) disponibles	2
Mappe du véhicule avec documents originaux disponibles (carnet d'entretien et d'utilisation)	oui
Carnet d'entretien et de service disponible	oui
Intégralité de l'outillage de secours du fabricant à disposition	oui
Présence de mauvaises odeurs	non
Kit de secours en cas de crevaison	roue de secours
Kilométrage depuis le dernier service d'entretien	116213
Date du dernier service d'entretien	23.04.2025
Données de l'office de la circulation routière	pas immatriculé

Un ou plusieurs témoins de secours sont allumés en permanence	oui
Etat du véhicule / Classification selon évaluation externe	selon kilométrage
Est-ce que le véhicule roule ?	non
Moteur avec des défauts	oui
Embrayage et/ou boîte de vitesses défectueux	oui
Perte d'huile	oui
Equipement pour l'été	oui
Marque et type des pneus	Michelin Agilis
Dimension des pneus	215/65 R16C 109/107T
Etat général et ancienneté des pneus	en ordre
Profondeur du profil en mm av. g.	7.5
Profondeur du profil en mm av. d.	7.5
Profondeur du profil en mm arr. d.	8
Profondeur du profil en mm arr. g.	8
Autres remarques	Mechanische Mängel - weitere Diagnose nötig.

RÉSUMÉ DES COÛTS EN CHF

Examen optique



Calcul de la valeur

Désignation	Option	Montant	Proportion	Montant
Pare-chocs avant	réparer	157.50	100.00%	157.50
Capot moteur	réparation alternative	73.50	30.00%	22.05
Porte avant droite	réparation alternative et retouche peinture	73.50	30.00%	22.05
Panneau latéral arrière droit	réparation alternative	73.50	30.00%	22.05
Pare-chocs arrière	réparer	157.50	100.00%	157.50
Porte battante vitrée droite	réparation alternative	147.00	30.00%	44.10

Porte battante vitrée gauche	réparation alternative et retouche peinture	147.00	30.00%	44.10
Porte avant gauche	réparer et peindre	1'226.56	30.00%	367.95
Total (sans TVA)		2'056.06		837.32
TVA 8.1%		166.55		67.80
Total (avec TVA)		**2'222.60**		**905.15**

DÉFAUTS MÉCANIQUES

Fuite d'huile	remise en état	
Autre pièce mécanique 1	réparer	
Montant des défauts TTC		2'270.10
Détails	Les détails des coûts de réparation se trouvent dans la calculation.	

SERVICE

Vidange et service	y compris pièces de rechange et liquides	
Montant du service TTC		179.50
Détails	Les détails des coûts de réparation se trouvent dans la calculation.	

Numero d'ordine: 26127428

RICONSEGNA DEL VEICOLO

Mandante	Post Company Cars
Luogo e data dell'ispezione	25.09.2026
Constatazione dei servizi non eseguiti	no
Difetti meccanici presenti	Si

DATI DEL VEICOLO

Numero del veicolo	217340
Marca	RENAULT
Modello / Tipo	TRAFIC DCI
Targa	VD508094
Prima immatricolazione	17.12.2019
Chilometraggio	138531
Numero di telaio/VIN	VF1FL000X63834882
Tipo di trasmissione	diesel
Trasmissione	manuale
Numero di omologazione	3RD823
Numero di matricola	683.239.094
Colore (indicato nella licenza di circolazione)	Jaune

DATI DEL VEICOLO

Licenza di circolazione disponibile	no
Numero di chiavi / Chiavi di ricambio (elettronica,ecc.) disponibili	2
Custodia e documenti originali del veicolo (libretto servizio e modo d'uso) disponibili	sì
Libretto di manutenzione disponibile	sì
Attrezzatura di serie completa	sì
Presenza di cattivi odori	no
Attrezzatura per guasti agli pneumatici	ruota di scorta
Chilometraggio dall'ultimo servizio di manutenzione	116213
Data dell'ultimo servizio di manutenzione	23.04.2025
Dati dell'ufficio della circolazione	non immatricolato

Una o più spie di avvertimento accese in permanenza	sì
Stato del veicolo / Classificazione secondo valutazione esterna	secondo chilometraggio
Il veicolo può circolare	no
Il motore ha dei difetti	sì
Frizione e/o cambio difettosi	sì
Perdita di olio	sì
Equipaggiamento estivo	sì
Marca e tipo degli pneumatici	Michelin Agilis
Dimensione degli pneumatici	215/65 R16C 109/107T
Stato generale ed anzianità degli pneumatici	In ordine
Profondità in mm del profilo anteriore sinistro	7.5
Profondità in mm del profilo anteriore destro	7.5
Profondità in mm del profilo posteriore destro	8
Profondità in mm del profilo posteriore sinistro	8
Ulteriori osservazioni	Mechanische Mängel - weitere Diagnose nötig.

RIASSUNTO DEI COSTI IN CHF

Esame ottico



Valutazione del valore

Descrizione	Opzione	Importo	Condividi	Importo
Paraurti anteriore	riparare	157.50	100.00%	157.50
Cofano motore	riparazione con metodo alternativo	73.50	30.00%	22.05
Porta anteriore destra	riparazione con metodo alternativo e ritocco vernice	73.50	30.00%	22.05
Parafango posteriore destro	riparazione con metodo alternativo	73.50	30.00%	22.05
Paraurti posteriore	riparare	157.50	100.00%	157.50
Porta a battente destra vetrata	riparazione con metodo alternativo	147.00	30.00%	44.10

Porta a battente sinistra vetrata	riparazione con metodo alternativo e ritocco vernice	147.00	30.00%	44.10
Porta anteriore sinistra	riparare e verniciare	1'226.56	30.00%	367.95
Totale (IVA esclusa)		2'056.06		837.32
IVA 8.1%		166.55		67.80
Totale (IVA inclusa)		**2'222.60**		**905.15**

DIFETTI MECCANICI

Perdita d'olio	riparare	
Altri componenti meccanici 1	riparare	
Montante totale dei difetti meccanici IVA inclusa		2'270.10
Dettagli	I dettagli dei costi sono contenuti nel calcolo	

SERVIZI NON ESEGUITI

Sostituzione olio	compresi ricambi e liquidi	
Montante totale del servizio IVA inclusa		179.50
Dettagli	I dettagli dei costi sono contenuti nel calcolo	

Order no: 26127428

RETURN OF VEHICLE

Client	Post Company Cars
Place and date of inspection	25.09.2026
Service completed	no
Existence of mechanical defects	Yes

VEHICLE DATA

Vehicle registration no.	217340
Marque	RENAULT
Model/Type	TRAFIC DCI
Number plate	VD508094
1st registration	17.12.2019
Mileage	138531
Chassis/VIN no.	VF1FL000X63834882
Engine type	diesel
Transmission	manual
Vehicle-type approval no.	3RD823
Serial no.	683.239.094
Colour (as per vehicle registration document)	Jaune

VEHICLE DETAILS

Vehicle registration document available	no
Number of keys/virtual keys (chip cards etc.) available	2
Original document case, owner's/operator's manual available	yes
Service record book available	yes
Completeness of tools/spare wheel as per manufacturer	yes
Existence of odours	no
Puncture repair kit	spare wheel
No. of KM from last service	116213
Date of last service:	23.04.2025
Road traffic authority details	not registered.

One or more warning lights are permanently on	yes
Vehicle condition/vehicle classification as per external inspection	in accordance with mileage
Can the vehicle be driven?	no
Engine has defects	yes
Clutch and/or gearbox has/have defects	yes
Oil leaking	yes
Set of summer tyres	yes
Tyre brand and type	Michelin Agilis
Tyre dimension	215/65 R16C 109/107T
Overall condition and age of tyres	roadworthy
Tread depth in mm front left	7.5
Tread depth in mm front right	7.5
Tread depth in mm rear right	8
Tread depth in mm rear left	8
Further comments	Mechanische Mängel - weitere Diagnose nötig.

SUMMARY OF COSTS (CHF)

Visual inspection



Value assessment

Designation	Option	Amount	Share	Amount
Front bumper	repair	157.50	100.00%	157.50
Bonnet	press	73.50	30.00%	22.05
Front right door	press and repair	73.50	30.00%	22.05
Rear right side panel	press	73.50	30.00%	22.05
Rear bumper	repair	157.50	100.00%	157.50
rear swining glass door right	press	147.00	30.00%	44.10
rear swining glass door left	press and repair	147.00	30.00%	44.10
Front left door	repair and spray	1'226.56	30.00%	367.95

Total (without VAT)	2'056.06	837.32
VAT. 8.1%	166.55	67.80
Total (with VAT)	**2'222.60**	**905.15**

MECHANICAL DEFECTS

Oil leakage	repair	
Other mechanical components 1	repair	
Total mechanical defects incl. VAT		2'270.10
Details	Please refer to calculation for details of cost breakdown.	

SERVICE

Oil change service	incl. spare parts and fluids	
Total for service incl. VAT		179.50
Details	Please refer to calculation for details of cost breakdown.	