UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: 0DD3746E-59E6-4FAE-8B52-8E4DAB70B3EE

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: e-tron 55 - 95 kWh

KILOMETERSTAND: 112.826 km
FIN: WAUZZZGE9NB026107
DATUM UND UHRZEIT: 08.10.26, 15:29

DURCHGEFÜHRT VON: Hoffmann Automobile

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

92,3 %

ENERGIE 79kWh | 86kWh

WLTP-REICHWEITE 411km | 446km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	87,6kWh	79,3kWh	77,1kWh
Neu:	95,0kWh	86,0kWh	83,6kWh

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	336-411km	289km
Neu:	364-446km	313km

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	71%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	90%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	15:29:34
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	17,1°C	17,1°C	0,0°C	✓
Zellspannung	3,842V	3,846V	4mV	✓
Packspannung	415,2V			
Durchschn. Stromstärke	-3,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.844	3.844	3.843	3.844	3.844	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.844	3.845	3.845	3.845	3.845	3.844	3.844	3.845	3.845
21 - 40	3.844	3.844	3.844	3.845	3.845	3.844	3.845	3.844	3.843	3.843	3.846	3.845	3.845	3.845	3.844	3.844	3.844	3.843	3.844	3.844
41 - 60	3.845	3.845	3.845	3.844	3.844	3.844	3.843	3.843	3.843	3.843	3.842	3.844	3.843	3.844	3.843	3.844	3.843	3.844	3.844	3.844
61 - 80	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.844	3.842	3.843	3.843	3.844	3.844	3.844	3.844	3.845	3.845	3.844	3.845	3.844	3.844	3.844
81 - 100	3.844	3.845	3.845	3.845	3.845	3.844	3.845	3.844	3.845	3.843	3.844	3.842	3.844	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845	3.844	3.845
101 - 108	3.843	3.845	3.844	3.842	3.844	3.845	3.844	3.845												



MIN									MAX
	3.842	3.843	3.843	3.844	3.844	3.845	3.845	3.845	3.846

DURCHSCHNITTLICH

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

0DD3746E-59E6-4FAE-8B52-8E4DAB70B3EE