

BMW i



BATTERY HEALTH QUICK REPORT.

Questa valutazione rapida si basa sugli algoritmi del software della batteria ad alto voltaggio del veicolo e non rappresenta un risultato vincolante, ma soltanto un'indicazione dell'attuale capacità residua della batteria ad alto voltaggio. In particolare, il rapporto non sostituisce la misurazione dettagliata nell'ambito di un "certificato efficienza batteria"

VIN: WBY11CF060CJ11546
Data: 23/02/2026 14:13
N. alloggiamento batteria ad alto voltaggio
Codice concessionario / Tester di diagnosi: 52773 / MIN-TES-08
Chilometraggio: 42385,0 km

Capacità della batteria:

Timbro, firma:

100%

Garage Torretta SA
Via Rinaldo Simen 56
6648 Minusio

La capacità specificata indica la capacità della batteria che può essere utilizzata nel veicolo rispetto allo stato di nuovo e rappresenta solo il valore al momento della diagnosi. Il valore viene determinato dal sistema di gestione della batteria. La specifica non permette alcuna previsione sull'ulteriore sviluppo della capacità della batteria, che viene sostanzialmente determinata dal modo di impiego individuale e dagli agenti esterni. In base al sistema, la determinazione della capacità nel veicolo presenta una certa ampiezza di oscillazione, che varia a seconda della generazione della batteria. In questo veicolo si tratta di una generazione di batterie ad alto voltaggio con una ampiezza di oscillazione massima del 5% in almeno il 95% delle misurazioni di riferimento. Il valore determinato non costituisce la base per alcuna garanzia o richiesta di garanzia.