

ŠKODA Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-02-28
Laufleistung	120000 km
Auftragsnummer	214904785
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	AMAG Schaffhausen Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2023-04-11
Laufleistung	90858 km
Auftragsnummer	213862992
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselpartikelfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AMAG Schaffhausen Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-05-30
Laufleistung	61232 km
Auftragsnummer	212908864
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schaffhausen, AMAG Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Fahrzeugdaten

Fahrgesteinnummer	TM8L7N53L8058039
Typbezeichnung	KODIAQ AMB TD110/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2020-09-22

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2025-11-21
Laufleistung	178896 km
Auftragsnummer	Z17005716
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schaffhausen, AMAG Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-11-26
Laufleistung	150273 km
Auftragsnummer	Z15827925
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schaffhausen, AMAG Spitalstrasse 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA
Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2023-04-11
Laufleistung	90858 km
Auftragsnummer	213862992
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschmutzfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AMAG Schaffhausen Spitalstrasse, 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-05-30
Laufleistung	61232 km
Auftragsnummer	212908864
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schaffhausen, AMAG Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-08-23
Laufleistung	30532 km
Auftragsnummer	211994318
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schaffhausen, AMAG Spitalstrasse 27 8200 Schaffhausen Schweiz
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)