

Service

Hyundai KONA N



Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/ Attestazione: Servizi di manutenzione

Benzin/ Essence/ Benzina Kona N 2.0l T-GDi

1. Wartung 1er Service 1. Manutenzione HYUNDAI Suisse Service 5 Ausgeführte Wartung/ Service effectué/ Manutenzione effettuata ☒ A oder/ ou/ o ☐ B Bremsflüssigkeitswechsel/ Changement liquide de frein/ Sostituzione liquido freni ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/ Lavori supplementari 	Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno: ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie / Danno riscontrato in garanzia: ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé / Eliminazione del danno riscontrato: ☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no Festgestellter Schaden: Dommage constaté: Danno riscontrato:			
Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima manutenzione e controllo carrozzeria: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%;"> Ausgeführt am Effectué le Effettuata il <u>14.06.2023</u> Km <u>3'168</u> </td> <td style="width: 45%;"> Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾ <u>06.2024</u> Km <u>18'000</u> </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;"> Stempel, Unterschrift Timbre, signature HYUNDAI Ernst Ruckstuhl Automobile AG Industriestrasse 10 8302 Kloten Tel. 044 804 68 68 </td> </tr> </table>		Ausgeführt am Effectué le Effettuata il <u>14.06.2023</u> Km <u>3'168</u>	Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾ <u>06.2024</u> Km <u>18'000</u>	Stempel, Unterschrift Timbre, signature HYUNDAI Ernst Ruckstuhl Automobile AG Industriestrasse 10 8302 Kloten Tel. 044 804 68 68
Ausgeführt am Effectué le Effettuata il <u>14.06.2023</u> Km <u>3'168</u>	Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾ <u>06.2024</u> Km <u>18'000</u>	Stempel, Unterschrift Timbre, signature HYUNDAI Ernst Ruckstuhl Automobile AG Industriestrasse 10 8302 Kloten Tel. 044 804 68 68		

¹⁾ Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

¹⁾ Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI Suisse Service 5/ voir le chapitre HYUNDAI Suisse Service 5/ vedi capitolo HYUNDAI Suisse Service 5

Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/ Attestazione: Servizi di manutenzione

Benzin/ Essence/ Benzina Kona N 2.0l T-GDi

2. Wartung 2e Service 2. Manutenzione



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

AC Wartung

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:


☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no



Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:

Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

19.6.24

Km

5568

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

6.25

Km

20000

Stempel, Unterschrift
Timbre, signature, timbro, firma

HYUNDAI

Ernst Rückstuhl

Automobile AG

Industriestrasse 10

8302 Kloten

tel. 044 804 68 68

¹⁾ Nach 24 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 24 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

¹⁾ Dopo 24 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI Suisse Service 5/ voir le chapitre HYUNDAI Suisse Service 5/ vedi capitolo HYUNDAI Suisse Service 5

Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/ Attestazione: Servizi di manutenzione

Benzin/ Essence/ Benzina Kona N 2.0l T-GDi

3. Wartung

3e Service

3. Manutenzione



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

.....
.....
.....
.....

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garatieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

19.06.25

Km

8292

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

6.26

Km

23'000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

HYUNDAI

Ernst Ruckstuhl

Automobile AG

Industriestrasse 10

8302 Kloten

Tel. 044 804 68 68

¹⁾ Nach 36 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 36 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

¹⁾ Dopo 36 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/ Attestazione: Servizi di manutenzione

Benzin/ Essence/ Benzina Kona N 2.0l T-GDi

4. Wartung

4e Service

4. Manutenzione



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

Kühlmittel wechseln
Luftfilter
Poliermittel
Batt. F.B.
Update Nav

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:


☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Garatieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no



Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:

Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

30.6.26

Km

9954

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

6.27

Km

24000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

AUTOCENTRUM
Oberfeldstrasse 6
8302 Kloten
Tel.: 044 846 68 68

¹⁾ Nach 48 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 48 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

¹⁾ Dopo 48 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.