

V O L V O

CERTIFICATO

Stato di salute della batteria ad alta tensione

Data: 08/10/2026

Numero di identificazione del veicolo (VIN): **YV1TFEEB0SG002399**

Modello: **EX90 2025**

Chilometraggio: **78 Km**

Nome dell'officina: **AUTORS SA**

Stato di salute della batteria: **94 % ***

Definizione dello stato di salute

Lo stato di salute della batteria è la capacità ciclabile disponibile a 25°C rispetto alla capacità nominale all'inizio del ciclo di vita. Lo stato di salute della batteria calcolato si basa sul valore misurato della capacità ciclabile della batteria e sulla tendenza al degrado prevista. Il modello di utilizzo della batteria influisce sulla capacità ciclabile.

* Disclaimer

Il valore fornito relativo allo stato di salute della batteria (SOH) si basa su stime basate sui dati raccolti a bordo del veicolo. Le stime del veicolo dipendono dal modello di utilizzo della batteria registrato in passato e da altri fattori. Si prevede che l'accuratezza del valore indicato sia pari a +/- 5% in termini di SOH. Lo stato di salute stimato della batteria non costituisce una previsione né una garanzia delle sue condizioni future; lo stato di salute della batteria è destinato a deteriorarsi nel tempo. Lo stato di salute della batteria e il tasso di deterioramento possono essere influenzati da numerosi fattori, tra cui, ma non solo, la temperatura esterna e le abitudini di ricarica. Per informazioni sulla gestione dello stato di salute e delle prestazioni della batteria, consultare il manuale d'uso.

