

Batteriezertifikat

Fahrzeug: BMW iX40

Das Batteriezertifikat für dieses Fahrzeug wurde anhand einer durchgeführten Messung des Zustands der Hochvoltbatterie erstellt.

Der gemessene Batteriezustand (State of Health / SoH) beträgt aktuell:

Batteriezustand: 99.8 %

Mit diesem Zertifikat erhalten Sie zusätzliche Transparenz über den aktuellen Zustand der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs.

Der ausgewiesene Wert bezieht sich auf den Zeitpunkt der durchgeführten Messung und kann sich im Laufe der Nutzung verändern.

