

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 95315EEA-39C7-45A2-9C29-3F1067538011

FAHRZEUG

MARKE: Toyota
MODELL: Proace City - 52 kWh

KILOMETERSTAND: 13.289 km
FIN: YAREMZKUZRJ011436

DURCHGEFÜHRT VON: Scalise
Alessandro Autohandel

DATUM UND UHRZEIT:
26.06.26, 14:50

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

98,0 %

ENERGIE 49kWh | 50kWh




WLTP-REICHWEITE 330km | 337km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	50,9kWh	49,0kWh	46,2kWh
Neu:	52,0kWh	50,0kWh	47,2kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	330km	212km
Neu:	337km	217km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 14:50:40

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Beendete Datenerfassung.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	98%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	25,7°C	26,1°C	0,4°C	✓
Zellenspannung	3,332V	3,335V	3mV	✓
Batteriespannung	366,8V			
Durchschn. Stromstärke	-2,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.333	3.334	3.335	3.335	3.334	3.335	3.335	3.335	3.335	3.334	3.334	3.335	3.333	3.334	3.335	3.335	3.334	3.335	3.334	3.335
21 - 40	3.334	3.334	3.334	3.335	3.333	3.333	3.334	3.334	3.333	3.334	3.334	3.334	3.334	3.333	3.333	3.334	3.333	3.333	3.333	3.333
41 - 60	3.334	3.333	3.334	3.333	3.334	3.333	3.334	3.334	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
61 - 80	3.334	3.333	3.333	3.334	3.334	3.334	3.334	3.333	3.334	3.333	3.333	3.333	3.333	3.334	3.333	3.333	3.334	3.334	3.333	3.333
81 - 100	3.333	3.333	3.333	3.333	3.332	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.332	3.333	3.332	3.333	3.333
101 - 110	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.