

Renault Clio

Generiert am 05/05/2026

Für vollständigen Bericht scannen



FIN: VF1BB0P0*****

Kraftstoff: Benzin

Jahr: 2001

Kilometerstand

✓ Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 11 km.

Prüfung des rechtlichen Status

✓ Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Schäden

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in 48 Ländern überprüft


Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

✓ Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

i Zusammenfassung

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in 7 Ländern abgeschlossen:  +1

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet? ✓ Kein Eintrag gefunden



War es mal als gestohlen gemeldet? ✓ Kein Eintrag gefunden Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen

vor.

Polizeidatenbank gestohlener Fahrzeuge Überprüfung abgeschlossen in:


 Slowenien Italien Tschechien Rumänien Ungarn Slowakei Kanada

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 11 km
- 1 Kilometerstand gefunden



2001

 Kilometerstand  Typische Kilometerleistung für dieses Modell

Einträge zum Kilometerstand

| | |
|---------|-------|
| 03.2001 | 11 km |
|---------|-------|



Prüfung des rechtlichen Status



Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Probleme gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

 Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?  Kein Eintrag gefunden

 Wurde es verschrottet?  Kein Eintrag gefunden

Schäden

Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit beschädigt? Wie hoch war der Schaden?

- ✓ **Keine Probleme gefunden**
Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden



Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

Risiko durch Naturkatastrophen

Wir haben geprüft, ob sich das Auto zum Schadenszeitpunkt in einem Gebiet befand, das von einer Naturkatastrophe betroffen war.

- ✓ **Keine Probleme gefunden**
Das Fahrzeug war nicht in einem Katastrophengebiet unterwegs.

Spezifikationen und Ausstattung

Technische Daten und Originalausstattung des Fahrzeugs, wie sie in den Unterlagen vermerkt sind. Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

- i **Zusammenfassung**
Vergewissere dich, dass die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Identifizierung und technische Angaben

| | | |
|---|---|--|
|  Marke Renault |  Modell Clio |  Beschreibung Clio |
|  Karosserietyp Schrägheck |  Herstellungsjahr 2001 |  Treibstoffart Benzin |
|  Antriebstyp Vorderradantrieb |  Anzahl Türen 5 |  Anzahl Zylinder 4 |
|  Anzahl Getriebe 4 |  Anzahl Sitze 5 |  Baureihe II |

Ausstattung (in Eng.)

Wie vom Hersteller geliefert

ANTI-THEFT DEVICES IMMOBILISER DEVICE (ANTID)

✦ Wegfahrsperrung zur Diebstahlsicherung inklusive

COLOR OF BUMPERS BODY COLOUR BUMPERS (BCTC)

✦ Stoßfänger sind in Wagenfarbe lackiert

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT3 COMMERCIAL VERSION N02 (VCLN02)

✦ Commercial Version N02 (VCLN02)

DISPLACEMENT TYPE LABEL WITHOUT CYLINDER MONOGRAM (SSMOCY)

✦ Das Fahrzeug hat kein Zylinder-Monogramm und ist mit SSMOCY gekennzeichnet.

DOCUMENTATION PHASE DOCUMENTATION PHASE 1 (PHAS1)

✦ Derzeit in Dokumentationsphase 1 (PHAS1)

EMISSION CONTROL INFO LABEL WITHOUT EMISSION CONTROLS (SSETAP)

✦ Das Fahrzeug verfügt nicht über ein Typenschild zur Abgasreinigung.

ENGINE PRODUCTION DATE 2001-03-07 (2001-03-07)

ENGINE PRODUCTION PLANT (D) HORSE VALLADOLID MOTORES (SPAIN) (APV002_D)

✦ Der Motor wird im Werk Horse Valladolid Motores in Spanien hergestellt (APV002_D).

BRAND DESIGNATION RENAULT (APL03)

✦ Renault

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT COMMERCIAL VERSION CHANGE (EVCDIF)

✦ Auf kommerzielle Version umgestellt

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS (SRUNLI)

✦ Dieses Fahrzeug verfügt nicht über Tagfahrlicht

DOCUMENTATION PERIOD DOCUMENTARY PERIOD 1998 (PE1998)

✦ Der Dokumentarfilm stammt aus dem Jahr 1998.

DRIVER'S AIR BAG DRIVER AIRBAG 1 (ABCO01)

✦ Fahrer-Airbag für die Sicherheit

EMISSION CONTROL STANDARD EMISSION CONTROL STD EU00 (EU00)

✦ Emissionsnorm EU00

ENGINE PRODUCTION NUMBER D015767 (D015767)

ENGINE SUFFIX 713 INDEX (713)

✦ Der Motor-Modellindex lautet 713 (713).

ENGINE TYPE K4J ENGINE TYPE (K4J)

✦✦ Motortyp: K4J

GEARBOX PRODUCTION NUMBER M005854 (M005854)

GEARBOX SUFFIX 042 INDEX (042)

✦✦ Indexnummer 042

GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS 4-GEAR AUTOMATIC
GEARBOX (BVA4)

✦✦ 4-Gang-Automatik-Getriebe

LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN WITHOUT DEFINITION
SUPPLE (SAN913)

✦✦ Nicht als ergänzende limitierte Auflage klassifiziert

NAVIGATION AID WITHOUT NAVIGATION AID (SNAVIG)

✦✦ Keine Navigationshilfe enthalten

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY
OBJECT (SAN582)

✦✦ Ergänzendes Objekt zur Pflanzenkennzeichnung

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT
(CMAR3P)

✦✦ 3-Punkt-Zentral-Sicherheitsgurt

SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE SPECIAL FEATURES
SWITZERL (PARSUI)

✦✦ Besondere Merkmale der Schweiz

TYPE OF HEADLIGHTS TWIN (PROJDO)

✦✦ Doppelscheinwerfer

UTILITY ADAPTATION INTEG PARTI* WITHOUT ADAPTATION
INTEGR (SINCTQ)

✦✦ Keine Anpassung für Versorgungszwecke integriert

FUEL LABELS FUEL4 INFORMATION LABEL (ETCB04)

✦✦ Kraftstoffinformationsetikett für Fuel4

GEARBOX PRODUCTION PLANT (M) STA / RUITZ (FRANCE)
(APV003_M)

✦✦ Hergestellt im Werk STA / RUITZ (Frankreich), mit dem Produktionscode APV003_M

GEARBOX TYPE DP0 GEARBOX TYPE (DP0)

✦✦ Getriebe vom Typ DP0

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER
(SLAVPH)

✦✦ Keine Scheinwerferwaschanlage

MONOGRAM FEATURE 07 MONOGRAM (MONG07)

✦✦ Dieses Fahrzeug verfügt über eine Monogramm-Funktion mit dem Code MONG07

PASSENGER AIR BAG PASSENGER AIRBAG (ABPA01)

✦✦ Details zum Beifahrer-Airbag

POLLEN/DUST FILTER WITH POLLEN FILTER (FIPOU)

✦✦ Enthält einen Pollenfilter

SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT WITHOUT
SPECIAL EDITION ADDITIONAL DEFINITION (SAN513)

✦✦ Keine Sonderausgabe oder zusätzliche Funktionen enthalten

STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT HEIGHT
ADJUSTABLE STEERING WHEEL (VOLRH)

✦✦ Ermöglicht die Einstellung der Lenkradhöhe

TYPES OF RADIOS 4X15 WATT RADIO CASSETTEW (4X15KI)

✦✦ 4X15-Watt-Radio-Kassette

VEHICLE MANUFACTURE DATE 2001-03-09 (2001-03-09)

VEHICLE PRODUCTION NUMBER F008143 (F008143)

VEHICLE PRODUCTION PLANT (F) FLINS (FRANCE)
(APV001_F)

✦ Produktionsstätte in Flins, Frankreich

WHEEL RIM TYPE ALLOY (JANALU)

✦ Radfelgen aus Leichtmetall

WINDSCREEN WASHER FLUID LEVEL S* WINDSCREEN
WASHER FLUID L (NIVDO)

✦ Der Stand der Scheibenwaschflüssigkeit ist normal

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

● 03.2001  Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

- Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
- Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
- Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

- Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
- Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
- Vermerke fehlende oder überfällige Services.

Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

- Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
- Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
- Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

- Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
- Achte auf Handhabung, Komfort

Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

- Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
- Angebote vergleichen
- Zustand und Ausstattung vergleichen
- Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung