

Prüfbericht

CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG | Fahrzeugidentifikation: DEMO-FOR-2021-01

Fahrzeug	CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG	Erstzulassung	02.2021
Farbe	Grau / Anthrazit	Dokument-Nr.	PB-2024-0819
Zeitraum	Prüfung am 12.08.2024	Halter	Demo Fahrzeug / anonymisiert

Fahrzeugprüfung

Zusammenfassung einer fiktiven Verkaufsprüfung. Ziel der Prüfung ist die übersichtliche Dokumentation des technischen und optischen Zustands des Fahrzeugs.

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung
Karosserie / Lack	OK	Keine relevanten Beschädigungen festgestellt
Beleuchtung	OK	Funktion geprüft
Bremsanlage	OK	Beläge und Scheiben ohne auffällige Beanstandung
Reifen	OK	Profil gleichmässig; Luftdruck geprüft
Motor / Antrieb	OK	Probelauf und Funktionskontrolle durchgeführt
Getriebe DSG	OK	Schaltvorgänge ohne Auffälligkeiten
Fahrwerk / Lenkung	OK	Keine auffälligen Geräusche oder Undichtigkeiten
Klimaanlage	OK	Kühl- und Heizfunktion geprüft
Elektrik / Infotainment	OK	Funktionen und Anzeigen geprüft

Prüfergebnis

Gesamturteil	OHNE ERHEBLICHE BEANSTANDUNG
Nächster Service	Gemäss Wartungsintervall des Herstellers
Prüfumfang	Sichtprüfung, Funktionskontrolle und Probefahrt

Hinweis zu den Dokumentdaten

Dieser Prüfbericht ist ein fiktives Musterdokument für die Demonstration eines Dokumenten-Uploads. Sämtliche Angaben, Datumswerte, Kilometerstände und Prüfergebnisse sind erfunden.