

**ERSATZ-SERVICEHEFT**

Würde der letzte Servicenachweis ausgefüllt, können Sie bei Land Rover ein Ersatz-Serviceheft im Internet unter [www.landroverliterature.com](http://www.landroverliterature.com) bestellen oder es bei einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetriebe anfordern. So können auch weiterhin alle an Ihrem Fahrzeug durchgeführten Maßnahmen genau erfasst werden. Detaillierte und bestätigte Inspektionsnachweise sind von Vorteil, wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen möchten.

Das Ersatz-Serviceheft unterscheidet sich klar vom Original-Serviceheft. Auf der Vorderseite und der Titelseite befinden sich der geänderte Titel sowie auf Seite 2 der Grund für die Verwendung des Ersatzheftes. Auf jeder der Innenseiten befindet sich der Vermerk „ERSATZHEFT“.

Original-Servicehefte können nicht käuflich erworben werden. Mit dieser Maßnahme soll betrügerischen Versuchen entgegengewirkt werden, Vermerke über an einem Fahrzeug durchgeführte Inspektionsmaßnahmen zu fälschen.

Denken Sie daran, die Einzelheiten auf der Seite Fahrzeugangaben in Ihr Ersatz-Serviceheft zu übertragen.

**INSEKTIONSACHWEIS-STEMPEL**

Die folgenden Servicenachweis-Seiten sind der Nachweis für die Routineinspektionen, die an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden.


Diese Informationen sind wichtig und könnten sich auf Ihre Garantieansprüche auswirken. Achten Sie daher stets darauf, dass der jeweilige Abschnitt nach Durchführung einer Maßnahme abgestempelt und unterzeichnet wird.


**SERVICENACHWEIS**

<b>Ölwechsel</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ölwechsel</b>	<input type="checkbox"/>
<b>A</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Inspektion 1</b>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Inspektion 2</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzliche Anforderungen</b>			
<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel		
<input type="checkbox"/>	Kühlmittelwechsel		
<input type="checkbox"/>	Prüfung auf Korrosion*		
<b>Kilometerstand</b>	18'596		
<b>Zusätzliche Arbeiten</b>			
<p>Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>British Premium-Cars AG</b> Land Rover Service Hasentalstrasse 13 8934 Knonau</p> </div> <p>FIRMENSTEMPEL Unterschrift <i>W. Jäger</i> Datum 02.04.2014</p>			

<b>Karosseriereparaturen erforderlich?</b>	Nein
<b>Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:</b>	
* Nur Defender * Australien - alle Modelle	
<b>Unterschrift</b>	
<b>Datum</b>	
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden	
<b>FIRMENSTEMPEL</b>	
<b>Unterschrift</b>	
<b>Datum</b>	

SERVICENACHWEIS

Ölwechsel		Ölwechsel	
A	Inspektion 1		
X B	Inspektion 2		
Zusätzliche Anforderungen			
	Bremsflüssigkeitswechsel		
	Kühlmittelwechsel		
	Prüfung auf Korrosion*		
Kilometerstand		32'997	
Zusätzliche Arbeiten			
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde			
			
<b>British Premium-Cars AG</b> Land Rover Service Hasentalstrasse 13 8934 Knonau			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift		L. Argenti	
Datum		14.04.2015	

Karosseriearbeiten erforderlich		Ja	Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:			
* Nur Defender * Australien - alle Modelle			
Unterschrift			
Datum			
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden			
			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift			
Datum			

SERVICENACHWEIS

Ölwechsel		Ölwechsel	
A	Inspektion 1		
X B	Inspektion 2		
Zusätzliche Anforderungen			
	Bremsflüssigkeitswechsel		
	Kühlmittelwechsel		
	Prüfung auf Korrosion*		
Kilometerstand		56'536	
Zusätzliche Arbeiten			
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde			
			
<b>Uetli Garage AG</b> Saumstrasse 7 - 11 8003 Zürich 044 463 20 20 www.uetli-garage.ch			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift		A. Uetli	
Datum		19.04.2017	

Karosseriearbeiten erforderlich		Ja	Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:			
* Nur Defender * Australien - alle Modelle			
Unterschrift			
Datum			
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden			
			
<b>Uetli Garage AG</b> Saumstrasse 7 - 11 8003 Zürich 044 463 20 20 www.uetli-garage.ch			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift		A. Uetli	
Datum		19.04.2017	

SERVICENACHWEIS


Karosseriereparaturen erforderlich Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		Ölwechsel Inspektion 1 <input type="checkbox"/> Inspektion 2 <input type="checkbox"/>	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle		Zusätzliche Anforderungen Bremsflüssigkeitswechsel Kühlmittelwechsel Prüfung auf Korrosion*	
Kilometerstand 78679		Zusätzliche Arbeiten - Bremsbeläge v. ers	
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde			
FIRMENSTEMPEL		FIRMENSTEMPEL	
Unterschrift		Unterschrift	
Datum		Datum	

SERVICENACHWEIS


Karosseriereparaturen erforderlich Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		Ölwechsel Inspektion 1 <input type="checkbox"/> Inspektion 2 <input type="checkbox"/>	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle		Zusätzliche Anforderungen Bremsflüssigkeitswechsel Kühlmittelwechsel Prüfung auf Korrosion*	
Kilometerstand 67'868		Zusätzliche Arbeiten Bremsbeläge hi.ers.	
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde			
FIRMENSTEMPEL		FIRMENSTEMPEL	
Unterschrift		Unterschrift	
Datum		Datum	


**SERVICENACHWEIS**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	Ölwechsel
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	Inspektion 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	Inspektion 2
Zusätzliche Anforderungen				
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel			
<input type="checkbox"/>	Kühlmittelwechsel			
<input type="checkbox"/>	Prüfung auf Korrosion*			
Kilometerstand <b>93181</b>				
Zusätzliche Arbeiten <b>Bremsen HA Komp.</b>				
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde				
 <b>NEIDHART STÄFA</b> HOUSE OF BRITISH CARS Frohberg / Rhynerstr. 56 CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26 www.neidhart-staefa.ch				
FIRMENSTEMPEL				
Unterschrift 				
Datum <b>5.6.20</b>				


Karosseriearbeiten erforderlich		Ja	Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:			
* Nur Defender * Australien - alle Modelle			
Unterschrift			
Datum			
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechenden Schutzarbeiten durchgeführt wurden			
 <b>NEIDHART STÄFA</b> HOUSE OF BRITISH CARS Frohberg / Rhynerstr. 56 CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26 www.neidhart-staefa.ch			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift			
Datum			


**SERVICENACHWEIS**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	Ölwechsel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	Inspektion 1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	Inspektion 2
Zusätzliche Anforderungen				
<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel			
<input type="checkbox"/>	Kühlmittelwechsel			
<input type="checkbox"/>	Prüfung auf Korrosion*			
Kilometerstand <b>777384</b>				
Zusätzliche Arbeiten				
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde				
 <b>NEIDHART STÄFA</b> HOUSE OF BRITISH CARS CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26				
FIRMENSTEMPEL				
Unterschrift <b>P. Neek</b>				
Datum <b>07.10.2027</b>				

Karosseriearbeiten erforderlich		Ja	Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:			
* Nur Defender * Australien - alle Modelle			
Unterschrift			
Datum			
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden			
 <b>NEIDHART STÄFA</b> HOUSE OF BRITISH CARS CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26			
FIRMENSTEMPEL			
Unterschrift			
Datum			

SERVICENACHWEIS

Ölwechsel A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Inspektion 1 Inspektion 2		Karosseriereparaturen erforderlich Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Anforderungen <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel <input type="checkbox"/> Kühlmittelwechsel <input type="checkbox"/> Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 180'347		
Zusätzliche Arbeiten		
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		
 ENEIDHART STÄFA HOUSE OF BRITISH CARS CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26		
FIRMENSTEMPEL		
Unterschrift <i>Staub</i>		
Datum 20.10.2022		

Karosseriereparaturen erforderlich Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle	
Unterschrift	
Datum	
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden	
 ENEIDHART STÄFA HOUSE OF BRITISH CARS CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26	
FIRMENSTEMPEL	
Unterschrift	
Datum	

SERVICENACHWEIS

Ölwechsel A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Inspektion 1 Inspektion 2		Karosseriereparaturen erforderlich Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Anforderungen <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel <input type="checkbox"/> Kühlmittelwechsel <input type="checkbox"/> Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 141'222		
Zusätzliche Arbeiten		
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		
 ENEIDHART STÄFA HOUSE OF BRITISH CARS Froberg / Rhynstr. 56    CH-8712 Stäfa Tel. +41 044 926 36 26    www.eneidhart-staefa.ch		
FIRMENSTEMPEL		
Unterschrift <i>[Signature]</i>		
Datum 27.08.24		

SERVICENACHWEIS

Karosseriearbeiten erforderlich Ja                      Nein	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle	
Unterschrift Datum	
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde	
FIRMENSTEMPEL Unterschrift Datum	

Karosseriearbeiten erforderlich Ja                      Nein	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle	
Unterschrift Datum	
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden	
FIRMENSTEMPEL Unterschrift Datum	

Ölwechsel A                      B		Ölwechsel Inspektion 1 Inspektion 2
Zusätzliche Anforderungen Bremsflüssigkeitswechsel Kühlmittelwechsel Prüfung auf Korrosion* Kilometerstand Zusätzliche Arbeiten		
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		
FIRMENSTEMPEL Unterschrift Datum		

Karosseriearbeiten erforderlich Ja                      Nein	
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: * Nur Defender * Australien - alle Modelle	
Unterschrift Datum	
Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden	
FIRMENSTEMPEL Unterschrift Datum	