

Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/
Attestazione: Servizi di manutenzione

Benzin/ Essence/ Benzina/ 1.6l T-GDi 48V/ Diesel Tucson 1.6l CRDi 48V

Wartung
Service
Manutenzione



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

**Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari**

OF, PF, LF ES

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

30.08.23

Km

42.461

¹⁾ Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

* Siehe Kapitel HYUNDAI Suisse Service 5/ voir le chapitre HYUNDAI Suisse Service 5/ vedi capitolo HYUNDAI Suisse Service 5

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:


☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no



Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:

**Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:**

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

Aug 24

Km

55.000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Esch
Buchental 26, 8240 Esch
071 955 99 00

¹⁾ Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

**Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/
Attestazione: Servizi di manutenzione**

Benzin/ Essence/ Benzina/ 1.6l T-GDi 48V/ Diesel Tucson 1.6l CRDi 48V

2. Wartung
2e Service
2. Manutenzione



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

**Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari**

KR vs. Bat-funk

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

24.04.24

Km

61241

¹⁾ Nach 24 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

¹⁾ Après 24 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

¹⁾ Dopo 24 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garatieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



**Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:**

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

April 25

Km

76000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Stempel: Oberleuzwil AG, Buchental 2, 9245 Oberburen, 071 956 88 88

* Siehe Kapitel HYUNDAI Suisse Service 5/ voir le chapitre HYUNDAI Suisse Service 5/ vedi capitolo HYUNDAI Suisse Service 5

**Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/
Attestazione: Servizi di manutenzione**

Benzin/ Essence/ Benzina/ 1.6l T-GDi 48V/ Diesel Tucson 1.6l CRDi 48V

1. **Wartung**
2. **Service**
3. **Manutenzione**



Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manutenzione effettuata

☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Bremsflüssigkeitswechsel/
Changement liquide de frein/
Sostituzione liquido freni

☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

**Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari**

OP, PF, Funk-Batt. ers.

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:


☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no



Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:

**Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie;
Prossima manutenzione e controllo carrozzeria:**

Ausgeführt am
Effectué le
Effettuata il

18.11.20

Km

75744

Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾

Nov. 2025

Km

100'000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Ebene Uzwil AG
Buchental 2c, 9245 Oberbüren
071 955 99 00

¹⁾ Dopo 36 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

¹⁾ Nach 36 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

* Siehe Kapitel HYUNDAI Suisse Service 5/ voir le chapitre HYUNDAI Suisse Service 5/ vedi capitolo HYUNDAI Suisse Service 5

**Nachweis: Wartungs-Intervalle/ Confirmation: Service d'entretien/
Attestazione: Servizi di manutenzione**

Benzin/ Essence/ Benzina/ 1.6l T-GDi 48V/ Diesel Tucson 1.6l CRDi 48V

4. Wartung 4e Service 4. Manutenzione HYUNDAI Suisse Service 5 Ausgeführte Wartung/ Service effectué/ Manutenzione effettuata ☒ A oder/ ou/ o ☐ B Bremsflüssigkeitswechsel/ Changement liquide de frein/ Sostituzione liquido freni ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/ Lavori supplementari - LF	Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno: ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie / Danno riscontrato in garanzia: ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé / Eliminazione del danno riscontrato: ☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no Festgestellter Schaden: Dommage constaté: Danno riscontrato:
Nächste Wartung und Karosseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima manutenzione e controllo carrozzeria: Ausgeführt am Effectué le Effettuata il 14.08.25 Km 99,291 Datum¹⁾/ Date¹⁾/ Data¹⁾ Aug. 2026 Km 114'296 Stempel, Unterschrift/ Timbre, signature/ Timbro, firma	

**Nachweis: Wartung
Attestazione: Serv**

Benzin/ Essence/ B

5. Wartung 5e Service 5. Manutenzione Ausgeführte Wartung/ Service effectué/ Manutenzione effettuata Bremsflüssigkeitswechsel/ Changement liquide de frein/ Sostituzione liquido freni Zusätzliche Arbeiten/ Travaux Lavori supplementari	5. Wartung 5e Service 5. Manutenzione Ausgeführt am Effectué le Effettuata il Km
---	--