



Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH) Testprotokoll

Modell	EV3(SV1)
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)	KNAFE81A5S6032697
Kilometerstand	23438 KM
Datum der Prüfung	10.09.2026
Datum der Ausstellung	10.09.2026

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH)

100.0%

Ladestrecke

—

Batteriepack-Verbindung



Garage Kurt Küng AG
Hauptstrasse 68
5113 Holderbank
+41 56 450 16 16
info@garagekueng.ch

Kia Partner

Garage Kurt Küng AG

Adresse

5113 Holderbank


(Unterschrift / Stempel)

Der Gesundheitszustand (SoH)

Der Gesundheitszustand (SOH) ist eine Kenngröße für Batterien. Er gibt Auskunft über die aktuelle Verfassung einer Batterie und charakterisiert die Leistungsfähigkeit und Spezifikationen, im Vergleich zu einer neuen Batterie.

Messmethode

Messmethode: Der Gesundheitszustand wurde durch den Anschluss eines vom Hersteller freigegebenen Diagnosegerätes direkt an der Hochvoltbatterie (Batteriemanagementsystem) Ihres Fahrzeugs ermittelt. Die Messung bezieht sich ausschließlich auf Ihre Hochvoltbatterie.

Batteriepack-Steckverbinderprüfung

Optionaler Test der internen Hochvoltbatterie-Verbindungen

Prüfung der EV-Ladestrecke

Optionaler Test der EV-Ladestrecke zwischen EV-Ladeanschluss und Hochvolt-Batterie