CARVERTICAL

Peugeot 2008

VF3CUHNPNJY192272

2019 | Benzin | Automatik | SUV | Weiß

Generiert am 10/02/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 79’065 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

Slowenien | Ungarn | Slowakei | Italien | Rumänien | Tschechien | Kanada


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 79’065 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 88’045 km
- 3 Kilometerstände gefunden

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.



Kilometerstand — Typische Kilometerleistung für dieses Modell

Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

Geringe Nutzung **< 600 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung **600 - 2’300 km/Monat** 100% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung **> 2’300 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Einträge zum Kilometerstand	
04.2019	**13 km**
12.2021	**45’266 km**
09.2023	**79’065 km**

Fahrgewohnheiten		
04.2019 - 09.2023	**Normale Nutzung**	**1’496 km/Monat**

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -46 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Verkaufszeitraum
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 29 Tagen verkauft.

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Übersicht

Marke **Peugeot**	Modell **2008**	Treibstoffart **Benzin**
Baureihe **1.Generation**	Jahr des Modells **2018**	Herstellungsjahr **2019**
Herstellerbezeichnung **2008**	Typenzulassung **e2*2007/46*0070*44**	

Leistung & Effizienz

Getriebeart **Automatik**	Antriebstyp **Vorderradantrieb**	Hubraum **1.2 l**
Leistung **81 kW (109 hp / 110 PS)**	Getriebename **AT6 AUTOMATIC GEARBOX**	Antriebsart **Verbrennungsmotor**

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp **SUV**	Lenkradplatzierung **LHD**	Farbe **Weiß**
Anzahl Sitze **5**	Anzahl Türen **5**	Länge **4’159 mm**
Breite **1’739 mm**	Höhe **1’556 mm**	Radstand **2’538 mm**

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

0710 9820187899
Fahrzeugidentifikationsnummer: 9820187899

3815 15331 88 1 0042

4110 30/04/2019
Das Fahrzeug wurde am 30. April 2019 hergestellt

441 4
4-Rad-Antrieb

8411 2008 (A94F)
2008 (A94F)

AACOT26 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
Automatische Klimatisierung

AAEA18 ALTERNATOR 120 AMP
120-Ampere-Lichtmaschine

AAGAO21 AT6 AUTOMATIC GEARBOX
6-Gang-Automatikgetriebe

AESML24 68 AMP ELECTRIC STEERING
68-Ampere-Elektrische Lenkung

AFWSRS34 1 AERO 2-SPEED 140W FAN WITH SCOOP
Aero-Ventilator mit 2 Geschwindigkeitsstufen und Lufteinlass

AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF
Kältemittel 1234 YF

AG3A13 AT6 3 GEARBOX
Ausgestattet mit einem AT6-3-Gang-Getriebe für sanfte Gangwechsel

AGSOO21 AUTO GBOX 6-SPEED STT
6-Gang-Automatikgetriebe

AIRWIRGOT42 AUTO INTERMITTENT RR WIPER IN REVERSE GEAR
Automatischer Intervall-Heckscheibenwischer beim Einlegen des Rückwärtsgangs

AWADT44 "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER
Selbstdiagnosesystem ohne Beschleunigungsmesser

AWFEREL33 ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
Die vordere Armlehnenbaugruppe ist nicht im Lieferumfang enthalten

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

AWFOH18 **ALLOY WHEEL FIT 12**

Leichtmetallfelgen in der Größe 12

BCC214 **BSI + COM 2008**

BSI- und COM-2008-System

BCEHYL27 **BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE**

Außengriffe in Wagenfarbe

BCFBCBABCRBYL61 **BODY COLOUR FR BUMPER + CHROME BEAD AND BODY COLOUR RR BUMPER**

Frontstoßstange in Wagenfarbe mit Chromleiste und Heckstoßstange in Wagenfarbe

BCMTR15 **BOOT CARPET MAT**

Kofferraummatte

BCSCVDCA44 **BLACK CAPPING + SATIN CHROME VENT DECORATION**

Schwarze Blende mit Lüftungsdüsenverzierung in Satin-Chrom

BDDM17 **BAR DIAMETER 21.5**

Stangendurchmesser 21,5

BLEEETY33 **BATTERY L3 760 70AH EFR 760 EN EF**

760 70-Ah-L3-Akku

BTGHDAWLA51 **BRILLIANT TEN GREY HYDROGEN DIAMOND 16" ALLOY WHEEL**

16-Zoll-Leichtmetallräder im Design „Brilliant Ten Grey Hydrogen Diamond“

BTMCR18 **BLACK TREATED MASK**

Schwarz getönte Frontblende zur Aufwertung des Frontbereichs des Fahrzeugs

BWTPW19 **BUMPER WITHOUT TRIM**

Stoßstange ohne Verkleidung

C038 **1200 CM3**

Hubraum von 1200 cm³

CCASLGM45 **PROGRAMMABLE CRUISE CONTROL AND SPEED LIMITER**

Tempomat und programmierbarer Geschwindigkeitsbegrenzer

CCDU14 **COLD COUNTRIES**

Spezifikationen für kalte Länder

CDTCDS35 **CONDENSER 19.2 DM - THICKNESS 12 CM**

Kondensator mit einer Dicke von 19,2 dm

CEMGVE28 **CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS**

Gewölbtes Außenspiegelglas

CFIDHOF32 **CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE**

Türgriff innen in Chromoptik

COS25 **5-DOOR 5-SEATER CROSSOVER**

Bezeichnung: 5-türiger Crossover mit 5 Sitzen

CPVRTL37 **CONTROLLED PETROL VAPOUR RECUPERATION**

Kontrollierte Benzindampf-Rückgewinnung

CSG13 **PASSENGER CAR**

Pkw

DABVS15 **DRIVERS AIR BAG**

Fahrerairbag für mehr Sicherheit

DASBA23 **DOUBLE ACCESSORY SOCKET**

Doppelte Zubehörsteckdose

DCCRIL30 **DIGITAL CONNECTED COLOUR RADIO**

Radio mit digitaler Anbindung und Farbdisplay

DCRCEC24 **DIRECT CAR RADIO CONTROL**

Direkte Steuerung des Autoradios

DDIE24 **84 DIAMETER DIFFERENTIAL**

84 mm Differenzdurchmesser

DETIEE32 **DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION**

Turbo-Einspritzsystem mit Direktaustauscher

DFARCLRCRR48 **DOORS + FR AND RR COURTESY LIGHTS REMOTE CONTROL**

Fernsteuerung von Türen und Innenbeleuchtung

DHAAE23 **PARALLEL DRV HEIGHT ADJ**

Höhenverstellbarer paralleler Fahrersitz

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

DIRMNH28 **DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR**

Tag-Nacht-Innenspiegel

DOOWLVC33 **DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT**

Dimmbare Beleuchtung für Fahrer und Beifahrer

DOTRSVG30 **DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE**

Konzipiert für das Fahren auf der rechten Seite

DRPHSVR33 **DRIVER + R1 PASSENGER HEATED SEAT**

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

DSFD7C26 **DGT7C SCREEN FRONT DISPLAY**

Frontdisplay im digitalen Design

DSWCHVS54 **DRIVER'S+PASSENGER'S SIDE WITH CARD HOLDER+WORDING**

Halterungen auf der Fahrer- und Beifahrerseite mit Beschriftung

E0418 **e2*2007/46*0070*44**

Das Fahrzeug entspricht den Vorschriften e2*2007/46*0070*44

EBWPBQ26 **EWP - BANQUISE WHITE PAINT**

Sonderfarbe: Banquise White

ECPA829 **EB2ADT 81KW 1200 3 CYL PETROL**

81 kW starker 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor

EDEMCI35 **ELECTRIC DRIVER'S EXTERIOR MIRROR**

Elektrischer Fahrerseitenspiegel

EEECOE32 **EURO 6.2 ENGINE EMISSION CONTROL**

Der Motor erfüllt die Abgasnorm Euro 6.2

EFEMCI32 **ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR**

Elektrisch einklappbare Außenspiegel

EMEICSG46 **PASSENGER EXT MIRROR ELECTRIC INTERIOR CONTROL**

Elektrisch verstellbarer Beifahrerspiegel, der vom Fahrzeuginneren aus bedient wird

EPSCI23 **ELECTRIC POWER STEERING**

Elektrische Servolenkung

ESPCO28 **ELECTRONIC STABILITY PROGRAM**

Elektronisches Stabilitätsprogramm

ETEYE14 **EB TYPE ENGINE**

Motor Typ EB

ETMTE16 **ESP TEVES MK100E**

ESP Teves MK100E-System

EUCPNOA42 **EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE**

Typenschild der Europäischen Union

EVTECOV43 **EURO 6.2 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL**

Das Fahrzeug erfüllt die technischen Abgasnormen der Euro-6.2-Norm

FARFSTRSDR47 **FEED AERIAL RECEIV FRT SPEAKER TWT REAR SPEAKER**

Anschluss der Antenne und Einrichtung der Front- und Rear-Lautsprecher

FDRLNA33 **FRONT DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL)**

Tagfahrleuchten vorne

FHANE25 **FRONT HEADREST ADJUSTABLE**

Verstellbare Kopfstützen vorne

FSTFRSSA41 **4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS**

System mit 4 Frontlautsprechern und 2 Rear-Lautsprechern

FTWLTLN30 **FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB**

Kraftstofftank ohne Fixierlasche

FWRUDTG31 **FITTING WITH RR UPPER DEFLECTOR**

Befestigung des hinteren oberen Luftleitblechs

GBDBCSSL39 **GLOSS BLACK DECOR + BODY COLOUR SPOILER**

Mit glänzend schwarzer Zierleiste und einem Spoiler in Wagenfarbe.

GT7 **PEUGEOT**

Hergestellt von Peugeot

GTDR12 **GOOD TERRAIN**

Gute Geländegängigkeit

HCRL16 **HYDRAULIC CLUTCH**

Hydraulischer Kupplungsmechanismus

HEMTE22 **HEATED EXTERIOR MIRROR**

Beheizbare Außenspiegel

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

HLHW8 HIGH LOW

Hohe und niedrige Einstellungen

HPKSMKPP33 1 HF PLIP KEY + 1 SINGLE MAIN KEY

1 HF-Plip-Schlüssel und 1 Hauptschlüssel im Lieferumfang enthalten

HSNA13 HORN STANDARD

Standard-Horn

IDSFDFRE31 IMPROVED DIRT SEAL + FR DOOR FR

Verbesserte Schmutzdichtung und verbesserte Konstruktion der Vordertür

ISEE17 INJECTED SPECKLED

Spritzlackierte Sprenkeloptik

ITFNT20 16 INCH TYRE FITMENT

16-Zoll-Reifen

ITUDWLIC56 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION

System zur indirekten Erkennung von zu geringem Reifendruck

IWWWWLIEI66 2-SPEED INTERMITTENT WINDSCREEN WIPE WITHOUT WATER LEVEL INDICATOR

Intermittierender Scheibenwischer ohne Wasserstandsanzeige

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

Linkslenker

LRCFMHKG54 LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE

Fernbedienung mit Sperrfunktion, die auf der Frequenz 433,92 MHz arbeitet

LSIU18 LUMINOUS SIGNATURE

Leuchtende Signatur

LWSWARTIT53 LAMINATED WINDSCREEN + SIDE WINDOW AND REAR TOUGHENED

Verbundglas-Windschutzscheibe, Seitenfenster und gehärtete Heckscheibe

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

Funktion zur manuellen Deaktivierung des Airbags

MBRSTTA29 MATT BLACK REAR SURROUND TRIM

Heckverkleidung in Mattschwarz

MCDNN21 MOUNTING COMPACT DISC

Befestigungssystem für CDs

MFPSCUF35 MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

Manuelle Steuerung des Beifahrersitzes

MLE8 MID-LIFE

Modernisierung in der Lebensmitte

MM4 "FM"

UKW-Radio

MRCLUR22 MANUAL REAR CHILD LOCK

Manuelle Kindersicherung hinten

MRHNR22 MOUNT 3 REAR HEAD-REST

Halterung für 3 hintere Kopfstützen

MSOOLUS29 MANUAL SWITCHING ON OF LIGHTS

Schalter zur manuellen Lichtsteuerung

MWRBNN23 MOUNTING WITH ROOF BARS

Dachträger zur Befestigung

NAAE12 NOT AFFECTED

Nicht von einer bestimmten Funktion betroffen

NALMA26 NORMAL + AUTOMATIC LOCKING

Normales und automatisches Verriegelungssystem

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

Normale Klimatisierung

NE117 POWER 81KW 205 NM

Leistung von 81 kW und Drehmoment von 205 Nm

NFCOMF36 NORMAL FUEL CONSUMPTION OPTIMISATION

Optimierung des normalen Kraftstoffverbrauchs

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

Normale Federung

ODFWTC30 ONE-TOUCH DRIVER'S FR WINDOW

One-Touch-Bedienung für die Fahrerseitenscheibe

RAGXRL25 REAR AXLE GEARSET 15 X 61

Hinterachsgetriebe mit einer Übersetzung von 15:61

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

RDSBLI30 **RECLINING DRIVER'S SEAT BACK**

Rückenlehne des Fahrersitzes

RESWLRE41 **REAR ELECTRIC SEQUENTIAL WINDOW + LOCKING**

Elektrische Fensterheber hinten mit Sequenzfunktion und Verriegelung

RFIEO25 **RESERVOIR FILTER INTERIOR**

Innenraum des Vorratsbehälters

RHARA24 **REAR HEADREST ADJUSTABLE**

Verstellbare Kopfstützen hinten

RROSRD26 **REAR RADAR OBSTACLE SENSOR**

Heckradar-Hindernissensor

RRWIO20 **6,5" RIM ROAD WHEELS**

6,5-Zoll-Laufräder

RSBEP31 **3-REEL, 3-POINT REAR SEAT BELTS**

3-Punkt-Sicherheitsgurte für die Rücksitze

RSWSTUD35 **REDUCED STEEL WHEEL + STANDARD TYRE**

Stahlfelge mit Standardreifen

RTDBAIO42 **RADIATOR TH : 18 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM**

Gelöteter Aluminiumkühler

SACPNR31 **STANDARD AIR CONDITIONING PIPES**

Standard-Klimaleitungen

SBWAOC32 **PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM**

Sicherheitsgurt mit einem durch Pyrotechnik ausgelösten Alarmsystem

SCPFWLUC42 **SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER**

Sequenzielle Steuerung für den vorderen Fensterheber auf der Beifahrerseite

SEOGE21 **SINGLE EXHAUST OUTLET**

Einzelauspuff

SFBBSAT29 **SEPARATE FOLD BACK BENCH SEAT**

Separate, umklappbare Sitzbank

SFETTNR27 **STANDARD FLAT EXT TRIM TYPE**

Standard-Außenverkleidung

SGIKER24 **SPEED GRADUATION IN KM/H**

Geschwindigkeitsskala in km/h

SHKNR23 **STANDARD HANDBRAKE KNOB**

Standard-Handbremsknopf

SLE5 **STYLE**

Stilvolles Außendesign

SLF5 **SHELF**

Regalsystem

SMTEN28 **STEERING MECHANISM TRAVEL 70**

Endanschlag des Lenkmechanismus bei 70

SOLIOL23 **STD OIL LEVEL INDICATOR**

Standard-Ölstandsanzeige

SRARO17 **SHORT ROOF AERIAL**

Kurze Dachantenne

SSBNR21 **STANDARD SIDE BUMPERS**

Serienmäßige Seitenschutzleisten

SSDA12 **STTD STARTER**

Standard-Starter

SSPBPS29 **SIMPLE STANDARD PEDAL BRACKET**

Standard-Pedalhalterung

SSWNN23 **STANDING STEERING WHEEL**

Ausgestattet mit einem Standlenkrad.

TDWGTD33 **TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS**

Getönte + dunkel getönte Fensterscheiben

TODYR28 **TOKYO + ORNIS + DUBLING "59"**

Es vereint Designelemente von Tokyo, Ornis und Dubling.

TRNRE534 **TYRE 195/60 R16 89H NON REINFORCED**

195/60 R16 89H Reifen ohne Verstärkung

TSCARS28 **THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG**

Beinhaltet Seiten- und Vorhangairbags

TSPSSSND39 **THIN SIDE PROTECTORS + STYLE SIDE SILLS**

Enthält schmale Seitenschutzleisten und elegante Seitenschweller.

UBSEO36 **UNDERBONNET + BULKHEAD SOUNDPROOFING**

Schalldämmung unter der Motorhaube und der Spritzwand

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

UPQAEE35 **UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+**

Bleifreies Benzin 95, Qualität A/B/E/E+

VFDDTA33 **VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS**

Belüftete Scheibenbremsen vorne/Scheibenbremsen hinten

WABHS15 **WITH ABS BRAKES**

Ausgestattet mit ABS-Bremsen

WAOPSHR29 **WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE**

Airbag auf der Beifahrerseite

WBHT13 **WITHOUT BADGE**

Ohne Abzeichen

WCAE13 **W/O CARPETMAT**

Ohne Teppichfußmatten

WCIPSTI46 **WHITE CIRCLE INSTRUMENT PANEL+PAINTED SURROUND**

Weißes Kreismotiv auf dem Armaturenbrett mit lackiertem Rand

WCSMWIRHT39 **WITHOUT CHILD SEAT MOUNTING WITH ISO RR**

Befestigung des Kindersitzes ohne ISO-Befestigung hinten

WDFWDHT36 **WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR**

Ohne Wassererkennungssystem für den Dieselfilter

WEAHT27 **WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER**

Ohne Equalizer-Verstärker

WEPQP18 **W/O EQUIPMENT PACK**

Ohne Ausrüstungspaket

WEUNN24 **W/O ENGINE UNDERSHELDING**

Ohne Motorunterbodenverkleidung

WFFHO19 **WITH FRONT FOGLAMPS**

Nebelscheinwerfer montiert

WGLKHT23 **WITHOUT GEAR LEVER KNOB**

Das Fahrzeug wird ohne Schaltknauf geliefert

WHEEE18 **W/O HELP EQUIPMENT**

Es wird keine Hilfsausrüstung zur Verfügung gestellt

USBC12 **1 USB SOCKET**

Ein USB-Anschluss

VISEN22 **VALEO INJECTION SYSTEM**

Valeo-Einspritzsystem

WADHT29 **WITHOUT ANTI-POLLUTION DEVICE**

Fahrzeug ohne Abgasreinigungsvorrichtung

WBCMHT31 **WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT**

Mit Batterieladungsanzeige

WBTOT13 **W/O BOOT TIDY**

Ohne Stauraum im Kofferraum

WCHT18 **WITHOUT CONVERSION**

Ohne Umrechnung

WCSAO22 **W/O CAB SOUND-PROOFING**

Ohne Schalldämmung im Innenraum

WDELRHT37 **WITH DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING**

Abnehmbarer Zurrring an der Außenseite

WDSLHT26 **WITHOUT DOOR SILL LIGHTING**

Ohne Einstiegsbeleuchtung

WEOEXU30 **W/O EXHAUST OUTLET EMBELLISHER**

Ohne Auspuffblende

WERFTN30 **WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY**

Frequenzbereich Westeuropa

WFBPHT25 **WITHOUT FRONT BUMPER PLUG**

Frontstoßstangen-Blende nicht im Lieferumfang enthalten

WGLHT25 **WITHOUT GLOVEBOX LIGHTING**

Dieses Fahrzeug verfügt über keine Innenbeleuchtung im Handschuhfach

WHCGCEE29 **W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT**

Kein Gasanschluss am Heizungsgehäuse

WHT7 **WITHOUT**

Keine

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

WHWEL18 **W/O HEADLAMP WIPER**
Ohne Scheinwerferwischer

WLHT13 **WITHOUT LABEL**
Ohne Etikett

WLPHT21 **WITHOUT LICENCE PLATE**
Ohne Nummernschild

WLTMHT37 **WITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING**
Keine Überwachung der seitlichen Bewegungsbahn

WMHT16 **WITHOUT MUDGUARD**
Es sind keine Schutzbleche montiert

WMIAHT42 **WITHOUT MISCELLANEOUS INTERIOR ACCESSORIES**
ohne diverses Innenzubehör

WMLHR16 **WITH MIRROR LINK**
Mit MirrorLink-Funktion

WMMHT27 **WITHOUT MINOR MODIFICATIONS**
Keine geringfügigen Änderungen

WMRLAE20 **W/O MAP READING LAMP**
Es ist keine Leselampe für Karten vorhanden

WNSHT25 **WITHOUT NAVIGATION SYSTEM**
Kein Navigationssystem enthalten

WPDPDG39 **PADDING WITHOUT PASSENGER DETECTION PAD**
Polsterung ohne Passagiererkennungssensor

WPEFHR29 **WITH PARTICLE EMISSION FILTER**
Mit Partikelfilter

WPNRE18 **W/O PROTECTING NET**
Ohne Schutznetz

WPSALSHT46 **WITHOUT PASSENGER'S SIDE AND LUMBAR SUPPORTS**
Verfügt nicht über eine Beifahrerseite und Lendenwirbelstützen

WPUBHT29 **WITHOUT PROTECTION UNDER BODY**
Kein Schutz unter dem Körper

WRLFHT23 **WITHOUT REAR LOAD FLOOR**
Ohne Ladeboden im Heck

WRLHE22 **WITH 1 REVERSING LIGHT**
Rückfahrscheinwerfer

WRWHT19 **WITHOUT ROOF WINDOW**
Ohne Dachfenster

WSASHE26 **WITH STEERING ANGLE SENSOR**
Mit Lenkwinkelsensor

WSASSHO27 **WITH STOP AND START STARTER**
Start-Stopp-System

WSBEI15 **W/O SETTING BOX**
Eine Aufbewahrungsbox ist nicht enthalten.

WSCHT19 **WITHOUT SPEED CHECK**
Ohne Geschwindigkeitskontrolle

WSPSHT29 **WITHOUT SPACER PASSENGER SIDE**
Auf der Beifahrerseite fehlt das Distanzstück

WSRHT25 **WITHOUT SPEEDOMETER RATIO**
Keine Anpassung des Tachometerübersetzungsverhältnisses

WTHT14 **WITHOUT TOWBAR**
Ohne Anhängerkupplung

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**
Ohne Diebstahlwarnanlage

WTUHT22 **WITHOUT TELEMATIC UNIT**
Keine Telematikeinheit

WWHT12 **WITHOUT WIFI**
Keine WLAN-Funktion

WWJWDDI33 **WINDSHIELD WASHER JET W/O DEFROST**
Scheibenwaschdüse ohne Enteisungsfunktion

WWTHT24 **WITHOUT WARNING TRIANGLE**
Ohne Warndreieck

XV115 **10 XVAZ 1237511**

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Sicherheit

Wir haben überprüft, ob dieses Fahrzeug vom Hersteller zurückgerufen wurde und wie die Fahrzeugsicherheit bewertet wurde.

carVertical-Anmerkung
Dieses Fahrzeug hat hohe Sicherheitsbewertungen. Regelmäßige Wartung sorgt für Sicherheit auf der Straße.

Sicherheitsbewertung

★★★★★ **5 Sicherheitssterne**

Hervorragende Gesamtleistung beim Aufprallschutz und gute Ausstattung mit umfassender und robuster Technologie zur Vermeidung von Unfällen

EURO NCAP FOR SAFER CARS

- **93%** Erwachsener Insasse
- **84%** Kind als Insasse
- **73%** Gefährdete Verkehrsteilnehmer
- **73%** Sicherheitsassistent

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

04.2019 **Herkunftsland unbekannt**

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.