

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschuttfilter
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.07.2014	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 22505	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10563120	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: Total mobility Ausserhalb der Mobilität Assurance mobility
223 070 ASAG Auto-Service AG Betrieb Dreispitz 4002 Basel	max bis 22.07.2016 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Ist am (Datum): 03.11.15	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	Insgesamt
bei (km-Stand): 60000	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 4 Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer o Beule/Delle □ Lackschaden Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselektrostofffilter
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.12.15	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 13811	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10644878	☒
Service durchgeführt von: Volkswagen Servicepartner	LongLife Mobilitätsgarantie:
ASAG Dreispitz Reinacherstrasse 149/153 4053 Basel Telefon 0840 530 530 223 / 70	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder bei (km-Stand):	
16. April 2014	Öl-Service

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

The image contains six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The bottom row shows the car from the top, bottom, and a three-quarter view. The drawings are simple line art, showing the basic outline and some internal details like windows, wheels, and the engine compartment. The car appears to be a small, boxy hatchback from the 1970s or 1980s.

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer

O Beule/Delle

☐ Lackschaden

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselfilter
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.8.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62218	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 37017	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Servicepartner	
Grosspeter AG Emil Frey-Strasse 35 4142 Münchenstein Telefon +41 (0) 61 319 72 72 223 / 294	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder Nach Anzeige	Bemst. ers
bei (km-Stand):	g. 13

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer o Beule/Delle □ Lackschaden Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Volkswagen Servicepartner	
Grosspeter AG	
Emil Frey-Strasse 35	
4142 Münchenstein	
Telefon +41 (0) 61 319 72 72	
223 / 294	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschuttfilter
☒ im Verbund	☐ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleistung: Öl
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.2.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 88 227	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 24446	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	
Volkswagen Partner	
hoffmann automobile ag	
Butthollenring 1-3	
4147 Aesch	
Telefon 061 706 84 84	
223 / 81	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



Ihr nächster Service-Termin	
Ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer o Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Volkswagen Partner	
hoffmann automobile ag	
Butthollenring 1-3	
4147 Aesch	
Telefon 061 706 84 84	
223 / 81	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselloftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.6.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 105.322	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 81275	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Partner hoffmann automobile ag Butthollenring 1-3 4147 Aesch Telefon 061 706 84 84 223 / 81	Totalmobilität Mobilitätsversicherung Assicurazione di mobilità Insurance mobility
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Ist am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer o Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Volkswagen Partner hoffmann automobile ag Butthollenring 1-3 4147 Aesch Telefon 061 706 84 84 223 / 81	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschuttfilter
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleistung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.10.2021	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 122.059	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 131972	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner hoffmann automobile ag Butthollenring 1-3 4147 Aesch 061 706 84 84 223 / 81	Totalmobilität! Mobilitätsversicherung Assurance mobilité Assicurazione di mobilità
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 10/2023	
oder	
bei (km-Stand): 135.000	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	

Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner
hoffmann automobile ag
 Butthollenring 1-3
 4147 Aesch
 061 706 84 84
 223 / 81
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 01/12/25 oder bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer

O Beule/Delle

☐ Lackschaden

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

The image contains six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and top views. The bottom row shows the car from the rear, side, and bottom views. The drawings are simple line art, showing the basic outline and some internal details like wheels, windows, and the engine compartment. The car appears to be a small, boxy hatchback or sedan from the mid-20th century.

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

M. Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Lackschaden

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 06/12/2027	
oder	
bei (km-Stand): 2073604	