



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule	CLA 250 4MATIC
Première mise en circulation	25.03.2021
FIN	W1K1186471N213217

Prochain(e)	07.2027	120004 km
--------------------	---------	-----------

Maintenance

(Veuillez tenir compte des informations supplémentaires dans votre véhicule (notice d'utilisation, carnet de service et l'annonce d'intervalle de service) pour l'exécution du prochain service.)



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 5

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	06.07.2026
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	10-52237
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	95004 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	3609
Temps restant	113 Jours
Distance restante	207 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.52
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B ☒
avec pack plus

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer la cartouche de
filtre à air

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer les bougies
d'allumage

Supplément à la maintenance : ☒
Remplacer la pile de la clé-
émetteur

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion / ☒
perforation

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé ☒

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 4

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	11.02.2025
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	10-19215
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	44048 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	E0E
Temps restant	86 Jours
Distance restante	1523 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.72
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B ☒

avec pack plus

Supplément à la maintenance ☒

B : remplacer le liquide de frein

Supplément à la maintenance : ☒

Remplacer la pile de la clé-émetteur

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion / ☒

perforation

Intervalle de service selon prescriptions

Mercedes-Benz AG

Observé ☒

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 3

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	26.04.2024
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	10-55411
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	20571 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	B50G0
Temps restant	2 Jours
Distance restante	19166 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.52
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance A ☒
avec pack plus

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer la cartouche de
filtre à air

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer les bougies
d'allumage

Supplément à la maintenance : ☒
Remplacer la pile de la clé-
émetteur

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion / ☒
perforation

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé ☒

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 2

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	28.04.2023
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	33212
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	14737 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	E0E
Temps restant	-14 Jours
Distance restante	15245 km

Travaux supplémentaires

Moteur: remplacement d'huile et du filtre à huile	☒
Liquide de frein remplacé	☒

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion / perforation	☒

Intervalle de service selon prescriptions

Mercedes-Benz AG

Observé	☒
---------	-------------------------------------

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 1

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	14.04.2022
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	63849
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	4982 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	5050
Temps restant	-20 Jours
Distance restante	20018 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.52
Viscosité	5W-40

Travaux supplémentaires

Moteur: remplacement d'huile ☒
et du filtre à huile

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie contre la corrosion / ☒
perforation

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé ☒

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Historique de maintenance

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	06.07.2026 95004 km Service B
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	11.02.2025 44048 km Service B
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	26.04.2024 20571 km Service A
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	28.04.2023 14737 km Service B
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	14.04.2022 4982 km Service A